



5937580

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545131



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	110 kW
Type	AUV	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CF75132	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZAUZFP508500	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189713	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	07.07.2014
		Frist for neste EU kontroll	27.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5937580

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til feil årstid, cord er synlig på bakdekk, lite drivstoff, redusert test	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.12	Lys	Kraketert lyktelass	Venstre tåkelys, Høyre tåkelys, Venstre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre tåkelys, Venstre baklys
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
54.3	Setevarmer	* Setevarmer i sittepute virker ikke, venstre forsete	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre foran, Høyre foran
65.13		Corden er synlig	Høyre bak, Venstre bak
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.7		Lakkblærer	Tak
86.9		Rustangrep:	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
90.10	Tilhengerfeste	* Elektrisk nedfelling av hengerfeste er ikke funksjonsprøvd grunnet skadet deksel til vaier (se bilde)	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen lyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Tak
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	



5937580

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
Grunnet feil dekk
til feil årstid, cord
synlig på bakdekk
lite drivstoff



5937580

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 38 - Clutch ✓
	39 - Girkasse (manuell) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum. R	43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg ✓	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver O	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsevirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute R
10 - Bremsevæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Bremsepedal ✓	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer R
17 - Lys R	55 - Ladespenning generator ✓
19 - Refleks ✓	56 - Drivrem generator ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
21 - Varsellamper ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
22 - Varsellamper utvidet ✓	Hjul, dekk, felg
e-Diagnose	65 - Dekk R
23 - Full systemskann O	66 - Felg R
Motor	67 - Ekstra hjulsett R
27 - Motor virkemåte O	68 - Hjullager ✓
28 - Utvendig tilstand motor O	Styring
29 - Oljenivå motor ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem ✓	74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg ✓	Hjuloppheng
35 - Motorfester ✓	75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5937580

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5937580

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	281 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5937580

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5937580


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5937580

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5937580

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5937580

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5937580

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5937580

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CF 75132	WVWZZZAUZFP508500
Årsmodell	Merke/Modell
12-17	Golf7 2.0 TDI Variant
Motorkode	Km
CRLB	Ukjent

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Brake electronics	C100E13	Parking brake actuator right — Interruption in electric circuit
	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10BCF2	Parking brake actuator left — Faulty control
	C10BDF2	Parking brake actuator right — Faulty control
Diagn. interface bus	U101D00	CAN bus connection to power steering ECU — Communication disturbed
	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Driver door electronics	B131FF5	Power window driver side rear — Under- or excess voltage is determined!
Engine electronics I	P034100	Camshaft sensor — Signal implausible
Headlight levelling	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Passenger door electronics	B1320F5	Power window passenger side rear — Under- or excess voltage is determined!
Radar sensor of adaptive cruise control	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Steering column module	B114429	Turn signal lever — Signal implausible
Trailer function	C10F515	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B12DC29	Central locking closing unit RR — Signal implausible
	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

U140000 Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (3)

System

Beskrivelse

Airbag

Airbag

OBD

Transmission

All-wheel electronics