

5931779

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542642



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	4806 cm ³
Modell	Cayenne Turbo S	Motoreffekt	405 kW
Type	92A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS68160	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ92ZELA85409	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	284598	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	05.04.2013
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5931779

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
21.11	Varsellamper	Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.6	Fjærer / fjærbein	Luftfjærer virker ikke:	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre forskjerm, Venstre fordør, Venstre baksjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.16		* Mangler hjul bue list v/f skjerm	
95.2	Innvendig speil	Løst speil	
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
98.9	Seter	* Slitt fører sete	


Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Defekt luft
fjæring



5931779

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum. R	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver ✓	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning ✓	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør ✓	56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	Hjul, dekk, felg
15 - Brems pedal ✓	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg O
17 - Lys R	67 - Ekstra hjulsett R
19 - Refleks ✓	68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Styring
21 - Varsellamper R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
e-Diagnose	73 - Styrestag/ledd ✓
23 - Full systemskann R	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte R	75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor O	77 - Fjærer / fjærbein R
30 - Kjølevæske ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
33 - Eksosanlegg ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
35 - Motorfester ✓	80 - Travers ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	Karosseri
	81 - Frontrute O
	82 - Siderute/bakrute ✓
	83 - Dør-/panseråpner ✓
	85 - Takluke/Panoramatak ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside ✓
	89 - Understellsnummer ✓



5931779

Karosseri

90 - Tilhengerfeste ✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll ✓

95 - Innvendig speil R

97 - Døråpning ✓


98 - Seter O

99 - Bilbelte ✓

101 - Bagasjeromstildekning R

102 - Laste-/bagasjerom ✓

103 - Interiør generelt ✓



5931779

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,40 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5931779

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5931779

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5931779

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5931779


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5931779


Bilder og vedlegg




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5931779

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS68160	WP1ZZZ92ZELA85409
Årsmodell	Merke/Modell
11-14	Cayenne 3.0 V6 24V TDI
Motorkode	Km
M CR.CA (CRCA)	Ukjent

Utført med feil (39)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	C1201F	CAN bus connection to central gateway ECU — No communication
BCM front	87070E	Sidemarkers FL — Function faulty.
	87080E	Sidemarkers FR — Function faulty.
	880808	Keyless access system — Faulty power supply
	881202	Vehicle key — Empty battery
	8915209	No trouble code — No trouble code
	8915465	No trouble code — No trouble code
	8978702	No trouble code — No trouble code
Central ECU	603	Power consumer shutdown — ---
Differential lock electronics	2412	Differential lock rear — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Door electronics RL	2115	C/locking lock unit — Function faulty.
Door electronics RR	2115	C/locking lock unit — Function faulty.
	2123	Door warning light/entrance light — Function faulty.
Driver side door electronics	2123	Door warning light/entrance light — Function faulty.
Headlight left (autom. headlight levelling)	80580B	Static cornering light — Function faulty.
Headlight right (autom. headlight levelling)	80580B	Static cornering light — Function faulty.
Parking brake	24	ECU of electro-mechanical parking brake — Calibration faulty or not done
	25	ECU of electro-mechanical parking brake — Calibration faulty or not done
	51	ECU of electro-mechanical parking brake — Calibration faulty or not done
	52	Parking brake actuator right — Mechanically faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Passenger side door electronics	2123	Door warning light/entrance light — Function faulty.
PCM/CDR	D518	Telephone module (GSM) — Faulty coding
PDCC	C1208A	ECU of "electronically controlled damping" — Read out trouble code memory.
RDK	800301	Tyre pressure sensors — More than 2 tire pressure sensors not recognized.
	801201	Sender of trigger signal FR — Interruption in electric circuit
	802102	Tyre pressure sensor FL — Faulty signal reception!
	802202	Tyre pressure sensor FR — Faulty signal reception!
	802302	Tyre pressure sensor RL — Faulty signal reception!
	802402	Tyre pressure sensor RR — Faulty signal reception!
	C11007	Wheel change detected — Wheel set needs to be selected.
Ride-height levelling	214	Shock absorber switchover solenoid valve — Cut-in time too long.
	220	Solenoid pressure relief valve — Duty cycle exceeded
	257	Pressure sensor — Short circuit to plus
	274	ECU voltage supply — Limit value undershot
	284	Ride height leveling — Nominal position cannot be reached
	312	ECU voltage supply — Limit value undershot
Sound system	801B	Boomer RL — Function faulty.
	8023	High tone speaker RL — Function faulty.

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/PSM
Air conditioning	Auxiliary heater
Airbag	Airbag
Comfort	AHK
	BCM rear
	Compass
	Driver seat
	Instrument cluster
	Passenger seat
	Rear lid electronics
OBD	



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Safety

Beskrivelse

Parking assist

Rearview camera system/all-round vision camera system

Steering

Steering-wheel electronics

Transmission

AWD electronics

Tiptronic