



5940873

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546961



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	e-tron GT	Motoreffekt	175 kW
Type	FW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ81664	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WAUZZZFWXN7000838	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	41046	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	03.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	06.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5940873

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til feil årstid, redusert test	
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
17.12	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre sideblinklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Ikke prøvekjørt grunnet feil dekk til feil årstid



5940873

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	R 47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	O 48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	O 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 53 - Sentrallås ✓
12 - Bremsrør	✓ 54 - Setevarmer ✓
13 - Bremseslanger	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks	R 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg ✓
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	O Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
Drivverk	Hjuloppheng
40 - Girkasse (automatisk)	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5940873

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5940873

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5940873

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5940873

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5940873

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5940873

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ 81664	WAUZZZFWXN7000838
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	e-tron GT
Motorkode	Km
EBFA EBGA	Ukjent

Utført med feil (55)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B116A09	Temperature flap actuator RR — Function faulty.
Brake electronics	C135CF4	Brake vent flaps — Signal implausible
	U012700	CAN bus connection to tire pressure monitoring ECU — Communication disturbed
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Diagn. interface bus	B18D3F2	Functions which can be enabled — Configuration faulty
	C11B8F0	High-voltage battery module charger — Operating mode faulty
	C12A5F0	Body control module — Configuration faulty
	P1D6C00	Vehicle electrical system battery — Function faulty.
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U111100	CAN bus — Missing message
	U112300	Data bus — Message faulty
	U12D000	Ethernet connection — Addressing faulty
	U164100	Head-up display — Communication faulty
	U164200	Ethernet connection to emergency call module — No communication
Engine electronics I	P1C9700	Transmission actuator — Calibration faulty
Front camera system	B187A00	Parking-steering assistant — Function faulty.
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	C12D7F0	Emergency assist — Feedback of Human Machine Interface (HMI) implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Head-up display	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
High-voltage battery charger	U13AE00	CAN bus connection to parking-steering assist ECU — Signal implausible
	U140900	ECU-internal temperature measurement — Signal implausible
	U15AC00	Data bus — Signal damping protocol faulty
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15BF00	Intelligent charging function — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
HV voltage transformer 2	B16CE00	ECU — System reset
Hybrid battery management	U110100	Component protection — Protection is active!
	U112100	Data bus — Missing message!
Information electronics	B18C8F7	Information electronics ECU 1 — Video connection faulty.
	U111000	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty.
Instrument cluster	B201100	ECU — Basic setting missing/incorrect
Lane change assist	U112300	Data bus — Message faulty
Lane change assist 2	U112300	Data bus — Message faulty
Power steering	U112100	Data bus — Missing message!
Rear axle steering	C11D1F2	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
	U112200	Data bus — Message implausible
Suspension control	C104707	Ride-height leveling valves — Function faulty.
	U112100	Data bus — Missing message!
Thermal management	B3A1B00	REFRIGANT PRESSURE — Too high refrigerant pressure
	P10C300	ECU of high-voltage A/C compressor — Excess temperature detected
	P2B3000	Radiator fan 1 — Fan hard to operate/blocked
	P2B3200	Radiator fan 2 — Fan hard to operate/blocked
Tyre-pressure monitoring	C111B00	Tire pressure warning of tire 1 — Tyre pressure too low
	C111D00	Tire pressure warning of tire 2 — Tyre pressure too low
	C111F00	Tire pressure warning of tire 3 — Tyre pressure too low
	C112100	Tire pressure warning of tire 4 — Tyre pressure too low
Vehicle electrics 1	B14C931	Fan 1, left seat backrest — Signal missing/faulty
	U112300	Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (25)

System	Beskrivelse
ABS	Brake boost
Airbag	Airbag
	Emergency call system/telematics system
Comfort	Actuator for exterior noise
	Aerial module
	Aerodynamics ECU
	Central comfort module
	Charger 1 for mobile terminal devices
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Front pass. seat adjustment
	Light control left 2
	Light control right 2
	Passenger door electronics
	Rear lid electronics
	Solid-borne sound actuator
Engine	Electric drive 1
	Electric drive 2
	HV voltage transformer
Safety	Front edge radar 1
	Front edge radar 2
	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Steering column module
Transmission	Differential lock electronics
	Selector lever electronics