



5907159

NAF Bruktbiltest

Testdato
21.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		
Ekstern referanse	540528		



Kjøretøy

Bilmerke	Audi	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	A4	Motoreffekt	125 kW
Type	B8	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS32615	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WAUZZZ8K9BA077547	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	260099	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	01.12.2010
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5907159

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Bakaksel
9.7		Bremsene ligger på:	Høyre bak
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys, Høyre sideblink
17.12		Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.8	Motor virkemåte	Ulyd i turbo	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Høyre foran
56.1	Drivrem generator	Slakk drivrem	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.1	Støtdempere	For svak virkning:	Venstre bak
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Venstre øvre
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummlist:	Venstre foran
85.9	Takluke/Panoramatak	* Feil på takluke	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør
86.4		Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre sidekanal
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Høyre sidekanal
86.7		Lakkblærer	Høyre bakskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Tak
87.10	Utvendig speil	* Feil på innfelling av speil V side	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre bakdør



5907159

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseeskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
50.16	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold



5907159

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper |

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning R

10 - Bremsevæsknivå ✓

12 - Bremsørør ✓

13 - Bremseslanger ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

27 - Motor virkemåte R

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor O

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim R

Drivverk

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel O

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator R

59 - Tilhengerkontakt ✓

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

Hjul, dekk, felg

66 - Felg O

67 - Ekstra hjulsett R

68 - Hjullager ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere R

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R

80 - Travers ✓



5907159

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
85 - Takluke/Panoramatak	R
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør



91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5907159

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	120,00
9.2		Bremsevirkning, HF	120,00
9.3		Bremsevirkning, VB	170,00
9.4		Bremsevirkning, HB	280,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	Ikke oppgitt av produsent
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	7 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Lakk / karosseri utvendig****12. Lakk / karosseri utvendig**



13. Lakk / karosseri utvendig



14. Lakk / karosseri utvendig



15. Lakk / karosseri utvendig



16. Lakk / karosseri utvendig



17. Lakk / karosseri utvendig



18. Lakk / karosseri utvendig



19. Lakk / karosseri utvendig



20. Lakk / karosseri utvendig



21. Lakk / karosseri utvendig



22. Lakk / karosseri utvendig



23. Lakk / karosseri utvendig



24. Lakk / karosseri utvendig



25. Lakk / karosseri utvendig



26. Lakk / karosseri utvendig



27. Lakk / karosseri utvendig



28. Lakk / karosseri utvendig



29. Lakk / karosseri utvendig



30. Lakk / karosseri utvendig



31. Lakk / karosseri utvendig



32. Takluke/Panoramatak



33. Lys



34. Lys



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Frontrute



5907159



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Dør-/panseråpner



50. Døråpning



51. Døråpning



52. Døråpning



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Lakk / karosseri utvendig



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5907159



61. Generelt



5907159

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



21. nov. 2025

Køretøj: Audi A4 2.0 16V TDI Avant Quattro
Motorkode: CAHA
Produktionsår: 08-12
Kilometerstand: 260090 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BS32615
VIN: WAUZZZ8K9BA077547 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 21. nov. 2025 08:00:50

Fejlkode

OBD

OBD

2 Fejl

Fejlkode: P2015
Spjældføler for variabel indsugning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: P2015
Spjældføler for variabel indsugning
Uplausibelt signal.

Drivlinje

Motorelektronik 1

9 Fejl

Fejlkode: 4695
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4698
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 4699
Databus
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 5196
Brændstofpumperelæ 2
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 5380
Luftfilter, bypass-spjæld, ventil
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: 5382
Luftfilter, bypass-spjæld, ventil
Hella Gutmann Solutions GmbH

Kortslutning til stel.

Fejlkode: 7859
Spjældføler for variabel indsugning
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4984
Gløderør cyl. 1
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 4985
Gløderør cyl. 2
Strømkreds med fejl.

bremsesystem	Bremseelektronik	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 2214
Dæktrykadvarsel
Advarsel afgivet/fejl i funktion.

bremsesystem	Parkeringsbremse	0
---------------------	-------------------------	----------

Passiv sikkerhed	Airbag	0
-------------------------	---------------	----------

Termostyring	Varme/klimaanlæg	1 Fejl
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 1206
Signal for stilstandstid
Signal med fejl.

Termostyring	Parkerings-/tilskudsvarmer	1 Fejl
---------------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 664
Brændstofmåler
Fejl i tankindikator.

Førerassistentsystem	Vognbaneassistent (LDW)	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Radarsensor adaptiv fartpilot 2	ikke tilgængelig
-----------------------------	--	-------------------------

Førerassistentsystem	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Parkeringsensor 2	1 Fejl
-----------------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 1627
Parkeringsensor FH i midten
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	Bak-/360 graders kamerasystem	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Central styreenhed komfort	1 Fejl
Fejlkode: 2738 Bremse-/baglygte venstre side Funktion ukorrekt.		
Komfort	Gateway-elektronik 1	0
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl
Fejlkode: 3041 Dvaletilstand Funktion aktiv.		
Komfort	Betjeningsenhed/visningsenhed	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdørselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 920 Opvarmet udvendigt sidespejl Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 2115 Lukkeenhed i centrallås Funktion ukorrekt.		
Komfort	Passagerdørselektronik	2 Fejl
Fejlkode: 110 Blinklys udvendigt sidespejl passagerside Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: 920 Opvarmet udvendigt sidespejl Funktion ukorrekt.		
Komfort	Dørelektronik BV	0
Komfort	Dørelektronik BH	0
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Lygtenivellering	0
Komfort	Anhængerfunktion	0
Komfort	Sædejustering fører	0
Komfort	Sædejustering passager	ikke tilgængelig
Komfort	Telefon-/mobilforberedelse	ikke tilgængelig

Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Adgangs-/startrettigheder	1 Fejl

Fejlkode: 3287

Berøringssensorerudvendige dørhåndtag

Funktion ukorrekt.

Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Styreenhed til ratstamme	0
Styretøj	aktiv styring	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radiotuner	0
Infotainmentsystem	Radiotuner digital	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 1	0
Infotainmentsystem	Medioplayer 2	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Medioplayer 3	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Sound-system	2 Fejl

Fejlkode: 870

Bashøjtaler FV R21

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3029

subwoofer

Funktion ukorrekt.

Infotainmentsystem	Sprogstyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Informationselektronik	2 Fejl

Fejlkode: 3276

Kontroller softwareversionsstyring.

Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 2244

Hella Gutmann Solutions GmbH

Betjeningsenhed
Tast fastklemt.

Dæktryksovervågning

Dæktryksovervågning

ikke tilgængelig