



5950612

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547254



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	CITAN	Motoreffekt	66 kW
Type	X	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	HB80421	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF4156031U189289	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	207515	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	16.08.2016
		Frist for neste EU kontroll	23.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5950612

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøve kjørt, en redusert test	
17.1	Lys	Virker ikke:	Høyre parklys
27.16	Motor virkemåte	* Ulyd / raslelyd h/s motor	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
65.19	Dekk	* Sommer foran og vinter bak	
67.15	Ekstra hjulsett	Vesentlig skade på dekk:	1 dekk
67.24		* 2sommer og 2 vinter dekker	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: Reparasjonsmetode:Skift	
84.4	Lås	Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre forskjerm, Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Støtfanger bak, Venstre sidekanal
86.9		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal, Venstre sidekanal
86.16		* Skadet deksel v/bak skjerm	
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
92.1	Luftdyse kupé	Luftdyse skadet:	Midten foran
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
23.7		Diagnoseavlesning ligger i testrapport	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Ikke prøvekjørt
grunnet ulyd
motor



5950612

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	O	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	O	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsevirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	Hjul, dekk, felg	
12 - Bremserør	✓	65 - Dekk	R
13 - Bremseslanger	✓	66 - Felg	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
15 - Bremsepedal	✓	68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		Styring	
17 - Lys	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
21 - Varsellamper	✓	74 - Styreservo	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjuloppheng	
e-Diagnose		75 - Støtdempere	✓
23 - Full systemskann	O	76 - Stabilisator	✓
Motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
28 - Utvendig tilstand motor	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
31 - Kjølevifte	✓	81 - Frontrute	R
32 - Kjølesystem	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
33 - Eksosanlegg	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
35 - Motorfester	✓	84 - Lås	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
37 - Registerreim	R	87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	R
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



5950612

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	R
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5950612

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	220,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	140,00
9.4		Bremsevirkning, HB	140,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	166000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	2,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5950612

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5950612

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5950612

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5950612

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




5950612

Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5950612

Bilder og vedlegg



37. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
HB80421	WDF4156031U189289
Årsmodell	Merke/Modell
12-18	Citan 109 CDI (W415) BlueEFF
Motorkode	Km
OM 607.951	207 515

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CDI SID415	P065711	Voltage supply of actuators — Short circuit to ground
	P083429	Clutch-pedal switch — Signal invalid
	P1525F3	Cruise control — Cutoff signal faulty
	P164164	Heater element 1 electric auxiliary heater — Signal implausible
	P164364	Heater element 3 electric auxiliary heater — Signal implausible
Instrument cluster	B1402	Fuel gauge — Function faulty.
	B1405	Instrument cluster — Faulty power supply
SAM OBD	B151A	ELECTR. IMMOBILISER — Communication faulty
SRM: Fuse and relay module	B123A67	Vehicle electrics voltage — Faulty power supply
	B125615	Fog light right — Interruption/short circuit to plus
	B126767	Start/stop system — Received value wrong
	B126768	Start/stop system — Received value wrong
	B127264	Low beam — Request signal implausible
	B127462	Clutch-pedal switch — Signal faulty
SRS airbag ECU	B1050	CAN bus — Communication disturbed

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
OBD	
Steering	EPS steering