



5947486

NAF Verdivurdering

Testdato
09.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548944



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH91758	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH035263	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	154373	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	10.10.2017
		Frist for neste EU kontroll	24.09.2027



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5947486

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert, ikke funksjonstestet. Redusert test.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
16.5	Lyd / lyssignaler	* Parkeringssensor sitter løst, venstre bak.	
23.6	Utvendig tilstand motor	* mangler deksel i motorrom (se bilde)	
62.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode:Reparasjon	
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
70.5		* Diverse mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	
82.6	Venstre fordør	Lakkrust	Flekklakkere
85.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
86.6	Venstre kanal	Lakkrust	Lakkere
91.6	Høyre fordør	Lakkrust	Flekklakkere
93.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Flekklakkere
94.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
95.6	Høyre kanal	Lakkrust	Lakkere
100.10	Panser	Steinsprut med rustdannelse	Flekklakkere
101.9	Tak	Steinsprut ned til grunnmaterialet	
103.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke, ukjent årsak/tilstand.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.10	Bremsebelegg	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
43.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
74.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
79.14	Støtfanger foran	Normal slitasje	
80.14	Støtfanger bak	Normal slitasje	
104.20	Døråpning	Forventet bruksslitasje:	
105.13	Lasterom	Forventet bruksslitasje:	
105.16		Lasterom har spesialinnredning	



5947486


Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testetrustning; Uten løftebukk
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Starter ikke



5947486

Prøvekjøring	Støtfangere
1 - Kjøreegenskaper	R 79 - Støtfanger foran O
	80 - Støtfanger bak O
Generell informasjon	Sone 1 (venstre side)
3 - Nøkler / Utstyr	R 81 - Venstre forskjerm ✓
4 - Service/ Dokum.	R 82 - Venstre fordør R
Bremser	83 - Venstre speil ✓
5 - Bremsbelegg O	84 - Venstre bakdør ✓
6 - Bremseskiver O	85 - Venstre bakskjerm R
Lys og signaler	86 - Venstre kanal R
15 - Refleks ✓	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
16 - Lyd / lyssignaler R	Sone 2 (høyre side)
Motor	90 - Høyre forskjerm ✓
23 - Utvendig tilstand motor R	91 - Høyre fordør R
24 - Oljenivå motor ✓	92 - Høyre speil ✓
Elektriske anlegg	93 - Høyre bakdør R
43 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O	94 - Høyre bakskjerm R
Hjul, dekk, felg	95 - Høyre kanal R
48 - Dekk ✓	96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange ✓
49 - Felg ✓	Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)
50 - Ekstra hjulsett ✓	99 - Grill ✓
Karosseri	100 - Panser R
62 - Frontrute R	101 - Tak R
63 - Siderute/bakrute ✓	103 - Bakluke R
64 - Dør-/panseråpner ✓	Sone 5 (entre, lasterom)
68 - Understellsnummer ✓	104 - Døråpning O
69 - Tilhengerfeste ✓	105 - Lasterom O
70 - Karosseri generelt R	Annet
Interiør	107 - Udefinerbare feil R
71 - Dashbord / midtkonsoll ✓	
72 - Taktrekk ✓	
73 - Dørtrekk ✓	
74 - Seter O	
75 - Bilbelte ✓	
76 - Gulvmatter/-teppe ✓	
78 - Interiør generelt ✓	



5947486

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
48.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,50 mm
48.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
48.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
48.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
48.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
50.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
50.2		Mønsterdybde	9,00 mm
50.3		Mønsterdybde	9,00 mm
50.4		Mønsterdybde	9,00 mm
50.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
50.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5947486

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5947486

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5947486

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5947486

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5947486

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5947486

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt