



5915119

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	541017



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	X6 xDrive40d	Motoreffekt	250 kW
Type	G6X	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BU23722	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBATC610XM9E19223	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	213806	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	11.03.2021
		Frist for neste EU kontroll	10.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5915119

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.6	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er virker ikke	
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
67.15	Ekstra hjulsett	Vesentlig skade på dekk:	1 dekk
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Høyre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
22.9	Varsellamper utvidet	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyste under prøvekjøring, ble borte etter slettet feilkoder	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	2 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	skitten
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
87.11	Utvendig speil	Ripe i speilhus:	Høyre

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Ja



5915119

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	43 - Mellomaksel	O
Bremser		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
12 - Bremserør	✓	49 - Kupevifte	✓
13 - Bremseslanger	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
15 - Brems pedal	✓	53 - Sentrallås	✓
Lys og signaler		54 - Setevarmer	✓
17 - Lys	R	55 - Ladespenning generator	✓
19 - Refleks	✓	56 - Drivrem generator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
21 - Varsellamper	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
22 - Varsellamper utvidet	O	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
e-Diagnose		Hjul, dekk, felg	
23 - Full systemskann	R	65 - Dekk	✓
Motor		66 - Felg	O
27 - Motor virkemåte	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
28 - Utvendig tilstand motor	✓	68 - Hjullager	✓
29 - Oljenivå motor		Styring	
30 - Kjølevæske		O 71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
31 - Kjølevifte		✓ 72 - Styresnekke, tannstang	✓
32 - Kjølesystem		✓ 73 - Styrestag/ledd	✓
33 - Eksosanlegg		✓ 74 - Styreservo	✓
35 - Motorfester		Hjuloppheng	
36 - Drivstofftank, rør, slange		✓ 75 - Støtdempere	✓
37 - Registerreim		✓ 76 - Stabilisator	✓
		✓ 77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5915119

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5915119

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,70 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5915119

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5915119

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5915119

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5915119


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5915119


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5915119

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



24. nov. 2025

Køretøj: BMW X6 40d G06 xDrive
Motorkode: B57 D30 B
Produktionsår: 20-23
Kilometerstand: 213806 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: BU 23722
VIN: WBATC610XM9E19223 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 24. nov. 2025 15:00:47

Fejlkode

Drivlinje	DDE Motorstyreenhed	2 Fejl
-----------	---------------------	--------

Fejlkode: DTC 366400
NOx-sensor efter SCR-katalysator
NOx-sensorsignal ugyldigt i for lang tid.

Fejlkode: DTC 369600
Partikelfilter
Virkningsgrad under minimum.

Drivlinje	SCR Udstødningsefterbehandling	0 Fejl
Drivlinje	BATT batterielektronik 48 volt	0 Fejl
Drivlinje	SGR generator med startfunktion 48 volt	0 Fejl
Drivlinje	PCU Power Control Unit 48 volt	0 Fejl
Drivlinje	PCU Styreenhed til spændingsforsyning	ikke tilgængelig
bremsesystem	DSC Elektronisk stabilitetsprogram	0 Fejl
Passiv sikkerhed	ACSM Airbagstyreenhed	0 Fejl
Termostyring	IHKA Fuldautomatisk klimaanlæg	0 Fejl
Førerassistentsystem	TR SVC 360-graders kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	SWW sporskifteadvarsel	0 Fejl
Førerassistentsystem	PMA Parkeringshjælp	7 Fejl

Fejlkode: DTC 803206
Ultralydssensorer
Sensor blind.

Fejlkode: DTC 803207
Ultralydssensorer
Ekstern lyd registreret.

Fejlkode: DTC 803262
Parkeringsensor BV i midten
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 803263
Parkeringsensor BH i midten
Uplausibelt signal.

Fejlkode: DTC 803348
Parkeringsensor
Afbrudt pga. fejlbetjening.

Fejlkode: DTC 80334A
Bakassistent
Afbrudt pga. fejlbetjening.

Fejlkode: DTC 80334B
Bakassistent
Funktion afbrudt. Systemgrænse nået.

Førerassistentsystem	ACC Fjernområderadar	0 Fejl
Førerassistentsystem	ASD Styreenhed til aktuator for motorslydsforstærker	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	NVE Natsynskamera	1 Fejl
Fejlkode: DTC 8004B6 Kamera førerassistentsystem Kameralinse tilsmudset.		
Førerassistentsystem	DCS Førerovervågningskamera	2 Fejl
Fejlkode: DTC 808607 Førerovervågningskamera Ansigtsgenkendelse mislykket.		
Fejlkode: DTC 808606 Førerovervågningskamera Billedkvalitet dårlig.		
Førerassistentsystem	SRSNVL Nærområderadar VF	0 Fejl
Førerassistentsystem	SRSNVR Nærområderadar HF	0 Fejl
Førerassistentsystem	HRSNL Nærområderadar VB	0 Fejl
Førerassistentsystem	HRSNR Nærområderadar HB	0 Fejl

Førerassistentsystem	KAFAS Kamerabaserede førerassistentsystemer	1 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: DTC 800ABF
Frontkamera assistentsystemer
Udsyn midlertidig reduceret.

Komfort	BDC Karosseristyrenehed	2 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 804081
Oprettelse af køreberedskab
Etablering af køreberedskab forkert.

Fejlkode: DTC 804136
Adgangssystem uden nøgle
System deaktiveret.

Komfort	CON Infotainmentbetjeningsenhed	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-L Forlyselektronik i venstre side	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FLE-R Forlyselektronik i højre side	0 Fejl
----------------	--	---------------

Komfort	FZD Skydetagsstyreenhed	0 Fejl
----------------	--------------------------------	---------------

Komfort	HKFM Bagklapmodul	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	KOMBI Kombiinstrument	2 Fejl
----------------	------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 026004
Identifikation kombiinstrument
Kontrol mislykket.

Fejlkode: DTC 026003
Identifikation kombiinstrument
Betingelser ikke opfyldt.

Komfort	SAS Styreenhed for specialudstyr	ikke tilgængelig
----------------	---	-------------------------

Komfort	SMBF Sædestyreenhed passager	0 Fejl
----------------	-------------------------------------	---------------

Komfort	SMFA Sædestyreenhed fører	1 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 802A1E
Sædeindstilling
Funktion frakoblet på grund af motorstart.

Komfort	SPNMVL Sædepneumatikstyreenhed VF	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	SPNMVR Sædepneumatikstyreenhed HF	ikke tilgængelig
----------------	--	-------------------------

Komfort	ZGM Central gateway-styreenhed	0 Fejl
----------------	---------------------------------------	---------------

Komfort	AHM Anhængerstyreenhed	0 Fejl
----------------	-------------------------------	---------------

Gearkasse	EGS Gearkassestyreenhed	0 Fejl
Gearkasse	GWS Styreenhed til gearvælgerkontakt	0 Fejl
Gearkasse	VTG Fordelergearkassestyreenhed	1 Fejl

Fejlkode: DTC 021924

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Undervogn	EARSH Antirul-stabilisering bag	ikke tilgængelig
Undervogn	EARSV Antirul-stabilisering foran	ikke tilgængelig
Undervogn	VDP Elektronisk reguleret støddæmpning	0 Fejl
Undervogn	HSR Styreenhed for aktiv bagaksel	0 Fejl
Undervogn	VIP Virtuel integrationsplatform	0 Fejl
Styretøj	EPS Servostyringsstyreenhed	0 Fejl
Infotainmentsystem	AMP Audioforstærker	3 Fejl

Fejlkode: DTC 023703

Startspærre

Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre

Fejlkode: DTC 023704

Startspærre

Intet/forkert frigivelsessignal fra startspærre

Fejlkode: DTC B7F500

Mikrofonforstærker

Ikke kalibreret.

Infotainmentsystem	HU-H Brugerflade	4 Fejl
---------------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 031790

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 031793

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 03179A

Fejlkode

Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC B7F89E

Infotainment-styreenhed

Back-end-certifikater ugyldige.

Infotainmentsystem	TCB Telematikstyreenhed	3 Fejl
---------------------------	--------------------------------	---------------

Fejlkode: DTC 03178A
Ignorer fejlkode
Fejlkode ikke defineret af bilfabrikanten.

Fejlkode: DTC 026104
Fejlkode
Fejlkode ikke defineret af producenten.

Fejlkode: DTC 026103
Identificering telematikstyreenhed
Betingelser ikke opfyldt.

Infotainmentsystem	VM Videomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	RSE Infotainmentsystem bag	ikke tilgængelig