



5951083

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547431



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	V70	Motoreffekt	100 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XN36758	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BW7541A1118507	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	205314	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.05.2009
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5951083

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
5.4		Løst bremsebelegg:	Venstre foran
5.6		Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* bil er ikke prøvekjørt pga. feil på bremses	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	Turbo, Slanges eller rør
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	
67.28		Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
84.11	Lås	Treg låsesylinder:	Venstre fordør
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.27		Diverse lakkrust	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
96.7	Dørtrekk	* bruks merker finnes	
97.8	Døråpning	* bruks merker finnes	
103.6	Interiør generelt	* Normal bruks slitasje	



5951083

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	feil på bremseser, test er derfor noe begrenset



5951083

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	O	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	R	42 - Drivaksler	✓
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	R	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
9 - Bremsvirkning	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
10 - Bremsvæsknivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
12 - Bremseser	✓	49 - Kupevifte	✓
13 - Bremseslanger	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
15 - Bremsespedal	✓	52 - Lyktespyler / Viser	✓
Lys og signaler		53 - Sentrallås	✓
17 - Lys	✓	54 - Setevarmer	✓
19 - Refleks	✓	56 - Drivrem generator	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
21 - Varsellamper	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
22 - Varsellamper utvidet	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
e-Diagnose		Hjul, dekk, felg	
23 - Full systemskann	R	65 - Dekk	✓
Motor		66 - Felg	O
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	67 - Ekstra hjulsett	O
27 - Motor virkemåte	✓	68 - Hjullager	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Styring	
29 - Oljenivå motor	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
31 - Kjølevifte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	74 - Styreservo	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Hjuloppheng	
35 - Motorfester	✓	75 - Støtdempere	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	76 - Stabilisator	✓
37 - Registerreim	O	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5951083

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	0
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	0
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	0
97 - Døråpning	0
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	0



5951083

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,05 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,80 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,06 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	620 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	428 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,60 mm
67.2		Mønsterdybde	4,90 mm
67.3		Mønsterdybde	4,30 mm
67.4		Mønsterdybde	4,20 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5951083

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5951083


Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5951083

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5951083

Bilder og vedlegg




22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5951083

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5951083

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5951083

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5951083

Bilder og vedlegg



52. Generelt



53. Generelt




54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



10. des. 2025

Køretøj: Volvo V70 2.0 16V CDI
Motorkode: D 4204 T
Produktionsår: 09-16
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: YV1BW7541A1118507 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 10. des. 2025 17:08:56

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Dieselmotor	0 Fejl
bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
bremsesystem	PBM parkeringsbremse	1 Fejl
Fejlkode: U3000 styreenhed Funktion/strømkreds med fejl.		
bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	0 Fejl
Termostyring	CPM tilskudsvarmer	0 Fejl
Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	CEM centralelektronikmodul	4 Fejl

Fejlkode: B10D7
Transpondernøgle
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1115
3. bremselys
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1149
Centrallås-servomotor bagklap
Strømkreds med fejl.

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Nøgleløst	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul	0 Fejl
Komfort	Passagerdersmodul	1 Fejl

Fejlkode: B1164
Sidespejlvarme til højre
Spændingsforsyning afbrudt.

Komfort	elektr. sædejustering	ikke tilgængelig
Komfort	Overvågning for	ikke tilgængelig
Komfort	HCM belysning	0 Fejl
Komfort	POT bagklapmodul	ikke tilgængelig
Komfort	PAM parkeringshjælp	0 Fejl
Komfort	PAC bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	Hækkamera LCD HLDF	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	1 Fejl

Fejlkode: B1102
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort	SODL sidehindringsregistrering til venstre	ikke tilgængelig
Komfort	SODR sidehindringsregistrering til højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	0 Fejl

Infotainmentsystem

PHM telefonmodul

ikke tilgængelig