



5938894

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	542638



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Taycan 4	Motoreffekt	175 kW
Type	Y1A	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	FT70058	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WP0ZZZY1ZMSA67318	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	82565	Bruktimportert	Nei
Farge	Rød	Registreringsår	2021
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.12.2021
		Frist for neste EU kontroll	08.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5938894

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet cord er synlig på høyre bakdekk, redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
65.7	Dekk	Dekk er skjevslitt:	Venstre bak
65.13		Corden er synlig	Høyre bak
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	1 felg
67.29		Dekk er noe skjevslitt	2 dekk
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.15	Siderute/bakrute	Ripe/slitasje:	Bakrute
85.12	Takluke/Panoramatak	* Noe steinsprut i glasstak	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår/lakkriper	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Cord synlig på
høyre bak dekk



5938894

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
	45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	R 48 - Oppvarmet bakrute ✓
	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremsrør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Brems pedal	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	
17 - Lys	✓
19 - Refleks	✓
20 - Lyd / lyssignaler	
21 - Varsellamper	✓ Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk R
	✓ 66 - Felg ✓
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett O
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	O Styring
27 - Motor virkemåte	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
Drivverk	✓ Hjuloppheng
40 - Girkasse (automatisk)	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler	✓ 76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5938894

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5938894

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke mulig å måle uten demontering
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	2,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5938894

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5938894

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5938894

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5938894

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5938894

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
FT 70058	WPOZZZY1ZMSA67318
Årsmodell	Merke/Modell
21-24	Taycan Cross Turismo 4 S
Motorkode	Km
EBFA	Ukjent

Utført med feil (101)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/PSM	C10BCF9	Parking brake actuator left — Air gap too small
	C10BDF1	Parking brake actuator right — Upper limit exceeded
	C10E1F2	Parking brake actuators — Position implausible
	C135CF4	Brake vent flaps — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Advanced Driver Assistance Systems	B127E04	All-round vision camera left — Function faulty.
	B200FFA	ECU — Internal fault
	C12B3FD	Front camera of advanced driver assistance systems — Restricted sight
	U105400	Information electronics ECU 1 — Communication faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
BCM front	U110800	Light switch — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U113E00	ECU of electr. adjustable steering column — Communication faulty
BCM rear	U112100	Data bus — Missing message!
Engine electronics	P085D00	Gear selector lever — Function faulty.
	P1C9500	Transmission actuator — Function deactivated
	P1D4900	Transmission output rpm sensor — RPM signal missing
	P1D6700	Electric drive motor — System failure!
	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
Gateway	131687	No trouble code — No trouble code
	131826	No trouble code — No trouble code
	131830	No trouble code — No trouble code
	16711740	No trouble code — No trouble code
	16711779	No trouble code — No trouble code
	U019B00	CAN communication with traction battery charging device — Communication disturbed
	U029800	ECU of high-voltage DC-DC converter — Message faulty
	U112300	Data bus — Message faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	U164500	Engine ECU — No communication
High-voltage battery	B200400	Functional restriction — Function restricted due to missing initialization
High-voltage charger	B200000	ECU — Function faulty.
	P1A3500	Charging station — Incorrect charging procedure
	P33E500	Charging station — Initialization faulty
	P33E800	Plug locking mechanism of high-voltage charge terminal 1 — Mechanical fault
	P33EF00	Air conditioning cutoff — Battery state of charge too low
	U13AE00	CAN bus connection to parking-steering assist ECU — Signal implausible
	U15AD00	DC-quick-charge function — Charging station and vehicle not compatible.
	U15B100	Charging station — Incorrect charging procedure
High-voltage power electronics front	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
High-voltage power electronics rear	U041500	CAN bus connection from brake system ECU — Signal implausible
HV voltage transformer	C136BFD	ECU of high-voltage DC-DC converter — Performance limit value exceeded (12 V)
Instrument cluster	A00058	Vehicle key — Indicator "no key recognized in vehicle" active
	U112300	Data bus — Message faulty
OTA ECU	15728640	No trouble code — No trouble code
	15728643	No trouble code — No trouble code
	15728648	No trouble code — No trouble code
	15728655	No trouble code — No trouble code
	15728662	No trouble code — No trouble code
	15728905	No trouble code — No trouble code
	15794179	No trouble code — No trouble code
	15794187	No trouble code — No trouble code
	15794205	No trouble code — No trouble code
	15794207	No trouble code — No trouble code
	15794208	No trouble code — No trouble code
	15794217	No trouble code — No trouble code
	15794224	No trouble code — No trouble code
	15794242	No trouble code — No trouble code
	15794245	No trouble code — No trouble code
	15794249	No trouble code — No trouble code
	15794269	No trouble code — No trouble code
	15794454	No trouble code — No trouble code
	15794477	No trouble code — No trouble code
	286	No trouble code — No trouble code
PASM	14745602	No trouble code — Trouble code without meaning.
	14745603	No trouble code — Trouble code without meaning.
	4259856	No trouble code — Trouble code without meaning.
	B2F0100	Development code — Trouble code is not defined by manufacturer.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
	U112300	Data bus — Message faulty
Selector lever	24698	No trouble code — Trouble code without meaning.
Servotronic	17664	No trouble code — Trouble code without meaning.
Thermal management	B182D16	High-voltage heater 2 — Voltage too low
	U041300	CAN communication with hybrid battery ECU — Signal implausible

Utført uten feil (23)

System	Beskrivelse
ABS	Brake booster
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Emergency call system
Audio/Video	Charger 1 for mobile terminal devices
	Display unit/controls rear
	PCM/CDR
	Sound system
Comfort	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Driver seat adjustment
	Driving noise simulator
	Front pass. seat adjustment
	Lamp of headlight left
	Lamp of headlight right
	Pass. door electronics
	Rear lid electronics
	Rear spoiler



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

	Solid-borne sound actuator
Engine	High-voltage DC charger
Steering	Rear axle steering
	Steering-wheel electronics
Tire pressure monitoring	Tire pressure monitoring