



5916781

NAF Verdivurdering

Testdato
26.11.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	544806



Kjøretøy

Bilmerke	Porsche	Motorstørrelse	4511 cm ³
Modell	CAYENNE S	Motoreffekt	250 kW
Type	9PA	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BR23824	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WP1ZZZ9PZ4LA41744	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	260118	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2003
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	16.07.2003
		Frist for neste EU kontroll	15.06.2023



Informasjon

NAFs Verdivurdering benyttes ved forskjellige situasjoner hvor det er viktig å fastsette en så riktig verdi som mulig på den aktuelle bilen.

Produktet retter seg inn mot namsmenn, finansierings- og leasingselskaper samt skilsmisse- og arveoppgjør o. l.

Verdivurderingen bygger på en begrenset teknisk undersøkelse av bilen. Rapporten må derfor ikke forveksles med en ordinær NAF-test.

På grunn av relativt raske svingninger i markedet har verdivurderingen begrenset varighet, vanligvis maksimalt 3 måneder med tilnærmet samme kilometerstand og ingen alvorlige hendelser i mellomtiden.

Prisen baserer seg på undersøkelser gjennom etablerte databaser, bilforhandlere og/eller nettannonser.

Priser på skader/feil baserer seg på NAF sine rutiner og priser. Prisene blir deretter avskrevet i en tabell som tar hensyn til bilens utgangsverdi og alder. I tillegg vurderes innvirkning av udefinerbare feil.

Verdivurdering av bil under 3500 kg registrert totalvekt og 30 år utføres på det sted oppdragsgiver ønsker og i den tilstand bilen fremstilles.

Er vurderingen foretatt utenfor et NAF Senter skal dette fremkomme klart i rapporten.



5916781

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Motor starter ikke. Ukjent årsak/tilstand. Punkter i test er kun visuelt kontrollert ikke funksjonstestet. Redusert test	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.8		Nøkkel/er skadet 1 stk	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
13.13	Lys	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys
37.8	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Venstre foran
38.4	Lyktespyler / Visker	Manglende eller skadet deksel:	Venstre side
50.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
64.14	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
70.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
73.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør
78.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
79.8	Støtfanger foran	Lakkskade	Flekklakkere
79.13		* Deksel mangler	
85.8	Venstre bakskjerm	Lakkbære med hull/sprekk	Flekklakkere
86.13	Venstre kanal	* Deksler mangler	
91.7	Høyre fordør	Lakkskade	Flekklakkere
95.13	Høyre kanal	* Deksler mangler	
107.1	Udefinerbare feil	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent Motor starter ikke: ingen reaksjon når man vrir om nøkkelen. Ukjent årsak/tilstand. Ekstra kostnader kan forekomme grunnet ukjente skader og feil	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
6.20		* HB er ikke kontrollert grunnet manglende plass	
13.30	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
48.24	Dekk	* HB er ikke kontrollert grunnet manglende plass	
49.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
49.13		* HB er ikke kontrollert grunnet manglende plass	
69.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
70.9	Karosseri generelt	* Diverse små skader/lakk riper. HB side av bilen er ikke ordentlig innsisert grunnet manglende plass	



5916781

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
78.6	Interiør generelt	* Interiør er ikke ordentlig inspisert grunnet manglende plass på H side	
90.14	Høyre forskjerm	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
91.14	Høyre fordør	Ripe som kan rubbes/poleres bort	
105.17	Lasterom	* Lasterom ikke inspisert grunnet kan ikke åpne bakluke	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Forhold ved besiktigelse utenfor NAF senter	Kaldt lokale; Redusert belysning; Uten full testeutrustning; Uten løftebukk
Er testen utført på NAF Senteret?	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Starter ikke



5916781

Prøvekjøring		Støtfangere	
1 - Kjøreegenskaper	R	79 - Støtfanger foran	R
		80 - Støtfanger bak	✓
Generell informasjon		Sone 1 (venstre side)	
3 - Nøkler / Utstyr	R	81 - Venstre forskjerm	✓
4 - Service/ Dokum.	R	82 - Venstre fordør	✓
Bremser		83 - Venstre speil	✓
5 - Bremsbelegg	✓	84 - Venstre bakdør	✓
6 - Bremseskiver	O	85 - Venstre bakskjerm	R
Lys og signaler		86 - Venstre kanal	R
13 - Lys	R	87 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
15 - Refleks	✓	Sone 2 (høyre side)	
Motor		90 - Høyre forskjerm	O
23 - Utvendig tilstand motor	✓	91 - Høyre fordør	R
29 - Registerreim	✓	92 - Høyre speil	✓
Elektriske anlegg		93 - Høyre bakdør	✓
37 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R	94 - Høyre bakskjerm	✓
38 - Lyktespyler / Visker	R	95 - Høyre kanal	R
		96 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
Hjul, dekk, felg		Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)	
48 - Dekk	O	100 - Panser	✓
49 - Felg	O	101 - Tak	✓
50 - Ekstra hjulsett	R	103 - Bakluke	✓
Karosseri		Sone 5 (entre, lasterom)	
62 - Frontrute	✓	104 - Døråpning	✓
63 - Siderute/bakrute	✓	105 - Lasterom	O
64 - Dør-/panseråpner	R	Annet	
68 - Understellsnummer	✓	107 - Udefinerbare feil	R
69 - Tilhengerfeste	O		
70 - Karosseri generelt	R		
Interiør			
71 - Dashbord / midtkonsoll	✓		
72 - Taktrekk	✓		
73 - Dørtrekk	R		
74 - Seter	✓		
75 - Bilbelte	✓		
76 - Gulvmatter/-teppe	✓		
77 - Bagasjeromstildekning	✓		
78 - Interiør generelt	R		



5916781

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
29	Registerreim		Bilen har registerkjede
48.5	Dekk	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
49.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
50	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5916781

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5916781

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5916781

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5916781

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Dørtrekk



29. Dørtrekk



30. Høyre fordør



31. Høyre fordør



32. Lyktespyler / Visker



33. Lys



34. Lys



35. Lys



36. Støtfanger foran




5916781


Bilder og vedlegg



37. Støtfanger foran



38. Venstre bakskjerm



39. Vindusvisker, spyler (foran/bak)