



5698611

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.08.2025



Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 512604

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell Sprinter
Type 906ba35
Registreringsnr. DR19409
Understellsnr. WDB9061351N695571
Km.stand. 256147
Farge Sølv
Karosseritype Separat førerhus

Motorstørrelse 2143 cm³
Motoreffekt 120 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 315
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2017
Registrert første gang 12.01.2017
Frist for neste EU kontroll 29.09.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5698611

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet defekt batteri og motorlampe lyser. En redusert test	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
17.2	Lys	Virker ikke:	Venstre baklys, Høyre baklys, Venstre skiltlys, Høyre skiltlys, Venstre bremselys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre baklys, Høyre baklys
17.27		* Funksjons feil lampe v/b	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Defekt batteri	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
83.13	Dør-/panseråpner	Feil med innvendig åpner:	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør, Høyre fordør
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
98.5		Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	



5698611

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Frist for neste EU kontroll

30.09.2025

Ikke prøvekjørt pga:

Alvorlig feil



5698611


Prøvekjøring1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **✓**4 - Service/ Dokum. **O****Bremser**5 - Bremsbelegg **✓**6 - Bremseskiver **O**9 - Bremsvirkning **R**10 - Bremsvæsknivå **✓**12 - Bremsørør **✓**13 - Bremseslanger **✓**14 - Bremskraftforsterker **✓**15 - Bremsedal **✓****Lys og signaler**17 - Lys **R**19 - Refleks **✓**20 - Lyd / lyssignaler **✓**21 - Varsellamper **✓**22 - Varsellamper utvidet **✓****e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**28 - Utvendig tilstand motor **R**29 - Oljenivå motor **✓**30 - Kjølevæske **✓**31 - Kjølevifte **✓**32 - Kjølesystem **✓**33 - Eksosanlegg **✓**35 - Motorfester **✓**36 - Drivstofftank, rør, slange **✓****Elektriske anlegg**44 - Instrument belysning **✓**45 - Instrumenter **✓**47 - Elektrisk vindusheis **✓**49 - Kupevifte **✓**50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) **✓****Elektriske anlegg**53 - Sentrallås **✓**55 - Ladespenning generator **✓**56 - Drivrem generator **✓**57 - Batteri ytre tilstand **✓**58 - Tilstand 12 volt batteri **R**60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer **O****Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **✓**66 - Felg **O**67 - Ekstra hjulsett **R**68 - Hjullager **✓****Styring**71 - Ratt, rattaksel, ledd **✓**72 - Styresnekke, tannstang **✓**73 - Styrestag/ledd **✓**74 - Styreservo **✓****Hjuloppheng**75 - Støtdempere **✓**76 - Stabilisator **✓**77 - Fjærer / fjærbein **✓**78 - Opphengs- / bærearmer foraksel **✓**79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel **✓**80 - Travers **✓****Karosseri**81 - Frontrute **R**82 - Siderute/bakrute **✓**83 - Dør-/panseråpner **R**84 - Lås **✓**87 - Utvendig speil **R**88 - Underside **✓**89 - Understellsnummer **✓****Interiør**91 - Dashbord / midtkonsoll **✓**94 - Solskjermer **✓**97 - Døråpning **R**98 - Seter **R**99 - Bilbelte **✓**103 - Interiør generelt **✓**



5698611

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,40 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,40 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5698611



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5698611



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5698611




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



5698611

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR19409	WDB9061351N695571
Årsmodell	Merke/Modell
09-13	Sprinter 316 CDI (B906) Arobus
Motorkode	BlueTEC
OM 651.957	Km
	256 147

Utført med feil (42)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P20EA	Additive dosing module power relay — Deactivation too early
	P2200	NOx sensor 1 bank 1 — Fault in electric circuit
Airbag Arcade OBD	B1006	Airbag ECU — Voltage supply low
	B1007	Airbag ECU — Faulty power supply
Bosch ABS/ESP 906 OBD	C0077	Brake light/brake light switch — Faulty power supply
	C0110	ABS/ESP ECU — Faulty power supply
CRD2 NFZ OBD	P056013	VEHICLE ELECTRICS VOLTAGE — Interruption in electric circuit
	P056200	VEHICLE ELECTRICS VOLTAGE — Voltage too low
	P063878	Throttle valve actuator bank 1 — Function/adaptation faulty
	P068A92	Main relay term. 87 — main relay cuts off too early
	P220011	NOx sensor 1 bank 1 — Short circuit to ground
	P220013	NOx sensor 1 bank 1 — Interruption in electric circuit
EVS digital OBD	P229F85	NOx sensor downstream of SCR catalytic converter — Upper limit exceeded
EZS digital OBD	9001	ECU of electronic ignition lock — Undervoltage registered
Instrument cluster	9100	Engine CAN bus — Communication disturbed
	9128	Instrument cluster — Undervoltage registered
KLA Electronic climate control		
	9301	POWER MOTOR FOR AIR MIXTURE FLAP — BLOCKED/REVERSE POLARITY OR INTERRUPTION
Radio/Navigation		
SAM OBD	9001	PARKING LIGHT LEFT — Interruption in electric circuit
	9004	PARKING LIGHT RIGHT — Interruption in electric circuit
	9007	DIPPED BEAM LEFT — Interruption in electric circuit
	901D	LICENCE-PLATE LIGHT — Interruption in electric circuit
	901F	REAR LIGHT LEFT — Interruption in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	9022	REAR LIGHT RIGHT — Interruption in electric circuit
	902B	Rear Fog Light — Interruption in electric circuit
	9034	BRAKE LIGHT LEFT — Interruption in electric circuit
	9037	BRAKE LIGHT RIGHT — Interruption in electric circuit
	903B	REVERSE LIGHT — Interruption in electric circuit
	9093	SAM ECU — Undervoltage registered
	909F	Brake pad wear sensor — Function faulty.
	90A0	Brake-fluid level sensor — Interruption of voltage supply
	90A1	Coolant level switch — Interruption in electric circuit
	90C2	LIGHT SWITCH — EMERGENCY LIGHT ACTIVATED
	90D4	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message "units" missing
	90ED	Battery sensor — Communication/signal implausible
TSG TF906 OBD	9021	Door ECU driver side — Undervoltage registered
ZHE Auxiliary heater	9004	AUX. HEATER ECU — Function faulty.
	9007	AUX. HEATER ECU — Supply voltage too low
	D031	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
Comfort	MRMOBD
Transmission	EGSdigital OBD