

5948697

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	545373



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	Sprinter	Motoreffekt	120 kW
Type	906BB35	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ74261	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDB9076331P012526	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	464905	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	18.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	30.01.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5948697

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Varsler feil med adblue, periodisk problemer med å starte bilen	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
17.11		Skadet lykteglass:	Venstre sideblinklys
17.27		* Ekstralys virker ikke.	
21.17	Varsellamper	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser. Varsler feil med adblue	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Ulyd fra visker motor	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran, Høyre ytre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre, Høyre nedre
83.15	Dør-/panseråpner	* Får ikke åpnet h/skyve dør. Mangler panser støtte	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Bakluke, Høyre bakdør, Høyre baksjerm, Venstre sidekanal
86.9		Rustangrep:	Tak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.27		Diverse lakkrust	
Ref.Id	Skiftet	Resultat	Beskrivelse
29.16	Oljenivå motor	Etterfylt motorolje: 2,00	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Tørt
Er bilen skitten eller nediset: Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Starter ikke




Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	R	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	49 - Kupevifte	✓
4 - Service/ Dokum.	O	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
Bremses		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
5 - Bremsebelegg	✓	53 - Sentrallås	✓
6 - Bremseskiver	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsevæskeni vå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremseserør	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
13 - Bremseslanger	✓	Hjul, dekk, felg	
14 - Bremskraftforsterker	✓	65 - Dekk	✓
15 - Bremsespedal	✓	66 - Felg	✓
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	✓
17 - Lys	R	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	73 - Styrestag/ledd	R
e-Diagnose		74 - Styreservo	✓
23 - Full systemskann	O	Hjuloppheng	
Motor		75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	S	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølervæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
31 - Kjølervifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
35 - Motorfester	✓	81 - Frontrute	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
		83 - Dør-/panseråpner	R
		84 - Lås	✓
		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓



5948697

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5948697

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	4 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5948697

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5948697

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5948697

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5948697

Bilder og vedlegg




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ74261	WDB9076331P012526
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Sprinter 316 CDI (B907) Tourer
Motorkode	Km
OM 651.958	464 905

Utført med feil (71)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0651	Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit
	P068B	Main relay — Function faulty.
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible
ABS/ESP OBD	B11C1FA	Auxiliary battery — Function faulty.
	U0427E8	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U0427EA	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U1427FD	CAN bus connection to audio system controls/infotainment system — Implausible data received.
Diesel engine	P310225	DEF injection system cylinder bank 1 — System component faulty
	P310229	Warning stage 1 DEF injection system — Component faulty
	P310253	Throttle valve actuator bank 1 — Function/adaptation faulty
	P31026A	Sensor referential voltage circuit 2 — Electric fault or interruption
Electr. power steering	B210F00	Power supply of terminal 30 — Faulty power supply
	P063529	Power steering — Function faulty.
	U042900	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
EZS: Electr. ignition lock	B214B11	No-load current cutoff relay — Short circuit to ground
	B21DC01	Electronic ignition lock — Faulty buffer battery
	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off
	U116000	CAN bus — A power consumer was detected
	U119887	CAN bus connection of selector lever module ECU — Communication disturbed
FSCU UDS OBD	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	P146364	Sensor for fuel low pressure/fuel temperature — Signal implausible
ISM CAN OBD	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	P179D00	Gearshift ECU — Function faulty.
	U012187	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B226656 P1CA000	Authorisation data — RECEIVED INVALID DATA Putting into operation — Incorrect condition/function
KLA Electronic climate control		
LRE steering wheel electronics	B210D84	Vehicle electrics voltage — Voltage too low
MBUX - Head Unit	B14BC13 B19BF00 B21A100 U026487	CAN bus connection between infotainment head unit and instrument cluster — Interruption in electric circuit Vehicle data not present — System activation not possible ECU — ECU reset carried out. CAN communication with RFK (rearview camera) — Communication disturbed
PSM: Parameterizable special module	B210A00 B210D00	System voltage — Voltage supply/power supply low Voltage supply — Voltage too low
PTCU: powertrain	P068B04	Relay term. 87 engine — Cutoff faulty.
SAM (Signal Acquisition Module)	B11C113 B11C118 B11C213 B16E700 B16EB00 B174901 B1F4500 B214215 B214E15 B226F15 B227015 B22A308 B23267B B284549 U010008 U012208 U012241 U014341 U016841 U016987 U021208 U021241 U141E00	Auxiliary battery — Interruption in electric circuit Auxiliary battery — Current limit value undershot Auxiliary battery — Auxiliary battery not connected Interruption in electric circuit License-plate light RL — Function faulty. License-plate light RR — Function faulty. Interior lighting rear — Fault in electric circuit Starter battery — Resistance too high Body control module output 8 exterior lighting RL — Interruption/short circuit to plus Body control module output 8 exterior lighting RL — Interruption/short circuit to plus Exterior lighting switch (channel 1) — Interruption/short circuit to plus Exterior lighting switch (channel 2) — Interruption/short circuit to plus Overhead control panel ECU — Signal or message faulty Level sensor for washer fluid — Level TOO LOW Emergency lighting system — Function faulty. CAN bus connection to engine ECU — Signal faulty CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed CAN bus connection to traction control ECU — Checksum of CAN messages incorrect. CAN bus to multifunction ECU — Malfunction (check sum fault) CAN bus connection to electronic ignition lock — Checksum of CAN message wrong CAN bus to overhead control panel ECU — CAN message missing CAN bus connection to steering column module — Signal or message faulty CAN bus connection to steering column module — general checksum fault CAN bus connection to exterior lighting switch — Communication disturbed
SCR: exhaust gas reduction	P13DF00	Urea injection system — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SRS airbag ECU	U040186	CAN bus connection to engine ECU — Wrong signal
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042782	CAN bus connection to electronic ignition lock — Signal implausible
Telematics HERMES	B143A13	Microphone 1 — Interruption in electric circuit
	U103888	Diagnostic CAN bus — CAN bus cut off
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS
Transmission	U042600	Immobiliser — No activation signal from immobilizer
TSG VR door ECU FR	B18C12A	Position sensor 1 power window — No signal change present
	U120A00	Switch for seat heater — Communication faulty
ZAN OBD	B1E7C00	Touch screen infotainment system — Function faulty.

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Comfort	OBF digital OBD
	TSG VL door ECU FL
Safety	PARK: parking assist
Steering	MRM steering column module