



5959282

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	V70	Motoreffekt	84 kW
Type	B	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	PR25323	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BW848BE1309369	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	145082	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	30.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959282

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
6.13		Deformert bremseskjold:	Venstre bak, Høyre foran
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre bremselys, Høyre bremselys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys
36.2	Drivstofftank, rør, slange	Feil med utløser for tanklokk	
67.7	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	4 dekk
67.23		Vesentlig ripe(r) inn til grunnmaterialet på felg:	2 felger

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Venstre bak
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
42.9	Drivaksler	Morken drivakselmansjett:	Venstre ytre foran
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Midten foran, Midten bak

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 0 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 9 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5959282

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler O
4 - Service/ Dokum.	R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå	R 49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	✓ 53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
18 - Markeringslys/-lykter	R 57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	✓ 65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 66 - Felg ✓
e-Diagnose	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann	68 - Hjullager ✓
Motor	O 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	70 - Hjulskapsler/navkopper ✓
27 - Motor virkemåte	✓ Styring
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte	✓ 74 - Styreservo ✓
32 - Kjølesystem	✓ Hjuloppheng
33 - Eksosanlegg	✓ 75 - Støtdempere ✓
35 - Motorfester	✓ 76 - Stabilisator ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
37 - Registerreim	R 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5959282

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5959282

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	27,70 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	27,70 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,80 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
30	Kjølevæske		Kontrollert visuelt
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,20 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	4,70 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,60 mm
67.3		Mønsterdybde	2,90 mm
67.4		Mønsterdybde	2,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5959282

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959282

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5959282

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5959282

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Bremseskiver



31. Bremseskiver



32. Bremseskiver



33. Bremseskiver



34. Bremseskiver



35. Bremseskiver



36. Bremseskiver



5959282

Bilder og vedlegg



37. Bremseskiver



38. Drivaksler



39. Ekstra hjulsett



40. Lys




41. Lys




42. Lys



43. Service/ Dokum.



44. Underside



45. Underside



46. Underside



47. Underside



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
PR25323	YV1BW848BE1309369
Årsmodell	Merke/Modell
09-16	V70 D2 1.6 16V CDI
Motorkode	Km
D 4162 T	Ukjent

Utført med feil (14)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
CCM Air conditioning control	B1A69	Air humidity sensor — Function faulty.
CEM Central electrics module	B103C	Headlight ECU, left — Function faulty.
	B103D	Headlight ECU, right — Function faulty.
	B10EB	Dual locking actuator driver door — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B1D00	Dipped beam left — Fault in electric circuit
Driver door module	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
HCM Lighting	B103C	Headlight ECU, left — Function faulty.
	B103D	Headlight ECU, right — Function faulty.
	B10EB	Dual locking actuator driver door — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B1109	Central locking actuator passenger door — Function faulty.
	B1D00	Dipped beam left — Fault in electric circuit

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
ABS	PBM parking brake
	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CPM Auxiliary heater
Audio/Video	ICM control panel
	PHM Phone module
Comfort	Instrument cluster
	Passenger door module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

Diesel engine