



5952836

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549073



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model X	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK18758	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJXCCE24GF013895	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	111399	Bruktimportert	Nei
Farge	Blå	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	27.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	30.08.2026




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5952836

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre foran
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Høyre foran
22.8	Varsellamper utvidet	* Diverse varsler på skjerm, se vedlagte bilder	
45.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
46.6	Radio / Multimedia	Ryggekamera virker ikke	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* mangler lokk på sikrings boks under deksel foran. se vedlagt bilde.	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran
9.12	Bremsevirkning	Svak bremsevirkning:	Høyre foran
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
64.9	Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	* noe rust dannelse utvendig på batteri kasse	
66.11	Felg	Oksidering / oksidert felg	Venstre bak
66.12		Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* plast lister nederst på dører har glipper, ser ut som de har løsnet. det er korrosjon under på hekk spoiler.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.8		* løs gummi list bakkant h. bak dør.	
103.6	Interiør generelt	* bruks merker finnes	



5952836

Merknader

Punkt	Merknad
Instrumenter	feil melding på: kamera ikke tilgjengelig. rygge kamera virker ikke
Lakk / karosseri utvendig	bilen har en del varierende lakk tykkelse, noe som tyder på at bilen er delvis omlakkert. sprekk/skade på hjul bue list h. bakskjerm
Døråpning	ser ut som det er gnisse merker i dør åpninger etter bakdører har gnisset hull på lakk.

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5952836

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter R
3 - Nøkler / Utstyr ✓	46 - Radio / Multimedia R
4 - Service/ Dokum. O	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute ✓
5 - Bremsbelegg R	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning O	53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør ✓	57 - Batteri ytre tilstand
13 - Bremseslanger ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri R
14 - Bremskraftforsterker ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
15 - Brems pedal ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys ✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks ✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid O
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper ✓	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet R	66 - Felg O
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett O
23 - Full systemskann O	68 - Hjullager ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	72 - Styresnekke, tannstang O
32 - Kjølesystem ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
35 - Motorfester ✓	74 - Styreservo ✓
Drivverk	Hjuloppheng
41 - Differensial ✓	75 - Støtdempere ✓
42 - Drivaksler ✓	76 - Stabilisator ✓
	77 - Fjærer / fjærbein ✓
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5952836

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O



5952836

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,10 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,80 mm
67.2		Mønsterdybde	5,90 mm
67.3		Mønsterdybde	5,60 mm
67.4		Mønsterdybde	5,80 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5952836

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5952836

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5952836

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5952836

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



5952836

Bilder og vedlegg




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5952836

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt




5952836


Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt