

5953567

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546981



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	2268 cm ³
Modell	OUTLANDER	Motoreffekt	110 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CF75300	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMBXLGF6WEZD00930	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	105360	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.08.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5953567

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	
68.2		Slakk i hjullager:	Høyre bak
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre side

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.15		Ulyd fra hjuloppheng bak	
2.24		* subbe / skrape lyd i bremser/drivverk bak ved prøve kjøring. mer lyd ved sving til h.	
4.16	Service/ Dokum.	* bilder av service dokumentasjon er vedlagt	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
40.18	Girkasse (automatisk)	* det finnes feil koder	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.29		Dekk er noe skjevslitt	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	
86.22		Små lakkblærer:	Tak
86.27		Diverse lakkrust	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5953567

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 40 - Girkasse (automatisk) O
2 - Unormal lyd	O 41 - Differensial ✓
Generell informasjon	42 - Drivaksler ✓
3 - Nøkler / Utstyr	43 - Mellomaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	O Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg	45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsvæsknivå	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremserør	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Bremsedal	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks	58 - Tilstand 12 volt batteri R
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	66 - Felg O
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett O
23 - Full systemskann	68 - Hjullager R
Motor	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	Styring
27 - Motor virkemåte	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	R 72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 73 - Styrestag/ledd R
30 - Kjølevæske	✓ 74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	✓



5953567

Karosseri

81 - Frontrute	0
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	0
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	0
89 - Understellsnummer	✓

Interiør


91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5953567

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Kontrollert visuelt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	495 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,10 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,90 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5953567

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5953567


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5953567

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5953567


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5953567

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5953567

Bilder og vedlegg




37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5953567

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt

NAF Senteret Skien
Nensetbakken 27 // Koststed: 24306
3736 Skien
Telefon: +4791745225
Fax:
E-mail: jan.arnesen@naf.no
Website:



11. des. 2025

Køretøj: Mitsubishi Outlander-III 2.2 DI-D 4x4
Motorkode: 4 N 14
Produktionsår: 12-21
Kilometerstand:
Registrering Nr:
VIN: JMBXLGF6WEZD00930 (skrevet af kontrolløren)
Testet: 11. des. 2025 16:30:09

Fejlkode

OBD	OBD	2 Fejl
Fejlkode: U0001 CAN-bus Funktion frakoblet.		
Fejlkode: U0001 CAN-bus Funktion frakoblet.		
Drivlinje	Diesel	0 Fejl
bremsesystem	ASC/ESP	0 Fejl
bremsesystem	Ratvinkelføler	0 Fejl
bremsesystem	EPB Parkeringsbremse	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	ETACS	0 Fejl
Komfort	Parkeringsensor	ikke tilgængelig
Komfort	AS&G start/stop	ikke tilgængelig
Komfort	Adgangssystem OSS	0 Fejl

Komfort	Elektrisk bagagerumsåbner CAN	0 Fejl
Komfort	Adaptiv fartpilot ACC/FCM CAN	3 Fejl
Fejlkode: C1786 Gearkassestyreenhed System i nødkørsel.		
Fejlkode: C1753 Radarsensor-enhed adaptiv fartpilot Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C1777 CAN-bus/forbindelse til styreenhed for adaptiv fartpilot Kommunikation forstyrret.		
Komfort	LDW vognbaneassistent CAN	0 Fejl
Komfort	Adaptiv fartpilot FCM/LDW/AHB	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firehjulstræk	8 Fejl
Fejlkode: C102A Hjulføler BV Signal/funktion med fejl.		
Fejlkode: C1078 Hjulfølere Uplausibelt signal.		
Fejlkode: C1621 Styreenhed for firehjulstræk Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: C1020 Hjulføler BV Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: U1427 Hjulføler BH Signal med fejl.		
Fejlkode: C1015 Hjulføler FH Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: C102B Hjulføler BH Strømkreds med fejl.		
Fejlkode: C100A Hjulføler FV Strømkreds med fejl.		
Gearkasse	automatgear	1 Fejl
Fejlkode: U0001 CAN-bus		

Funktion frakoblet.

Tyverisikring	Startspærre	0 Fejl
Styretøj	Servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Navigation	0 Fejl
Dæktryksovervågning	TPMS dæktryksovervågning CAN	0 Fejl