



5962122

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	140 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	CV80755	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZGE136882	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	216512	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	08.04.2016
		Frist for neste EU kontroll	16.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5962122

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.1	Kjøreegenskaper	Ratt ut av midtstilling	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Høyre foran
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Høyre baklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen varme fra varmeapparat	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Bakrute
86.6	Lakk / karosseri utvendig	Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran
88.1	Underside	Skadet/løs innerskjerm:	Venstre foran, Høyre foran
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
99.7	Bilbelte	Vridd belte	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.23	Unormal lyd	Ulyd i drivverk	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
9.14	Bremsevirkning	* Brems henger litt på høyre foran	
18.15	Markeringslys/-lykter	Mindre ripe(r) i lampeglass	Venstre indre
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.9		* Kontakt festet med strips	
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	1 dekk
67.28		Ripe/slitasje	2 felger
75.11	Støtdempere	Svetting fra støtdemper	Venstre foran, Høyre foran
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Panser
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
98.9	Seter	* Var på test tidligere i år, ble notert skittent sete er rent ut nå	



5962122

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
21.10.2019	124693
11.01.2019	94668
08.03.2018	63598
16.05.2017	33229

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5962122

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	O	41 - Differensial	O
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
Bremser		47 - Elektrisk vindusheis	✓
5 - Bremsebelegg	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
6 - Bremseskiver	R	49 - Kupevifte	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
9 - Bremsevirkning	O	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
10 - Bremsevæskennivå	✓	52 - Lyktespyler / Visker	✓
12 - Bremserør	✓	53 - Sentrallås	✓
13 - Bremseslanger	✓	54 - Setevarmer	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	56 - Drivrem generator	✓
15 - Brems pedal	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
Lys og signaler		O 58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
17 - Lys	R	✓ 59 - Tilhengerkontakt	✓
18 - Markeringslys/-lykter	O	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
19 - Refleks	✓		
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	✓	65 - Dekk	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	66 - Felg	✓
e-Diagnose		R 67 - Ekstra hjulsett	O
23 - Full systemskann	R	68 - Hjullager	✓
		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
Motor		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	✓ 72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	✓ 73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	✓ 74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



5962122

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	O
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5962122

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	11,20 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	11,10 mm
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,90 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,30 mm
67.2		Mønsterdybde	4,20 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	4,10 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5962122

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5962122

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5962122

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




5962122


Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5962122

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Bilbelte



39. Bremseskiver



40. Differensial



41. Ekstra hjulsett



42. Ekstra hjulsett



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Lys



46. Lys



47. Lys



48. Seter




5962122

Bilder og vedlegg



49. Seter



50. Støtdempere



O 51. Støtdempere


O



52. Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer



53. Underside



R 54. Underside

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
CV80755	WVWZZZ3CZGE136882
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	Passat 2.0 16V TDI BlueMotion Variant
Motorkode	Km
CRLB	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108E71	Temperature flap actuator rear — Function faulty.
	B137A31	Air quality sensor/anti-misting sensor — Signal faulty
Brake electronics	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
Diagn. interface bus	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Engine electronics I	P047F00	Exhaust-gas pressure control valve — System jams/permanently open
	P304500	Fuel pump electronics — Electronics defective
Information electronics	B201A00	ECU — Possibly coding or software version wrong
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Trailer function	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
Transmission electronics	P073E00	Reverse gear — Faulty synchronisation
Vehicle electrics 1	B1398F0	Seat heating FL — Function/electric circuit faulty
	B140B29	RELEASE BUTTON HATCHBACK HANDLE — Signal implausible
	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Access and start system interface
Comfort	Door electronics rear driver side
	Door electronics rear passenger side
	Driver door electronics
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Passenger door electronics
OBD	
Safety	Parking assist
	Radar sensor of adaptive cruise control
Steering	Electron. steering column locking
	Power steering
	Steering column module
Transmission	All-wheel electronics