

5941766

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	526148



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	JUMPY	Motoreffekt	106 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KJ61779	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF7VFEHTMPZ055465	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	17420	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.12.2023
		Frist for neste EU kontroll	19.12.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5941766

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.5	Service/ Dokum.	Det er ikke avmerket noen servicer i serviceheftet	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
22.9	Varsellamper utvidet	* Varsler for Ad-blue.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Det er ikke avmerket noen servicer i servicehefte


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	4 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5941766

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
9 - Bremsvirkning	✓	53 - Sentrallås	✓
12 - Bremserør	✓	54 - Setevarmer	✓
13 - Bremseslanger	✓	55 - Ladespenning generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Brems pedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	✓
17 - Lys	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	Styring	
22 - Varsellamper utvidet	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
e-Diagnose		72 - Styresnekke, tannstang	✓
23 - Full systemskann	O	73 - Styrestag/ledd	✓
Motor		74 - Styreservo	✓
27 - Motor virkemåte	✓	Hjuloppheng	
28 - Utvendig tilstand motor	✓	75 - Støtdempere	✓
29 - Oljenivå motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølevæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
31 - Kjølevifte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Karosseri	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	81 - Frontrute	✓
37 - Registerreim	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
38 - Clutch	✓	84 - Lås	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
41 - Differensial	✓	87 - Utvendig speil	✓
42 - Drivaksler	✓	88 - Underside	✓
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



5941766

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	○
103 - Interiør generelt	✓



5941766

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	36 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	6 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	10,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	10,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,50 mm
67.3		Mønsterdybde	7,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



5941766

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5941766

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5941766

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



5941766

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




5941766

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



6. des. 2025

Køretøj: Citroen Jumpy-IV 2.0 Blue-HDi 145 Kassebil
Motorkode: EHS (DW10FDDU370)
Produktionsår: 21-
Kilometerstand:
Registrering Nr: KT61779
VIN: VF7VFEHTMPZ055465 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 6. des. 2025 07:14:26

Fejlkode

OBD

OBD

0 Fejl

Drivlinje

Diesel

12 Fejl

Fejlkode: P0562-A2
Batteri køretøjets net
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0215-72
Hovedrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P24D1-92
Sodsensoren
Regenerering af sensorelementet ikke afsluttet.

Fejlkode: P203F-7B
Beholder for urea-additiv
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P0615-11
Startrelæ 1
Aktivering mangler/med fejl.

Fejlkode: P20FF-98
Motorstyringsenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2FFF-00
Ingen fejlkode
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: P166F-06
Start/stop-system
Ikke-tilladt motorstop registreret.
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: P0480-96
Køleventilator
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P0090-77
Brændstoftrykregulator 1
Afbrydelse i strømkreds .

Fejlkode: P1199-7B
Brændstofstand
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P00C6-21
Brændstoffordelerrør (bank 1)
Brændstoftryk for lavt ved motorstart.

Drivlinje	Ekstern additivstyreenhed	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/ESP	4 Fejl

Fejlkode: P0560-16
ABS/ESP-styreenhed
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0562-16
ABS/ESP-styreenhed
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: P1702-68
Systemstyreenhed
Efterløbsfase forkert.

Fejlkode: C1381-00
Returpumpe
Funktion ukorrekt.

Passiv sikkerhed	Airbag	1 Fejl
-------------------------	---------------	---------------

Fejlkode: B1400
CAN-bus
Spændingsforsyning med fejl.

Termostyring	Klimaanlæg	0 Fejl
---------------------	-------------------	---------------

Termostyring	Klimaanlæg bag	ikke tilgængelig
---------------------	-----------------------	-------------------------

Termostyring	Klimaanlægsbetjeningspanel bag	ikke tilgængelig
---------------------	---------------------------------------	-------------------------

Termostyring	Tilskudsvarme CAN	2 Fejl
---------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: P1A05

Fejlkode: B1303

Førerassistentsystem	Multifunktionskamera	ikke tilgængelig
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------

Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejlkode: U1F3B

CAN-kommunikation med multifunktions-styreenhed/selealarm-kontrollampe
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1F3E

Telematik-styreenhed
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: U1F39

Regn-/lyssensor
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B181A

Elektronisk tændingslås
Fejl i kommunikation.

Fejlkode: B1188

Førrudeviskerrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1189

Førrudeviskerrelæ
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1167

Blinklys FV
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1138

Nærlys venstre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B132D

Sædevarme
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627

Batteriladetilstand-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715

Dørlås-berøringskontakt FH
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716

Dørlås-berøringskontakt FV
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1727

Dørhåndtagsensor foran til venstre
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825

Olieniveaukontrol
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1325

Kabineblæser foran

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B1004
styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: U1F1A
LIN-bus
Fejl i kommunikation.

Komfort	Motorskifteenhed BSM	ikke tilgængelig
----------------	-----------------------------	-------------------------

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Komfort	Kontaktmodul rat	1 Fejl
----------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: B100C
styreenhed
Forsyningsspænding med fejl.

Komfort	Info display	ikke tilgængelig
----------------	---------------------	-------------------------

Komfort	Multiplex-betjeningsenhed	0 Fejl
----------------	----------------------------------	---------------

Komfort	Multifunktionsrat	0 Fejl
----------------	--------------------------	---------------

Komfort	Regn-/lyssensor	3 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1000
styreenhed
Kalibrering mangler/med fejl.

Fejlkode: B1174
Regn-/lyssensor
Tilpasning til forrude fejler.

Fejlkode: B1009
styreenhed
Intern fejl.

Komfort	Parkeringsensor	3 Fejl
----------------	------------------------	---------------

Fejlkode: B1223
Parkeringsensor BV indvendig
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1224
Parkeringsensor bag til venstre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228
Parkeringsensor bag til højre udvendigt
Funktion ukorrekt.

Komfort	Multifunktions-touchscreen	1 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1574-1C
Touchscreen
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Komfort	Køretøjsafstandsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Elektron. tændingslås	ikke tilgængelig
Komfort	Head-up-display CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængerstyreenhed	8 Fejl

Fejlkode: B1002-00
styreenhed
Uventet reset

Fejlkode: B2EC0-13
Anhængerbaglygte højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC1-13
Anhængerbaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC2-13
Anhængerblinklys højre side
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2EC3-13
Anhængerblinklys venstre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2ECE-13
Anhænger-tågebaglygte
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ECF-13
Anhængerbaklys
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: B2ED0-13
Anhænger-bremselys
Strømkreds med fejl.

Komfort	Skydedør venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Skydedør højre	ikke tilgængelig
Gearkasse	automatgear	ikke tilgængelig
Gearkasse	Automatgearkasse-betjening	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Tyverisikring	alarmhorn	ikke tilgængelig

Styretøj	Servostyring	1 Fejl
Fejlkode: C1178 styreenhed Intern fejl.		
Infotainmentsystem	Telematikbetjeningsenhed	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Bilradio	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Navigation	5 Fejl
Fejlkode: B1003 Fjernkodning af styreenhed Kodning mangler/med fejl.		
Fejlkode: B100C Styreenhed, spændingsforsyning Spændingsforsyning med fejl.		
Fejlkode: B1503 Audioudgang, bagest venstre Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1504 Audioudgang, bagest højre Funktion ukorrekt.		
Fejlkode: B1574 Touchscreen Funktion ukorrekt.		