

RZ45564 - 2023 Peugeot 3008 Offroad

Km.stand	31 836	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	0	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.05.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	25 313
Egenvekt	1477	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	
Effekt	131	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF3MCYHZUNS188104	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	07.06.2023	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	17.12.2025


FORKLARING: ✓ = I orden✗ = Defekt– = Ikke testet

Identitet		Interiør og instrumenter		Miljø	
1.1	Understellsnr.	4.1	✓ Dashbord	6.1	Støy
1.2	Kjennemerke	4.2	✓ Instrumenter og brytere	6.2	Avgass
1.3	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	✓ Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	Lekkasjer (forurensing)
1.4	✓ Nøkler	4.4	✓ Dørtrekk	Gir og drivlinje	
Eksteriør		4.5	✓ Seter	7.1	✓ Girkassefunksjon
2.1	✓ Lakk	4.6	✓ Taktrekk	7.2	✓ Differensial funksjon
2.2	✓ Antirustbehandling/under bil	4.7	✓ Tepper/bekledning	7.3	✓ Clutch/kobling
2.3	✓ Panser	4.8	✓ Bagasjeromskjuler	7.4	✓ System for stabilitet (ESP)
2.4	✓ Kanaler	4.9	✓ Vindusheiser	Hjuloppheng og styring	
2.5	✓ Dører/bakluke	4.10	✓ Bilbelte	8.1	✓ Ratt/styringsmekanisme
2.6	✓ Låser/tyverisikring	4.11	✓ Airbager	8.2	✓ Ledd
2.7	✓ Skjermer	4.12	✓ Varme/AC/Klima	8.3	✓ Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	✓ Støtfanger/grill	4.13	✓ Signalhorn/Lydsignal	8.4	✓ Aksler
2.9	✓ Sensorer/parkeringsensor	4.14	✓ Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	✓ For-/bakstilling
2.10	✓ Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	✓ Navigasjon	8.6	✓ Fjærer/luftbelger
2.11	✓ Cabriolet/Hardtop	4.16	✓ Refleksvest	8.7	✓ Stabilisatorstag
2.12	✓ Speil	4.17	✓ Varseltrekant	8.8	✓ Hjullager
2.13	✓ Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	✓ Skillevegg varerom	Brems	
2.14	✓ Rust	Motor		9.1	✓ Bremsfunksjon/ABS
2.15	✓ Frontvindu/vinduer	5.1	✓ Avlesning av feilkoder	9.2	✓ Pedal/vandring
2.16	✓ Vinduspussere/-spyler	5.2	✓ Batteri	9.3	✓ Parkeringsbrems betjening
2.17	✓ Dekk/reservehjul	5.3	✓ Tenningsanlegg	9.4	✓ Bremskraftforsterker
2.18	✓ Felger	5.4	✓ Drivstoffanlegg	9.5	✓ Lasteavhengig ventil
2.19	✓ Hjulmuttere/-bolter	5.5	✓ Dynamo/lading	9.6	✓ Bremsbelegg
2.20	✓ Avtagbar tilhengerkule	5.6	✓ Eksosanlegg	9.7	✓ Tromler/Skiver
2.21	✓ Tilhengerfeste	5.7	✓ Elektroniske styresystemer	9.8	✓ Rør/slanger
Utvendig lys		5.8	✓ Kjølesystem/vannpumpe	9.9	✓ Lekkasjer
3.1	✓ Lysfunksjon foran	5.9	✓ Motorfester/demper	9.10	✓ Bremsvæske
3.2	✓ Lysfunksjon bak	5.10	✓ Oljeforbruk/Røykutvikling		
3.3	✓ Markeringslys	5.11	✓ Service		
3.4	✓ Retningslys	5.12	✓ Start/arbeidslyd		
3.5	✓ Nødsignallys	5.13	✓ Trekkraft		
3.6	✓ Parkeringslys	5.14	✓ Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor		
3.7	✓ Refleks	5.15	✓ Dieselpumpe/dyser/gløding		
3.8	✓ Andre lys				

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 17.12.2025
Signatur selger

Dato: 17.12.2025
Signatur kunde




KOMMENTARER

2.1 Eksteriør - Lakk - .

5.11 Motor - Service - Servicer fulgt

BILDER



2.1 .

5.11 Servicer fulgt



2.1 .



2.1 .



2.1 .

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 12, 2024
Bremseklosser	70%	70%	80%	80%	