



5949628

NAF Bruktbiltest

Testdato
10.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	547366



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	EXPERT	Motoreffekt	110 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR62926	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF3VFAHXHJZ133002	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	123852	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.03.2019
		Frist for neste EU kontroll	19.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5949628

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
65.9	Dekk	Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Venstre foran, Høyre bak
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Hele karosseriet
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.5		Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/ engelsk/tysk	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
19.05.2023	80000
11.04.2022	52763
09.03.2020	17454

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5949628

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter O
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	48 - Oppvarmet bakrute R
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	✓ 56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal	✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk R
19 - Refleks	✓ 66 - Felg O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 67 - Ekstra hjulsett ✓
21 - Varsellamper	✓ 68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	74 - Styreservo ✓
29 - Oljenivå motor	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske	✓ 75 - Støtdempere ✓
31 - Kjølevifte	✓ 76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	✓
Drivverk	
38 - Clutch	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓
42 - Drivaksler	✓



5949628

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



5949628

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	230,00
9.2		Bremsevirkning, HF	230,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	688 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,00 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,50 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5949628

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5949628


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




5949628

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5949628


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5949628

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5949628

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




5949628

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



5949628

Bilder og vedlegg



52. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR62926	VF3VFAHXHRJZ133002
Årsmodell	Merke/Modell
16-	Expert-IV 2.0 16V Blue-HDi 150 FAP
Motorkode	Kasten
AHX (DW10FD)	Km
	Ukjent

Utført med feil (83)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
Automatic air conditioning	B1315 B133A	Air distribution flap actuator — Fault in electric circuit Blender flap actuator FL — Faulty servomotor
Auxiliary heater	2C07	Overheating — Too many sequential overheating instances
Body modification (BSG)	B1002 B2EC0 B2EC1 B2EC2 B2EC3 B2ECE B2ECF B2ED0 U1F00	ECU — Unexpected reset Trailer rear light right — Fault in electric circuit Trailer rear light left — Fault in electric circuit Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit Trailer turn indicator left — Function faulty. Rear fog light trailer — Fault in electric circuit Trailer reverse light — Fault in electric circuit Trailer brake light — Fault in electric circuit Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central switching unit BSI	B1003 B1137 B1138 B114A B1153 B1163 B132A B1331 B1418 B162C B1715 B1716 B173A B173D B1805 B1806 B1808	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault). Dipped beam right — Fault in electric circuit Dipped beam left — Fault in electric circuit Parking light FR — Function faulty. WINDSCREEN WIPER — Function faulty. Licence plate light — Function faulty. REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system Release signal for power window — Function faulty. Buckle switch driver side — Signal implausible Relay 1 accessories — Function faulty. Door lock contact FR — Implausible CONDITION Door lock contact FL — Implausible CONDITION Door lock switch driver door — Implausible CONDITION Key — Faulty recognition STARTER — Function faulty. Engine management — Engine stalls Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	B181F	Brake-light switch/brake-pressure sensor — Signals implausible among one another
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
Delphi DCM 6.2	P16D0	Crankshaft sensor — Flywheel faulty
	P16D8	Start/stop system — Start cable faulty
Navigation system	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1561	USB port 3 — Function faulty.
	B1562	USB port 2 — Function faulty.
	B1563	USB port 1 — Function faulty.
Parking assist	B121A	Body control module — Configuration faulty
	B1221	Distance sensor FL inner side — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1243	Lane change assist warning light in exterior mirror right — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Rain/light sensor	(CAN)	B1173 Outdoor light sensor — Function faulty.
Trailer switching unit (BCM)	B1002	ECU — Unexpected reset
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP
Comfort	Control tip switch at steering wheel
	Instrument cluster
	Multifunction touch screen
	Multiplex operating unit
	Steering wheel switch module
Engine	External additive ECU
OBD	
Steering	Electr. power steering