

XA19062 - 2016 Mitsubishi Offroad

Km.stand	93 368	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	Har ikke
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Ja	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Nei	Siste service, dato	04.02.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	89 721
Egenvekt	1845	Medfølger sommerdekk		PKK utført	09.01.2024
Effekt	121	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMBXDGG2WGZ004268	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	01.01.2016	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	17.12.2025

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

normal bruksslitasje ift alder

Dato: 17.12.2025
Signatur selgerDato: 17.12.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - oversiktsbilder av bilen
- 2.3 Eksteriør - Panser - Steinsprut panser, flekket
- 5.11 Motor - Service - service dokumentasjon

BILDER



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen



2.1 oversiktsbilder av bilen

LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 7 Dato: 08.02.23 Kilometerstand: 83451 Fakturanr.: 5136108 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 8 Dato: 10.01.2024 Kilometerstand: 85960 Fakturanr.: 2084163 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 9 Dato: 05.02.25 Kilometerstand: 89721 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 10 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 11 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 12 Dato: Kilometerstand: Fakturanr.: Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

SPHEVNR916E2

5.11 service dokumentasjon

LOGG FOR KJØRETØYSERVICE

Service 1 Dato: 8/3-17 Kilometerstand: 17417 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 2 Dato: 11/04/2018 Kilometerstand: 37664 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 3 Dato: 22/1-19 Kilometerstand: 49441 Fakturanr.: 2010381 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted
Service 4 Dato: 16.01.20 Kilometerstand: 62044 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 5 Dato: 10/2-21 Kilometerstand: 76178 Fakturanr.: 2039601 Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted	Service 6 Dato: 09.02.23 Kilometerstand: 80537 Fakturanr.: Leira Bil AS 7100 Rissa Org.nr. 967 407 593 Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81 Stempel og underskrift fra serviceverksted

Fylles ut i sin helhet hver gang bilen er inne til periodisk vedlikehold på serviceverksted.

SPHEVNR916E2

5.11 service dokumentasjon

BILDER



2.3 Steinsprut panser, flekket

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	7.5	7.5	7.5	7.5	Uke 41, 2024
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 38, 2018
Bremseklosser	90%	90%	90%	90%	