

5961946

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Nissan	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	QASHQAI	Motoreffekt	96 kW
Type	J11	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	VH91868	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SJNFDNJ11U2124423	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	132140	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	07.11.2017
		Frist for neste EU kontroll	18.06.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5961946

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran
6.10		Rust på bremsekive:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak, Høyre bak
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
66.7	Felg	Vesentlig oksidering/rust	Høyre bak
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
99.7	Bilbelte	Vridd belte	Høyre bak


Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Bilen var litt tung startet	
6.15	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Venstre bak
9.14	Bremsevirkning	* Henger litt på venstre forhjul	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.20	Instrumenter	* Kamera foran er blokkert av skiltplate	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
83.17	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 30 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



5961946

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper		38 - Clutch	✓
		39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon			
3 - Nøkler / Utstyr	✓		
4 - Service/ Dokum.	✓		
Bremser			
5 - Bremsbelegg	✓		
6 - Bremseskiver	R		
8 - Parkeringsbrems	✓		
9 - Bremsvirkning	R		
10 - Bremsvæsknivå	✓		
12 - Bremserør	✓		
13 - Bremseslanger	✓		
14 - Bremskraftforsterker	✓		
15 - Brems pedal	✓		
Lys og signaler			
17 - Lys	✓		
18 - Markeringslys/-lykter	✓		
19 - Refleks	✓		
20 - Lyd / lyssignaler	✓		
21 - Varsellamper	✓		
22 - Varsellamper utvidet	✓		
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	R		
Motor			
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓		
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		
		Elektriske anlegg	
		44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	O
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
		Hjul, dekk, felg	
		65 - Dekk	✓
		66 - Felg	R
		67 - Ekstra hjulsett	✓
		68 - Hjullager	✓
		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
		Styring	
		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓



5961946

Hjuloppheng


75 - Støtdempere	✓
76 - Stabilisator	✓
77 - Fjærer / fjærbein	✓
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
80 - Travers	✓

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	O
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5961946

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	24,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,90 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	11,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	12,60 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	12,70 mm
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
26.1	Avgassanalyse (Diesel)	Røykgass	0,00 m ⁻¹
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	300000
37.2		eller ved, måneder:	120
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Åpenbar kjøleeffekt
58	Tilstand 12 volt batteri		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,40 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,80 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,40 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,70 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,80 mm
67.2		Mønsterdybde	3,70 mm
67.3		Mønsterdybde	3,90 mm
67.4		Mønsterdybde	3,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5961946

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5961946

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



5961946

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5961946

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Bilbelte



30. Bremseskiver



31. Bremseskiver



32. Bremseskiver



33. Bremseskiver




34. Felg



35. Felg



36. Felg



5961946

Bilder og vedlegg



37. Felg



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
VH91868	SJNFDNJ11U2124423
Årsmodell	Merke/Modell
13-18	Qashqai-II 1.6 16V dCi (J11) 4x4
Motorkode	Km
R9M 410	Ukjent

Utført med feil (6)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP CAN UDS	C1104	Wheel speed sensor 1 FL — Fault in electric circuit
Air conditioning HVAC CAN	B24A9	Solar intensity sensor — Fault in electric circuit
ECu of audiovisual communication	U1000 U12B2	Communication through CAN bus — Communication disturbed DAB antenna — Connection to antenna incorrect
Radar CAN-UDS	C1A16	Laser distance sensor — Housing disk scratched/damaged
Tire pressure monitoring system CAN-UDS	C1704	Tyre pressure sensor FL — Tyre pressure too low

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	Parking brake CAN-UDS
Airbag	Airbag UDS
Comfort	BCM – All systems Driving light ECU CAN IPDM UDS Metr./americ. speedometer (instrument cluster) Seat/mirror memory CAN
Engine	Diesel CAN-UDS
OBD	
Safety	Advanced Driver Assistance Systems ADAS



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Gateway

GW Access to vehicle

Lane tracking camera

Panoramic view CAN

Parking assist

Radar sensor RL

Radar sensor RR

Steering

EPS UDS

Suspension

Suspension CAN-UDS

Transmission

4WD gearbox CAN