



5811909

NAF Bruktbiltest

Testdato
14.10.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As	Kontaktperson	
Medlemsnummer	94448735	Navn	Auksjonen.no As
Adresse	Døvleveien 23	Telefon	33300540
Postnummer og -sted	3170 SEM	E-post	
Telefon	33300540		



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	PARTNER	Motoreffekt	73 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	VH90722	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF37FBHY6HJ559736	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	74766	Bruktimportert	Ja
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.05.2017
		Frist for neste EU kontroll	22.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5811909

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.2	Service/ Dokum.	Siste service er ikke utført	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.3	Eksosanlegg	Lekkasje i fleksibel del	
59.1	Tilhengerkontakt	Skadet	
59.3		Funksjonsfeil	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode: Skift	
83.1	Dør-/panseråpner	Skade på utvendig døråpner:	Høyre bakdør
83.2		Feil ved panserlås.	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre bakskjerm, Kanal venstre side, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.2		Matt lakk:	Hele karosseriet
86.3		Lakkriper:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør, Bakluke, Venstre fordør
86.10		Rust/rusthull:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør
86.12		Steinsprut/lakksår	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Panser, Venstre fordør, Høyre bakskjerm, Høyre fordør
102.1	Laste-/bagasjerom	Skadet gulvteppe	
102.2		Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
102.4		Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
3.18		* Lastestaiv er skadet /bøyd.	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	



5811909

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Bakluke/-dør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølevæske	Ikke tilgjengelig for kontroll
Motorfester	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Kjølesystem	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 30 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått
Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset: Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: ikke registrert.



5811909

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper ✓

Generell informasjon

3 - Nøkler / Utstyr O

4 - Service/ Dokum. R

Bremser

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver ✓

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsevirkning ✓

10 - Bremsevæsknivå |

11 - Bremsevæskens kokepunkt |

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

Lys og signaler

17 - Lys R

18 - Markeringslys/-lykter ✓

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet R

e-Diagnose

23 - Full systemskann R

Motor

26 - Avgassanalyse (Diesel) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske |

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem |

33 - Eksosanlegg R

35 - Motorfester |

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

Drivverk

38 - Clutch ✓

39 - Girkasse (manuell) ✓

42 - Drivaksler ✓

Elektriske anlegg

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

57 - Batteri ytre tilstand |

58 - Tilstand 12 volt batteri |

59 - Tilhengerkontakt R

Hjul, dekk, felg

65 - Dekk ✓

66 - Felg O

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

Styring

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

Hjuloppheng

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5811909

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør






91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5811909


Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	120,00
9.4		Bremsevirkning, HB	120,00
26.1	Avgassanalyse (Diesel)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske		Ikke tilgjengelig for kontroll
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,32 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,30 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,30 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,10 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg

Bilder og vedlegg**1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5811909




13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5811909



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



5811909



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



5811909

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF Senter Trondheim
Ivar lykkes vei 9
7075 Tiller
Telefon: 73957395
Fax:
E-mail: Odd.reppe@naf.no
Website: Www.naf.no



14. okt. 2025

Køretøj: Peugeot Partner-III 1.6 8V Blue-HDi 100 FAP Kassebil
Motorkode: BHY (DV6FD)
Produktionsår: 14-18
Kilometerstand: 74766 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: VH90722
VIN: VF37FBHY6HJ559736 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 14. okt. 2025 08:29:09

Fejlkode

OBD

OBD

4 Fejl

Fejlkode: P20F6
Additivindsprøjtningssyde 1 række 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: P20E8
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Fejlkode: P20F6
Additivindsprøjtningssyde 1 række 1
System sidder fast/er konstant åbent.

Fejlkode: P20E8
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Drivlinje

EDC 17 C60

3 Fejl

Fejlkode: U1218-81
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: P20F6-00
Udstødningsefterbehandlingssystem
System utæt.

Fejlkode: P20E8-00
Trykregulering urea-additiv
Systemtryk for lavt.

Drivlinje bremsesystem	Ekstern additivstyreenhed Bosch ABS	0 Fejl ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbags Autoliv	0 Fejl
Passiv sikkerhed	Servicemodul (automatisk nødopkald)	ikke tilgængelig
Termostyring	Klimaanlæg CAN	ikke tilgængelig
Førerassistentsystem	Nødbremseassistent (Lidar)	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument CAN	0 Fejl
Komfort	Central styreenhed BSI CAN	1 Fejl

Fejlkode: DTC 05FF
gatewaystyreenhed
Funktion ukorrekt.

Komfort	COM 2005	0 Fejl
Komfort	MFA CAN	0 Fejl
Komfort	Regn-/lyssensor CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringsensor CAN	ikke tilgængelig
Komfort	Spændingsbevaring	ikke tilgængelig
Komfort	Håndfrit apparat	ikke tilgængelig
Komfort	Højfrekvensnøgle	ikke tilgængelig
Gearkasse	EGT6 MAPS	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Tyverialarm	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring CAN	0 Fejl
Infotainmentsystem	Infodisplay/telematik	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	Radio RD 4	0 Fejl
Infotainmentsystem	CD skifter	ikke tilgængelig
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning CAN	ikke tilgængelig