

HYUNDAI KONA ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 19.12.2025

KODE: 1907936



ED64415



49 245 KM



26.01.2022

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: TMAK581GFNJ041780

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 26.01.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg, vinterfelg er også noe oksidert	
2. INTERIØR		
2.1 Bilbelte	Slitasje merker på bilbelte venstre side bak	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	Medfølger kun nødlader	



1.1 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg, vinterfelg er også noe oksidert



1.1 Kantkjørt en sommerfelg og en vinterfelg, vinterfelg er også noe oksidert



2.1 Slitasje merker på bilbelte venstre side bak

Service og vedlikehold

Hyundai teknisk klargjøring (PDI)

PDI-kontroll utført i henhold til Hyundai's standard.

☒ Radio-navigasjonsoppdatering
☒ Service- og sikkerhetskampanjer
☐ Godkjent lakkkontroll

Dato: 23.01.23 Kartversjon: oppdatert
 Kilometerstand: 11691 Stempel:
 Arbeidsordrenummer: 150007
 Signatur: [Signature] Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 4
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Første ordinære vedlikehold (Hva som inntreffer først)

Dato: 23.01.24
 Kilometerstand: 26691

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☐ Radio-navigasjonsoppdatering
☐ Service- og sikkerhetskampanjer
 Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: _____ Kartversjon: _____
 Kilometerstand: _____ Stempel: _____
 Arbeidsordrenummer: _____
 Signatur: _____ Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 2
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: _____
 Kilometerstand: _____

26 Service- og garantihette

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☐ Radio-navigasjonsoppdatering
☐ Service- og sikkerhetskampanjer
 Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☐ Nei ☐

Dato: 22.2.24 Kartversjon: _____
 Kilometerstand: 22418 Stempel: _____
 Arbeidsordrenummer: AA167681
 Signatur: [Signature] Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 2
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: Feb 2025
 Kilometerstand: 37000

Hyundai originalservice

Service utført i henhold til Hyundai's serviceprogram.

☐ Kilometerbasert service
☒ Tidsbasert service
☐ Radio-navigasjonsoppdatering
☐ Service- og sikkerhetskampanjer
 Godkjent lakk- og karosserikontroll Ja ☒ Nei ☐

Dato: 20/02-25 Kartversjon: _____
 Kilometerstand: 35120 Stempel: _____
 Arbeidsordrenummer: AA188888
 Signatur: [Signature] Mobile Sørlandsparken AS
 Skibåsen 2
 4636 Kristiansand
 NO 946 252 611 MVA

Neste service (Hva som inntreffer først)

Dato: 20/02-26
 Kilometerstand: 50120

Service- og garantihette

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 24, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 47, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5	4,5	4,5	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5	5,5	5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.12.2025	49291
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
16.12.2025	49241

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.