


CF93578 - 2018 Mazda CX-3 2.0 OPTIMUM AUT Offroad

Km.stand	104 114	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti		Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	06.04.2025
Farge	Svart	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	96 389
Egenvekt	1270	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	25.09.2025
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	JMZDKFW7A01351311	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	19.03.2018	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	19.12.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet			Interiør og instrumenter			Miljø		
1.1	A	Understellsnr.	4.1	B	Dashbord	6.1	A	Støy
1.2	A	Kjennermerke	4.2	B	Instrumenter og brytere	6.2	A	Avgass
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger	4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene	6.3	A	Lekkasjer (forurensing)
1.4	A	Nøkler	4.4	B	Dørtrekk	Gir og drivlinje		
Eksteriør			4.5	B	Seter	7.1	B	Girkassefunksjon
2.1	B	Lakk	4.6	B	Taktrekk	7.2	B	Differensial funksjon
2.2	B	Antirustbehandling/under bil	4.7	B	Tepper/bekledning	7.3	B	Clutch/kobling
2.3	B	Panser	4.8	B	Bagasjeromskjuler	7.4	B	System for stabilitet (ESP)
2.4	B	Kanaler	4.9	B	Vindusheiser	Hjuloppheng og styring		
2.5	B	Dører/bakluke	4.10	B	Bilbelte	8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
2.6	B	Låser/tyverisikring	4.11	B	Airbager	8.2	B	Ledd
2.7	B	Skjermer	4.12	B	Varme/AC/Klima	8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
2.8	B	Støtfanger/grill	4.13	B	Signalhorn/Lydsignal	8.4	B	Aksler
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor	4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB	8.5	B	For-/bakstilling
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak	4.15	B	Navigasjon	8.6	B	Fjærer/luftbelger
2.11	B	Cabriolet/Hardtop	4.16	B	Refleksvest	8.7	B	Stabilisatorstag
2.12	B	Speil	4.17	B	Varseltrekant	8.8	B	Hjullager
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger	4.18	B	Skillevegg varerom	Bremseser		
2.14	B	Rust	Motor			9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
2.15	B	Frontvindu/vinduer	5.1	B	Avlesning av feilkoder	9.2	B	Pedal/vandring
2.16	B	Vinduspussere/-spyler	5.2	B	Batteri	9.3	B	Parkeringsbrems betjening
2.17	B	Dekk/reservehjul	5.3	B	Tenningsanlegg	9.4	B	Bremsekraftforsterker
2.18	B	Felger	5.4	B	Drivstoffanlegg	9.5	B	Lasteavhengig ventil
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter	5.5	B	Dynamo/lading	9.6	B	Bremsebelegg
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule	5.6	B	Eksosanlegg	9.7	B	Tromler/Skiver
2.21	B	Tilhengerfeste	5.7	B	Elektroniske styresystemer	9.8	B	Rør/slanger
Utvendig lys			5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe	9.9	B	Lekkasjer
3.1	B	Lysfunksjon foran	5.9	B	Motorfester/demper	9.10	B	Bremsevæske
3.2	B	Lysfunksjon bak	5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling			
3.3	B	Markeringslys	5.11	B	Service			
3.4	B	Retningslys	5.12	B	Start/arbeidslyd			
3.5	B	Nødsignallys	5.13	B	Trekraft			
3.6	B	Parkeringslys	5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor			
3.7	B	Refleks	5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding			
3.8	B	Andre lys						

GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 19.12.2025
Signatur selgerDato: 19.12.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB
Sommerdekk	5	5	5	5
Vinterdekk	5.5	5.5	6.5	5.5