



5965992

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549176



Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	508	Motoreffekt	165 kW
Type	F	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	UF83034	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	VR3F35GGRJY203607	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	67527	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	24.01.2019
		Frist for neste EU kontroll	29.04.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5965992

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
86.9	Lakk / karosseri utvendig	Rustangrep:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.14	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
28.9		Motorvask anbefales	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
86.35		* - Diverse steinsprut/lakksår.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	9 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



5965992

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	○ 45 - Instrumenter ✓
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓
4 - Service/ Dokum.	✓ 49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 54 - Setevarmer ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremsørør	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
13 - Bremseslanger	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
15 - Bremsedal	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys	66 - Felg ○
19 - Refleks	67 - Ekstra hjulsett ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper	Styring
e-Diagnose	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
23 - Full systemskann	72 - Styresnekke, tannstang ✓
Motor	○ 73 - Styrestag/ledd ✓
25 - Avgassanalyse (Bensin)	74 - Styreservo ✓
27 - Motor virkemåte	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor	○ 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	○ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
32 - Kjølesystem	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
33 - Eksosanlegg	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
35 - Motorfester	✓ 80 - Travers ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	✓
Drivverk	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓
42 - Drivaksler	✓



5965992

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5965992

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
25	Avgassanalyse (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	21 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,00 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	730 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	556 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,00 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5965992

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5965992

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5965992

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5965992

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5965992

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5965992


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5965992

Bilder og vedlegg




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
UF83034	VR3F35GGRJY203607
Årsmodell	Merke/Modell
18-	508-II 1.6i 16V Puretech 225
Motorkode	Schrägheck
5GG (EP6FADTX)	Km
	Ukjent

Utført med feil (72)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
All-round vision assist (AVP)	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F22	CAN communication with park assist — Communication disturbed
Audio amplifier	E70	Subwoofer 2 — Short circuit to plus
Automatic gearbox BVA_AM6	U0411	CAN bus connection to electric drive motor ECU A — Received invalid data
Bosch ABS	C141F	Parking-steering assistant — Function faulty.
Central switching unit BSI	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1163	Licence plate light — Function faulty.
	B1209	Distance assist — Signal faulty
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B120D	Cruise control — Distance regulation function faulty
	B123B	Immobiliser — Release through automatic transmission implausible
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B133E	Power window relay rear — Fault in electric circuit
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1723	Door handle sensor FL — Function faulty.
	B1724	Door handle sensor FR — Function faulty.
	B1734	Door handle sensor FL — Function faulty.
	B1735	Door handle sensor FR — Function faulty.
	B177F	Communication with ECU of gesture-controlled access system right or rear — Communication disturbed
	B1781	ECU of gesture-controlled access system right or rear — Upper antenna faulty
	B1782	ECU of gesture-controlled access system right or rear — Short circuit to plus



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B1783	at lower antenna ECU of gesture-controlled access system right or rear — Faulty ECU power supply
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1825	Oil level control — Function faulty.
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F8B	Communication with ECU of gesture-controlled access system right or rear — Communication disturbed
	U1FA7	CAN communication with ECU of seat heater/seat ventilation FR — No communication on data line!
Control tip switch at steering wheel	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
Driver door module	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F66	Connection to driver door controls — No communication
Electrically operated tailgate	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B174E	Rear hatch closing switch — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Instrument cluster	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Multi-function camera	B1238	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Navigation system	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1535	ECU — Faulty software
	B1560	USB port 4 — Function faulty.
	B1563	USB port 1 — Function faulty.
	B1591	Rear camera system — Communication faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F6D	Multifunction display — No communication
Night vision assist control-unit (BVN)	B12B9	Vehicle electrical system battery — Voltage too low
Parking assist	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B120E	Combustion engine — Signal faulty
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	B1292	Parking assist tip switch — Fault in electric circuit
	B1294	Parking assist tip switch — Fault in electric circuit
	U1109	CAN bus connection to transmission ECU — Communication disturbed
	U11A2	CAN bus connection to electronic selector lever module — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F2E	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Steering wheel switch module	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Vehicle distance assistance	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Wiper	B1004	ECU — Internal fault
	B100C	ECU — Supply voltage faulty

Utført uten feil (8)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Service module (automatic emergency call)
Comfort	Adaptive headlight CAN
	Multiplex operating unit
	Sensor for rain-/light recognition
Engine	Gasoline engine
OBD	
Steering	Hydraulic power steering