

NISSAN LEAF FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 22.12.2025

KODE: 1910182



EC59224



74 216 KM



31.05.2021

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: SJNFAAZE1U0130267

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe smått med riper på høyre bakskjerm og venstre side av bakfanger	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Medfølger kun nødlader	



1.1 Noe smått med riper på høyre bakskjerm og venstre side av bakfanger



1.1 Noe smått med riper på høyre bakskjerm og venstre side av bakfanger

8. VEDLIKEHOLDSHISTORIKK

Denne er for å bekrefte at arbeidet som er spesifisert i vedlikeholdsplanen i garantibrevet, er fullført. Periodisk vedlikehold skal utføres ved enten tidspunktene eller kjørelengdene som står spesifisert på vedlikeholdsskjemaene i boken, det som kommer først. Alle kvitteringer for vedlikehold skal overleveres til eventuelle senere eiere av bilen.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
1 år mellomservice	17854	02.05.22	2 år hovedservice	32786	03.05.23	3 år mellomservice	51767	29.05.24
FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED		

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

BILENS UNDERSTELLSNR. _____

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
4 år hovedservice	68299	02.06.25						
FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED			FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED		

GUMPEN MOTOR
Org.nr. 947 707 604
Skibåsen 1, 4636 Kristiansand S

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

SØRLANDETS BILSENTER AS
Skibåsen 1
Postboks 4540 Grim
N-4673 Kristiansand
Tlf. 24 03 47 30
www.sbl.no

BILENS UNDERSTELLSNR. _____

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 47, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 39, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	5	4	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	4	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.06.2025	68299
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
02.06.2025	68299

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.