

5967152

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546951



Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	OCTAVIA	Motoreffekt	77 kW
Type	1Z	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	JD61432	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	TMBGT61ZXC2083094	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	171839	Bruktimportert	Nei
Farge	Beige	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	21.12.2011
		Frist for neste EU kontroll	25.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5967152

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet defekt batteri, unormal motorgange, redusert test	
2.12	Unormal lyd	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.1	Lys	Virker ikke:	Venstre parklys
17.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre tåkelys
17.17		Løs lykt:	Høyre tåkelys
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
32.11	Kjølesystem	Skade / tæring på radiatorregister	
45.8	Instrumenter	En eller flere høyttalere virker ikke	
48.1	Oppvarmet bakrute	Oppvarmet bakrute virker ikke:	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker virker ikke	Foran
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre foran, Høyre foran
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
58.8		* Må startes med booster	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre sidekanal
86.4		Skadet:	Støtfanger foran
86.7		Lakkblærer	Høyre forskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* Nøkkel til avtakbar hengerkule er ikke funnet	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør, Venstre sidekanal, Høyre sidekanal



5967152

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.25		Rustangrep:	Bakluke, Venstre fordør
86.27		Diverse lakkrust	
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
87.12	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke	Venstre, Høyre
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
Defekt batteri,
unormal
motorgange



5967152

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	R 45 - Instrumenter R
Generell informasjon	47 - Elektrisk vindusheis ✓
3 - Nøkler / Utstyr	48 - Oppvarmet bakrute R
4 - Service/ Dokum.	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
6 - Bremseskiver	53 - Sentrallås ✓
8 - Parkeringsbrems	O 54 - Setevarmer R
10 - Bremsvæsknivå	55 - Ladespenning generator ✓
12 - Bremserør	56 - Drivrem generator ✓
13 - Bremseslanger	57 - Batteri ytre tilstand ✓
14 - Bremskraftforsterker	58 - Tilstand 12 volt batteri R
15 - Bremsedal	Hjul, dekk, felg
Lys og signaler	65 - Dekk ✓
17 - Lys	66 - Felg O
19 - Refleks	R 67 - Ekstra hjulsett O
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper	Styring
22 - Varsellamper utvidet	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
e-Diagnose	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
23 - Full systemskann	73 - Styrestag/ledd ✓
Motor	O 74 - Styreservo ✓
27 - Motor virkemåte	Hjuloppheng
28 - Utvendig tilstand motor	R 75 - Støtdempere ✓
29 - Oljenivå motor	R 76 - Stabilisator ✓
30 - Kjølevæske	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
31 - Kjølevifte	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
33 - Eksosanlegg	R 80 - Travers ✓
35 - Motorfester	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓
37 - Registerreim	✓
Drivverk	
40 - Girkasse (automatisk)	✓
42 - Drivaksler	✓



5967152

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	O
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5967152

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	9,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	4,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5967152

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5967152

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5967152

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5967152

Bilder og vedlegg

Servicebevis

Dato: 5/2-2018

km stand: 24368

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☒		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☒		
Drivstofffilter skiftet	☒		
Trompslagge skiftet	☒		
Lufthjelpresser skiftet	☒		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☒		
Rykte kontrollert	☒		
Skannet for tenneste skiftet	☒		

AutoMester
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 24368

Dato: 5/2-2018

25. Generelt

Servicebevis

Dato: 11/7-2017

km stand: 76936

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☒		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☒		
Drivstofffilter skiftet	☒		
Trompslagge skiftet	☒		
Lufthjelpresser skiftet	☒		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☒		
Rykte kontrollert	☒		
Skannet for tenneste skiftet	☒		

PARKEN
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 76936

Dato: 11/7-2017

26. Generelt

Servicebevis

Dato: 7/3-19

km stand: 87629

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☒		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☒		
Drivstofffilter skiftet	☒		
Trompslagge skiftet	☒		
Lufthjelpresser skiftet	☒		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☒		
Rykte kontrollert	☒		
Skannet for tenneste skiftet	☒		

AutoMester
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 87629

Dato: 7/3-2019

27. Generelt

Servicebevis

Dato: 15/05-20

km stand: 103222

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☒	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☒		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☒		
Drivstofffilter skiftet	☒		
Trompslagge skiftet	☒		
Lufthjelpresser skiftet	☒		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☒		
Rykte kontrollert	☒		
Skannet for tenneste skiftet	☒		

AutoMester
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 103222

Dato: 15/5-20

28. Generelt

Servicebevis

Dato: 17/4-2022

km stand: 126 922

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☐	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☐		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☐		
Drivstofffilter skiftet	☐		
Trompslagge skiftet	☐		
Lufthjelpresser skiftet	☐		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☐		
Rykte kontrollert	☐		
Skannet for tenneste skiftet	☐		

AutoMester
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 126 922

Dato: 17/4-2022

29. Generelt

Servicebevis

Dato: 05.05.2023

km stand: 146371

Følgende ble gjennomført:

Motoroljeskift	☐	Lendeskade skiftet	☐
Brak motorolje for fellesle serviceintervall (Q1)	☐		
Impulsdiagnose	☐	Service gjennomført	☒
Kontroll av karpenterer har lekkasjer	☐		
Brannvernservice	☐		
Fylling hver 10 000 km eller hvert 4. år	☐		
Drivstofffilter skiftet	☐		
Trompslagge skiftet	☐		
Lufthjelpresser skiftet	☐		
Skift olje og oljefilter i autostyringskassen (Q2)	☐		
Rykte kontrollert	☐		
Skannet for tenneste skiftet	☐		

MECA
Hommersk BIL AS
Enevolden 2, 4311 Hommersåk
Tlf: 51 97 75 50
NO 979 630 344 MVA
Sjanger: Stads Servicepartner

km stand: 146371

Dato: 05.05.2023

30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5967152

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5967152

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JD 61432	TMBGT61ZXC2083094
Årsmodell	Merke/Modell
09-13	Octavia-II 1.6 16V TDI Combi Green
Motorkode	Line
CAYC	Km
	Ukjent

Utført med feil (19)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108B71	Fresh air/circulating air/air flow flap positioning motor — Hard to operate/ blocked
	B10A415	Air quality sensor signal cable — Fault in electric circuit
Brake electronics	2214	Tyre-pressure warning — Warning was sent or malfunction
	668	Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
Diagn. interface bus	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Door electronics RL	1813	Door ECU RL — Faulty power supply
	934	Drive for RL power window-V26 — Drive for RL power window-V26
Door electronics RR	1814	Door ECU RR — Faulty power supply
Driver door electronics	932	Drive for driver power window-V147 — Drive for driver power window-V147
Radio tuner	856	Antenna, on radio — Antenna, on radio
Trailer function	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle electrics 1	1598	Battery monitoring — Voltage too low
	2394	Position light FL — Function faulty.
	2746	DAYTIME DRIVING LIGHTS — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	984	Bulb for left taillight M4 — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Engine	Engine electronics I
OBD	
Steering	Power steering
	Steering column module
Transmission	Transmission electronics