



5964253

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548118



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1997 cm ³
Modell	Mondeo	Motoreffekt	132 kW
Type	BA7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LY84029	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0FXXWPCFHK39083	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	241819	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	31.10.2018
		Frist for neste EU kontroll	14.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5964253

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
21.17	Varsellamper	* - Varsler feil på lading, Batteri og girkasse. må videre feilsøkes.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
56.4	Drivrem generator	* * Multirem har hoppet av grunnet defekt løpehjul til dynamo, Ukjent skadeomfang .	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak, Høyre sidekanal
86.7		Lakkblærer	Høyre bakkdør, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakkdør, Venstre bakskjerm
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakkdør
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre bakkdør
86.14		Lakkslipp/flassing	Høyre sidekanal
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
4.16		* - Bilen har ikke strøm (Skadet remskive til dynamo). Veldig nedsatt test.	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
40.16	Girkasse (automatisk)	Liten oljelekkasje	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør, Høyre fordør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt og skitten
87.13	Utvendig speil	* Visuell kontroll.	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Venstre side midten, Høyre side midten
90.13	Tilhengerfeste	* * Ikke kontrollert funksjon på hengerfeste.	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre bakkdør, Høyre bakkdør
102.9	Laste-/bagasjerom	* - Ikke kontrollert grunnet mangel på strøm.	



5964253

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Oppvarmet bakrute	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lys	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
Ingen strøm på bilen.



5964253

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	65 - Dekk ✓
Generell informasjon	66 - Felg O
3 - Nøkler / Utstyr ✓	67 - Ekstra hjulsett R
4 - Service/ Dokum. O	68 - Hjullager ✓
Bremser	Styring
5 - Bremsbelegg R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
6 - Bremseskiver R	72 - Styresnekke, tannstang ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
12 - Bremserør ✓	74 - Styreservo ✓
13 - Bremseslanger ✓	Hjuloppheng
14 - Bremskraftforsterker ✓	75 - Støtdempere ✓
15 - Bremsepedal ✓	76 - Stabilisator ✓
Lys og signaler	77 - Fjærer / fjærbein ✓
17 - Lys	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
21 - Varsellamper R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
e-Diagnose	80 - Travers ✓
23 - Full systemskann	Karosseri
Motor	81 - Frontrute O
27 - Motor virkemåte ✓	82 - Siderute/bakrute ✓
28 - Utvendig tilstand motor R	83 - Dør-/panseråpner ✓
29 - Oljenivå motor ✓	84 - Lås ✓
30 - Kjølevæske R	86 - Lakk / karosseri utvendig R
32 - Kjølesystem ✓	87 - Utvendig speil O
33 - Eksosanlegg ✓	88 - Underside O
35 - Motorfester ✓	89 - Understellsnummer ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	90 - Tilhengerfeste O
37 - Registerreim O	Interiør
Drivverk	91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
40 - Girkasse (automatisk) O	93 - Taktrekk ✓
42 - Drivaksler ✓	96 - Dørtrekk ✓
Elektriske anlegg	97 - Døråpning O
45 - Instrumenter R	98 - Seter ✓
47 - Elektrisk vindusheis	99 - Bilbelte ✓
48 - Oppvarmet bakrute	100 - Gulvmatter/-teppe ✓
56 - Drivrem generator R	101 - Bagasjeromstildekning ✓
57 - Batteri ytre tilstand ✓	102 - Laste-/bagasjerom O
58 - Tilstand 12 volt batteri R	103 - Interiør generelt ✓



5964253

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
37.2		eller ved, måneder:	120
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	CCA
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5964253

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5964253

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



5964253

Bilder og vedlegg




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




5964253

Bilder og vedlegg



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




5964253


Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



5964253

Bilder og vedlegg




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




5964253

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt




5964253


Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt