



5966042

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	550983



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	AMAROK	Motoreffekt	103 kW
Type	2H	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZA16129	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2HZFH011460	Kjøretøygruppe	314
Km.stand.	219571	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2015
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	24.06.2015
		Frist for neste EU kontroll	04.06.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5966042

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet feil på beltelås, og brems henger på, venstre bak, redusert test	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre bak
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys
17.16		Skadet lykt:	Høyre tåkelys
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
76.2	Stabilisator	Slakk i ledd til stabilisatorstag:	Venstre foran
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre fordør
86.8		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser
86.9		Rustangrep:	Hele karosseriet
86.14		Lakkslipp/flassing	Hele karosseriet
87.1	Utvendig speil	Speil mangler:	Venstre side
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre bak, Høyre bak, Midten bak, Høyre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
99.1	Bilbelte	Feilfunksjon på lås:	Venstre foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.2		Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Bakluke
86.24		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre fordør
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
88.15	Underside	* Mye skitt under bil, vanskelig å avdekke eventuelle skader/lekkasjer/rust	



5966042

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
103.6	Interiør generelt	* En del slitasje generelt på interiør	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Ja
Defekt beltelås
sjåfør side, brems
bak henger på



5966042

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	✓
Generell informasjon		39 - Girkasse (manuell)	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	41 - Differensial	✓
4 - Service/ Dokum.	O	42 - Drivaksler	✓
Bremser		43 - Mellomaksel	✓
5 - Bremsbelegg	O	Elektriske anlegg	
6 - Bremseskiver	O	44 - Instrument belysning	✓
7 - Bremsetromler	✓	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsevirkning	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
12 - Bremserør	✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
13 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	53 - Sentrallås	✓
15 - Brems pedal	✓	54 - Setevarmer	R
Lys og signaler		55 - Ladespenning generator	✓
17 - Lys	R	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	✓	65 - Dekk	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	66 - Felg	✓
e-Diagnose		67 - Ekstra hjulsett	O
23 - Full systemskann	O	68 - Hjullager	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
28 - Utvendig tilstand motor	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	R
33 - Eksosanlegg	✓	76 - Stabilisator	R
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
37 - Registerreim	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



5966042

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



5966042

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	3,50 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5966042

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5966042

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5966042

Bilder og vedlegg



73. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZA 16129	WV1ZZZ2HZFH011460
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	Amarok 2.0 16V TDI 4Motion
Motorkode	Km
CNFB	Ukjent

Utført med feil (12)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B108D54	Temperature flap actuator right — Incorrect calibration
	B109054	Defroster flap actuator — Incorrect calibration
	B109511	Temperature control flap actuator poti right — Fault in electric circuit
	B109811	Potentiometer for defrost power drive — Fault in electric circuit
	B109815	Potentiometer for defrost power drive — Fault in electric circuit
Display/control module roof	16347	ECU — Defective ECU
Engine electronics I	P15A100	Neutral position sensor — Signal implausible
Parking heater/auxiliary heater	1406	NO FLAME DEVELOPEMENT — No flame developement
Telephone/cellphone preparation	B104E13	Audio channel for voice/telephone right — Interruption/short circuit in electric circuit.
	B104F13	Audio channel for voice/telephone left — Interruption/short circuit in electric circuit.
Vehicle electrics 1	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	901	Backup light — Function faulty.

Utført uten feil (5)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
OBD	
Transmission	Differential lock electronics

Reg.nr: **ZA 16129**, VIN: **WV1ZZZ2HZFH011460**