

POLESTAR POLESTAR 2 4X4

TESTDATO: 23.12.2025

KODE: 1875681



ZA23018



72 677 KM



30.12.2022

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: YSMVSEDE6PL133913

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.12.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Noe små steinsprut på panser	
1.2 Dekk/Felger	Nye vinterdekk med pigg montert	
1.3 Dekk/Felger	Noe merker på vinterfelger	høyre foran - høyre bak - venstre bak
1.4 Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av vinterhjul.	
1.5 Støtfanger	Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.	foran
2. INTERIØR		
2.1 Seter	Noe små merker på seterygg	venstre foran
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	Dokumentert servicehistorikk	



1.1 Noe små steinsprut på panser



1.2 Nye vinterdekk med pigg montert

BILNORD																																																																													
1326321 Påkost brukte Volvo, Harstad 9480 Harstad																																																																													
Kjøretøy: Polestar 2 5 dører fastback Long R Dual 78kWh Plus E400V6 1EDT AWD El DriveTrain 133913 2023																																																																													
<table border="1"> <tr><th colspan="6">Prisoverslag</th></tr> <tr><td colspan="6">Fakturer</td></tr> <tr><td colspan="6">-32 Draft-</td></tr> <tr><td colspan="6">1111</td></tr> <tr><td colspan="6">Fakturasid</td></tr> <tr><td colspan="6">2025-10-28</td></tr> <tr><td colspan="6">Fakturaid</td></tr> <tr><td colspan="6">1326321</td></tr> <tr><td colspan="6">Vareid</td></tr> <tr><td colspan="6">1014479</td></tr> <tr><td colspan="6">Vareid</td></tr> <tr><td colspan="6">Petterson, Andreas</td></tr> </table>						Prisoverslag						Fakturer						-32 Draft-						1111						Fakturasid						2025-10-28						Fakturaid						1326321						Vareid						1014479						Vareid						Petterson, Andreas					
Prisoverslag																																																																													
Fakturer																																																																													
-32 Draft-																																																																													
1111																																																																													
Fakturasid																																																																													
2025-10-28																																																																													
Fakturaid																																																																													
1326321																																																																													
Vareid																																																																													
1014479																																																																													
Vareid																																																																													
Petterson, Andreas																																																																													
<table border="1"> <tr><th colspan="6">Priser eksklusive mva.</th></tr> <tr><td colspan="6">Jobbnr: 1</td></tr> <tr><td colspan="6">Benevnelse</td></tr> <tr><td>Hjul 4 st de-motbytte</td><td>1,00</td><td>624,00</td><td>2</td><td></td><td>624,00</td></tr> <tr><td>Hjul 4 st balansering</td><td>1,00</td><td>660,00</td><td>2</td><td></td><td>660,00</td></tr> <tr><td>Skifte dekk på felg pr. hjul</td><td>4,00</td><td>140,00</td><td>2</td><td>25,00</td><td>560,00</td></tr> <tr><td>245/45R19 Haaka 10</td><td>4,00</td><td>4 577,00</td><td>2</td><td></td><td>13 731,00</td></tr> <tr><td>Miljøavgift</td><td>4,00</td><td>20,00</td><td>2</td><td></td><td>80,00</td></tr> <tr><td>Monteringsmateriell</td><td>4,00</td><td>40,00</td><td>2</td><td></td><td>160,00</td></tr> <tr><td colspan="5">Sum:</td><td>15 815,00</td></tr> </table>						Priser eksklusive mva.						Jobbnr: 1						Benevnelse						Hjul 4 st de-motbytte	1,00	624,00	2		624,00	Hjul 4 st balansering	1,00	660,00	2		660,00	Skifte dekk på felg pr. hjul	4,00	140,00	2	25,00	560,00	245/45R19 Haaka 10	4,00	4 577,00	2		13 731,00	Miljøavgift	4,00	20,00	2		80,00	Monteringsmateriell	4,00	40,00	2		160,00	Sum:					15 815,00												
Priser eksklusive mva.																																																																													
Jobbnr: 1																																																																													
Benevnelse																																																																													
Hjul 4 st de-motbytte	1,00	624,00	2		624,00																																																																								
Hjul 4 st balansering	1,00	660,00	2		660,00																																																																								
Skifte dekk på felg pr. hjul	4,00	140,00	2	25,00	560,00																																																																								
245/45R19 Haaka 10	4,00	4 577,00	2		13 731,00																																																																								
Miljøavgift	4,00	20,00	2		80,00																																																																								
Monteringsmateriell	4,00	40,00	2		160,00																																																																								
Sum:					15 815,00																																																																								
<table border="1"> <tr><td colspan="4">Totalt kroner</td><td colspan="2">15 815,00</td></tr> <tr><td colspan="4">Inkludert rabatt:</td><td colspan="2">4 577,00</td></tr> <tr><td colspan="4">Å betale:</td><td colspan="2">15 815,00</td></tr> </table>						Totalt kroner				15 815,00		Inkludert rabatt:				4 577,00		Å betale:				15 815,00																																																							
Totalt kroner				15 815,00																																																																									
Inkludert rabatt:				4 577,00																																																																									
Å betale:				15 815,00																																																																									

1.2 Nye vinterdekk med pigg montert



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.3 Noe merker på vinterfelger



1.4 Vedlagt er bilder av vinterhjul.




1.4 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.4 Vedlagt er bilder av vinterhjul.




1.4 Vedlagt er bilder av vinterhjul.



1.5 Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.




1.5 Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.



1.5 Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.




1.5 Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.





1.5 Noe steinsprut og merker på støtfanger foran.



2.1 Noe små merker på seterygg



3.1 Dokumentert servicehistorikk





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	61429

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.