



5936995

NAF Bruktbiltest

Testdato
04.12.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 543443



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	330D XDRIVE	Motoreffekt	180 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	ZZ33810	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAKH51010E489909	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	309759	Bruktimportert	Ja
Farge	Grå	Registreringsår	2010
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	10.11.2010
		Frist for neste EU kontroll	12.02.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5936995

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga punktert dekk og brudd i fjær	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.1	Service/ Dokum.	Servicedokumentasjon mangler	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.1	Bremsebelegg	Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll	Venstre bak
5.3		Slitt bremsebelegg	Venstre bak
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre bak
6.10		Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran
12.4	Bremserør	Rustskade på bremseler:	Begge sider bak
17.12	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre nærlys
17.13		Matte/slitte glass:	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
28.2		Drivstofflekkasje i motorrom ved:	Innsprøyttingsdyser
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
33.12	Eksosanlegg	* DPF fjernet.	
42.1	Drivaksler	Defekt gummimansjett:	Venstre indre foran
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
65.19	Dekk	* Venstre forhjul mister luft, hull ytterst på slitebane - kan ikke plugges	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Venstre foran
77.9		Senkesett er montert, men ikke godkjent og anmerket i vognkort	
78.5	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre venstre nedre, Bakre høyre nedre
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.7		Lakkblærer	Venstre bakskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre, Venstre, Midten foran
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	



5936995

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
65.23	Dekk	Dekktrykk er justert	Venstre foran
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevæsknivå	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
punkttert dekk og
brudd i fjær



5936995

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
2 - Unormal lyd	R 41 - Differensial ✓
	42 - Drivaksler R
	43 - Mellomaksel ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
	47 - Elektrisk vindusheis ✓
	48 - Oppvarmet bakrute O
	49 - Kupevifte ✓
	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
	52 - Lyktespyler / Visker ✓
	53 - Sentrallås ✓
	54 - Setevarmer ✓
	56 - Drivrem generator ✓
	57 - Batteri ytre tilstand
	58 - Tilstand 12 volt batteri
	59 - Tilhengerkontakt R
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	65 - Dekk R
19 - Refleks	66 - Felg ✓
20 - Lyd / lyssignaler	67 - Ekstra hjulsett R
21 - Varsellamper	68 - Hjullager ✓
22 - Varsellamper utvidet	70 - Hjulkapsler/navkopper ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
	R 73 - Styrestag/ledd ✓
	✓ 74 - Styreservo ✓
	✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte	R 75 - Støtdempere ✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓ 76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 77 - Fjærer / fjærbein R
30 - Kjølevæske	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
31 - Kjølevifte	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem	✓ 80 - Travers ✓
33 - Eksosanlegg	
35 - Motorfester	
36 - Drivstofftank, rør, slange	
37 - Registerreim	



5936995

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5936995

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	17,00 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,00 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5936995

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5936995

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5936995

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Bremsesør




20. Bremseskiver



21. Drivaksler



22. Fjærer / fjærbein



23. Frontrute



24. Høyre bakskjerm



5936995

Bilder og vedlegg



25. Laste-/bagasjerom



26. Lasterom



27. Lys



28. Lys



29. Lys



30. Lys



31. Støtfanger bak



32. Støtfanger bak




33. Underside




34. Underside



35. Underside



36. Utvendig tilstand motor



5936995


Bilder og vedlegg



37. Utvendig tilstand motor



38. Utvendig tilstand motor



39. Utvendig tilstand motor



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ33810	WBAKH51010E489909
Årsmodell	Merke/Modell
10-11	330d E92 Coupe xDrive
Motorkode	Km
N57 D30 A	Ukjent

Utført med feil (21)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0030	Oxygen sensor heater control bank 1 sensor 1 — Fault in electric circuit
	P0546	Exhaust temperature sensor 1 bank 1 — Electric circuit faulty/signal too high
CON Infotainment controls	A2CD	ECU — Supply voltage faulty
DDE Engine ECU	004207	Oxygen sensor heater — Fault in electric circuit
	004987	Exhaust temperature sensor before cat. — Signal faulty
	0049A5	LIN bus — Communication disturbed
	004A66	Vehicle electrical system monitoring — Function faulty.
	004D03	Sensor exhaust back-pressure — Fault in electric circuit
EGS/SMG/DKG transmission ECU	4F83	Gear ratio monitoring clutch c — Function faulty.
FRM Underhood electrical center	9CB3	Ride-height sensor front — Faulty SENSOR
IHKA Air conditioning ECU	E71F	CAN bus connection to central gateway ECU — CAN message "readiness for sleep mode general" missing
JBE body control module 2	A6D1	Auxiliary Refrigerant Pump — Function faulty.
	A6E0	Driver seat heating — Function faulty.
	A6E1	Passenger seat heating — Function faulty.
	A739	C/locking motor for boot lid — Fault in electric circuit
KOMBI Instrument cluster	A559	Instrument cluster — Faulty power supply
RLSS rain/light/solar sensor	A129	Rain sensor — Adaptation to windscreen incorrect.
VTG Transfer case ECU	54C6	Transmission oil — OIL TOO OLD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	DSC Electronic stability control
Airbag	AB airbag
Anti-theft device	CAS immobilizer ECU
Audio/Video	Audio Gateway OBD
	Control panel OBD
	SBX Telephone ECU
Comfort	CID Infotainment display
	FZD Sun roof ECU
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	PDC Park Distance Control