



5959396

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549091



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1395 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	115 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AE50421	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WVWZZZ3CZHE118825	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	199526	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	05.01.2017
		Frist for neste EU kontroll	05.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5959396

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
27.16	Motor virkemåte	* Noe lyd øvre del motor	
50.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Klimaanlegg virker ikke	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Høyre bak
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre bak
77.10		* Defekt fjær skål h/f	
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre bakkdør, Venstre bakkskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	Bakrute

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Ikke prøvekjørt.
defekt fjær skål
h/f



5959396

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsbelegg ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) R
6 - Bremseskiver ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
9 - Bremsvirkning ✓	53 - Sentrallås ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	54 - Setevarmer ✓
12 - Bremserør ✓	55 - Ladespenning generator ✓
13 - Bremseslanger ✓	56 - Drivrem generator ✓
14 - Bremskraftforsterker ✓	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
15 - Brems pedal ✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
17 - Lys ✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
19 - Refleks ✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
20 - Lyd / lyssignaler	Hjul, dekk, felg
21 - Varsellamper	65 - Dekk ✓
22 - Varsellamper utvidet	66 - Felg O
e-Diagnose	67 - Ekstra hjulsett R
23 - Full systemskann O	68 - Hjullager ✓
Motor	Styring
27 - Motor virkemåte R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
29 - Oljenivå motor ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
30 - Kjølevæske ✓	74 - Styreservo ✓
31 - Kjølevifte ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	75 - Støtdempere R
33 - Eksosanlegg ✓	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester ✓	77 - Fjærer / fjærbein R
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
37 - Registerreim ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5959396

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5959396

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,60 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5959396

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5959396

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5959396

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5959396


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



Bilder og vedlegg

Sp/1	new student meeting	Sp/2	meeting
Sp/3	new student meeting	Sp/4	meeting
Sp/5	meeting	Sp/6	meeting
Sp/7	meeting	Sp/8	meeting
Sp/9	meeting	Sp/10	meeting
Sp/11	meeting	Sp/12	meeting
Sp/13	meeting	Sp/14	meeting
Sp/15	meeting	Sp/16	meeting
Sp/17	meeting	Sp/18	meeting
Sp/19	meeting	Sp/20	meeting
Sp/21	meeting	Sp/22	meeting
Sp/23	meeting	Sp/24	meeting
Sp/25	meeting	Sp/26	meeting
Sp/27	meeting	Sp/28	meeting
Sp/29	meeting	Sp/30	meeting
Sp/31	meeting	Sp/32	meeting
Sp/33	meeting	Sp/34	meeting
Sp/35	meeting	Sp/36	meeting
Sp/37	meeting	Sp/38	meeting
Sp/39	meeting	Sp/40	meeting
Sp/41	meeting	Sp/42	meeting
Sp/43	meeting	Sp/44	meeting
Sp/45	meeting	Sp/46	meeting
Sp/47	meeting	Sp/48	meeting
Sp/49	meeting	Sp/50	meeting
Sp/51	meeting	Sp/52	meeting
Sp/53	meeting	Sp/54	meeting
Sp/55	meeting	Sp/56	meeting
Sp/57	meeting	Sp/58	meeting
Sp/59	meeting	Sp/60	meeting
Sp/61	meeting	Sp/62	meeting
Sp/63	meeting	Sp/64	meeting
Sp/65	meeting	Sp/66	meeting
Sp/67	meeting	Sp/68	meeting
Sp/69	meeting	Sp/70	meeting
Sp/71	meeting	Sp/72	meeting
Sp/73	meeting	Sp/74	meeting
Sp/75	meeting	Sp/76	meeting
Sp/77	meeting	Sp/78	meeting
Sp/79	meeting	Sp/80	meeting
Sp/81	meeting	Sp/82	meeting
Sp/83	meeting	Sp/84	meeting
Sp/85	meeting	Sp/86	meeting
Sp/87	meeting	Sp/88	meeting
Sp/89	meeting	Sp/90	meeting
Sp/91	meeting	Sp/92	meeting
Sp/93	meeting	Sp/94	meeting
Sp/95	meeting	Sp/96	meeting
Sp/97	meeting	Sp/98	meeting
Sp/99	meeting	Sp/100	meeting

1. a) ☒ b) ☒	1. a) ☒ b) ☒	1. a) ☒ b) ☒	1. a) ☒ b) ☒
2. a) ☒ b) ☒	2. a) ☒ b) ☒	2. a) ☒ b) ☒	2. a) ☒ b) ☒
3. a) ☒ b) ☒	3. a) ☒ b) ☒	3. a) ☒ b) ☒	3. a) ☒ b) ☒
4. a) ☒ b) ☒	4. a) ☒ b) ☒	4. a) ☒ b) ☒	4. a) ☒ b) ☒
5. a) ☒ b) ☒	5. a) ☒ b) ☒	5. a) ☒ b) ☒	5. a) ☒ b) ☒
6. a) ☒ b) ☒	6. a) ☒ b) ☒	6. a) ☒ b) ☒	6. a) ☒ b) ☒
7. a) ☒ b) ☒	7. a) ☒ b) ☒	7. a) ☒ b) ☒	7. a) ☒ b) ☒
8. a) ☒ b) ☒	8. a) ☒ b) ☒	8. a) ☒ b) ☒	8. a) ☒ b) ☒
9. a) ☒ b) ☒	9. a) ☒ b) ☒	9. a) ☒ b) ☒	9. a) ☒ b) ☒
10. a) ☒ b) ☒	10. a) ☒ b) ☒	10. a) ☒ b) ☒	10. a) ☒ b) ☒
11. a) ☒ b) ☒	11. a) ☒ b) ☒	11. a) ☒ b) ☒	11. a) ☒ b) ☒
12. a) ☒ b) ☒	12. a) ☒ b) ☒	12. a) ☒ b) ☒	12. a) ☒ b) ☒
13. a) ☒ b) ☒	13. a) ☒ b) ☒	13. a) ☒ b) ☒	13. a) ☒ b) ☒
14. a) ☒ b) ☒	14. a) ☒ b) ☒	14. a) ☒ b) ☒	14. a) ☒ b) ☒
15. a) ☒ b) ☒	15. a) ☒ b) ☒	15. a) ☒ b) ☒	15. a) ☒ b) ☒
16. a) ☒ b) ☒	16. a) ☒ b) ☒	16. a) ☒ b) ☒	16. a) ☒ b) ☒
17. a) ☒ b) ☒	17. a) ☒ b) ☒	17. a) ☒ b) ☒	17. a) ☒ b) ☒
18. a) ☒ b) ☒	18. a) ☒ b) ☒	18. a) ☒ b) ☒	18. a) ☒ b) ☒
19. a) ☒ b) ☒	19. a) ☒ b) ☒	19. a) ☒ b) ☒	19. a) ☒ b) ☒
20. a) ☒ b) ☒	20. a) ☒ b) ☒	20. a) ☒ b) ☒	20. a) ☒ b) ☒
21. a) ☒ b) ☒	21. a) ☒ b) ☒	21. a) ☒ b) ☒	21. a) ☒ b) ☒
22. a) ☒ b) ☒	22. a) ☒ b) ☒	22. a) ☒ b) ☒	22. a) ☒ b) ☒
23. a) ☒ b) ☒	23. a) ☒ b) ☒	23. a) ☒ b) ☒	23. a) ☒ b) ☒
24. a) ☒ b) ☒	24. a) ☒ b) ☒	24. a) ☒ b) ☒	24. a) ☒ b) ☒
25. a) ☒ b) ☒	25. a) ☒ b) ☒	25. a) ☒ b) ☒	25. a) ☒ b) ☒
26. a) ☒ b) ☒	26. a) ☒ b) ☒	26. a) ☒ b) ☒	26. a) ☒ b) ☒
27. a) ☒ b) ☒	27. a) ☒ b) ☒	27. a) ☒ b) ☒	27. a) ☒ b) ☒
28. a) ☒ b) ☒	28. a) ☒ b) ☒	28. a) ☒ b) ☒	28. a) ☒ b) ☒
29. a) ☒ b) ☒	29. a) ☒ b) ☒	29. a) ☒ b) ☒	29. a) ☒ b) ☒
30. a) ☒ b) ☒	30. a) ☒ b) ☒	30. a) ☒ b) ☒	30. a) ☒ b) ☒
31. a) ☒ b) ☒	31. a) ☒ b) ☒	31. a) ☒ b) ☒	31. a) ☒ b) ☒
32. a) ☒ b) ☒	32. a) ☒ b) ☒	32. a) ☒ b) ☒	32. a) ☒ b) ☒
33. a) ☒ b) ☒	33. a) ☒ b) ☒	33. a) ☒ b) ☒	33. a) ☒ b) ☒
34. a) ☒ b) ☒	34. a) ☒ b) ☒	34. a) ☒ b) ☒	34. a) ☒ b) ☒
35. a) ☒ b) ☒	35. a) ☒ b) ☒	35. a) ☒ b)	

33. Generelt

[illegible][illegible][illegible]

36. Generelt



Bilder og vedlegg

[illegible]

37. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AE50421	WVWZZZ3CZHE118825
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Passat 1.4i 16V TSI GTE Hybrid
Motorkode	BlueMotion
CUKC	Km
	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
Access and start system interface	U112100	Data bus — Missing message!
Brake electronics	C101100	Lining replacement mode — Active brake-lining change mode
	C101D07	Wheel rpm sensor RR — Mechanically faulty
	C102D00	Tyre-pressure warning — Warning message active
	C10CE29	Auto Hold tip switch — Signal implausible
	C10E2F0	ECU of electro-mechanical parking brake — Faulty speed signal
	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
Diagn. interface bus	U112300	Data bus — Message faulty
	P30F200	Autonomous charging — System active
	P30F300	Autonomous charging — Tempering protection active!
	U120200	Diagnostic CAN bus — Function faulty.
Front camera system	U140600	No-load current — No-load current too high
	B182EF0	Functional restriction due to environmental influences — Restriction active
High-voltage battery charger	B200000	ECU — Function faulty.
Transmission electronics	P056200	Voltage supply — Undervoltage registered
	P086700	Functional restriction due to pressure drop — Function faulty.
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	B172629	Button 2 — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (2)

System

Audio/Video

Beskrivelse

Information electronics

OBD