

OPEL ASTRA 150 HK AUTOMAT FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 27.10.2025

KODE: 1851704



PD67901



60 819 KM



14.11.2019

Førstegang registrert



Bensin

CHASSISNR: W0VBE8EC2K8010826

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart hengerfeste mangler, selges som fastmontert	
1.2	Tak	Noe korrosjon i framkant av takrails begge sider er utbedret	



1.2 Noe korrosjon i framkant av takrails begge sider er utbedret



1.2 Noe korrosjon i framkant av takrails begge sider er utbedret

Inspeksjonsbekræftelse 5

Inspeksjonsbekræftelse

Utført service dokumenteres på de neste sidene.

Vedlikehold skal utføres når vedlikeholdsdisplayet viser det. Vedlikeholdsintervallene som er angitt i instruksjonsboken, må ikke overskrides.

Tillatt motoroljekvalitet og -viskositet, se instruksjonsboken.

En fylt drivstofftank kreves for biler med bensinmotor utenfor EU og for naturgassdrevne (CNG) biler.

Merknad 1:
For Ampera-e, kreves ettersyn av bremsesystemet hver 30.000 km/1. år, etter hva som inntreffer først.

Dette inkluderer:

- Generell kontroll, inspeksjon og funksjon av bilens bremsesystem.

- Inspeksjon av bremsekalliper og sylindere for lekkasje og skadede pakninger.
- Inspeksjon av bremsekiver og bremseklosser for slitasje og skade.
- Avtapping og smøring av glide- og bevegelige deler.

Merknad 2:
For alle Opel person og varebiler med automatgirkasse, kreves giroljeservice hver 60.000 km/5. år, etter hva som inntreffer først.

Arbeidene skal dokumenteres med Ja eller Nei

Ja = er skiftet eller fornyet
Nei = utskifting ikke nødvendig

Merk!
Angitte opplysninger får ikke endres.

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☒ Hovedservice ☐
Dato 06.11.20 Km 12627

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskositet: 0 W- 20
Frostvæske, kjølevæske 0 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

6 Inspeksjonsbekræftelse

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☒
Dato 03.09.14 Km 26433

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskositet: 0 W- 20
Frostvæske, kjølevæske -44 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☒ Hovedservice ☐
Dato 07.09.23 Km 42002

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskositet: 0 W- 20
Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

Inspeksjonsbekræftelse 7

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☒ Hovedservice ☐
Dato 20.06 Km 4644

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☒
Viskositet: 5 W- 30
Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☒ Hovedservice ☐
Dato 31.1-25 Km 52775

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskositet: 0 W- 20
Frostvæske, kjølevæske 0 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

Inspeksjonsbekræftelse

Mellom ☐ Hovedservice ☐
Dato 07.09.23 Km 42002

Motorolje
Kvalitet : dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskositet: 0 W- 20
Frostvæske, kjølevæske -40 °C

Ja Nei

☒ Batteri (radioens fjernkontroll)
☒ Pollenfilter
☒ Luftfilterinnsats
☒ Ribbet v-belte
☒ Tannrem
☒ Drivstofffilter
☒ Gassfilter
☒ Girolje
☒ Bremsesvæske
☒ Dekkreparasjonssett
☒ Bremseklosser foran/bak
☒ Tennplugg

Autosert verktødsstempel og underskrift

AUTORISERT VERKSTED
547
NORGE

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 30, 2018	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 13, 2022
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	3	2,5	3	3,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.10.2025	60818
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
22.10.2025	60818

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Tilhengerfeste
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.