



5515625

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.06.2025

Kunde

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer 95140190
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 498025

Kontaktperson

Navn Auksjonen.no Co/Santander
Telefon 33300540
E-post



Kjøretøy

Bilmerke Mercedes-Benz
Modell E 220 d
Type 212
Registreringsnr. UF71464
Understellsnr. WDD2130041A002661
Km.stand. 209718
Farge Grå
Karosseritype Sedan

Motorstørrelse 1950 cm³
Motoreffekt 143 kW
Aksler i drift 1
Drivstofftype Diesel
Kjøretøygruppe 101
Bruktimportert Nei
Registreringsår 2016
Registrert første gang 15.04.2016
Frist for neste EU kontroll 29.06.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5515625

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Bilen er ikke prøvekjørt pga venstre dekk foran er punktert/skadet sideflate	
2.13	Unormal lyd	* Nøkking/ulyd ved bremsing - Feilsøk for nærmere kontroll.	
3.2	Nøkler / Utstyr	Nøkkel/er mangler	
6.8	Bremseskiver	Slitt bremseskive:	Høyre foran, Venstre foran
6.10		Rust på bremseskive:	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
19.2	Refleks	Skade på refleks:	Venstre side, Høyre side
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.2	Motor virkemåte	Støy / ulyd forkant av motor	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Vanskelig og kontrollere etter oljesvetting/oljelekkasje pga manglende innsyn - forbehold om ukjente feil og mangler ved demontering av deksler.	
65.6	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Høyre foran, Venstre foran
65.8		Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:	Høyre foran, Venstre foran
65.10		Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran
65.12		Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:	Venstre foran
65.19		* Venstre dekk foran - hull/punktert.	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:	Venstre foran, Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak
67.7	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret • Reparasjonsmetode: Skift	
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger bak, Høyre fordør, Støtfanger foran
98.2	Seter	Misfarget/skittent:	Høyre foran, Venstre foran
98.3		Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
--------	------------	----------	-------------



5515625

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.29	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre bak, Høyre bak
65.24		* Montert piggfrie vinterdekk bak og piggdekk foran.	
66.13	Felg	* Uført dårlig omlakkeringsarbeid.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre sidekanal, Høyre sidekanal, Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Høyre fordør, Tak, Bakluke, Panser, Venstre fordør, Venstre forskjerm
86.21		Steinsprut:	Hele karosseriet
86.29		Varierende kvalitet på rep.lakkering	Panser, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Venstre forskjerm
86.30		Mangelfull oppretting/tilpasning	Støtfanger bak, Støtfanger foran
86.31		Bilen har noe penselflekking av steinsprut/riper i lakk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Parkeringsbrems	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremsevirkning	Skader/avvik som forhindrer vurdering



5515625

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	5 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	14 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	30.06.2024



5515625

Prøvekjøring

- 1 - Kjøreegenskaper
2 - Unormal lyd

R
R

Generell informasjon

- 3 - Nøkler / Utstyr
4 - Service/ Dokum.

R
O

Bremser

- 5 - Bremsbelegg
6 - Bremseskiver
8 - Parkeringsbrems
9 - Bremsvirkning
10 - Bremsvæsknivå
11 - Bremsvæskens kokepunkt
12 - Bremsørør
13 - Bremseslanger
14 - Bremskraftforsterker
15 - Brems pedal

✓
R
|
|
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lys og signaler

- 17 - Lys
19 - Refleks
20 - Lyd / lyssignaler
21 - Varsellamper
22 - Varsellamper utvidet

O
R
✓
✓
R

e-Diagnose

- 23 - Full systemskann

R

Motor

- 27 - Motor virkemåte
28 - Utvendig tilstand motor
29 - Oljenivå motor
30 - Kjølevæske
31 - Kjølevifte
32 - Kjølesystem
33 - Eksosanlegg
35 - Motorfester
36 - Drivstofftank, rør, slange
37 - Registerreim

R
R
O
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Drivverk

- 40 - Girkasse (automatisk)
41 - Differensial
42 - Drivaksler
43 - Mellomaksel

✓
✓
✓
✓

Elektriske anlegg

- 44 - Instrument belysning
45 - Instrumenter
46 - Radio / Multimedia
47 - Elektrisk vindusheis
48 - Oppvarmet bakrute
49 - Kupevifte
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)
53 - Sentrallås
54 - Setevarmer
56 - Drivrem generator
57 - Batteri ytre tilstand
58 - Tilstand 12 volt batteri
59 - Tilhengerkontakt

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
|
|
✓

Hjul, dekk, felg

- 65 - Dekk
66 - Felg
67 - Ekstra hjulsett
68 - Hjullager
70 - Hjul kapsler/navkopper

R
R
R
✓
✓

Styring

- 71 - Ratt, rattaksel, ledd
72 - Styresnekke, tannstang
73 - Styrestag/ledd
74 - Styreservo

✓
✓
✓
✓

Hjuloppheng

- 75 - Støtdempere
76 - Stabilisator
77 - Fjærer / fjærbein
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel
80 - Travers

✓
✓
✓
✓
✓
✓



5515625

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør






91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



5515625

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
9.1	Bremsevirkning		Skader/avvik som forhindrer vurdering
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	−45 °C
37.1	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	22 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,20 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,60 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet

Bilder og vedlegg**1. Seter****2. Lakk / karosseri utvendig****3. Lakk / karosseri utvendig****4. Lakk / karosseri utvendig****5. Refleks****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**



5515625



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5515625




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



5515625

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
UF71464	WDD2130041A002661
Årsmodell	Merke/Modell
16-20	E 220 CDI (W213)
Motorkode	Km
OM 654.920	209 718

Utført med feil (137)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Adaptive cruise control	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	C100C13	Radar sensor heater — Function/electric circuit faulty
Adaptive cruise control/brake assist system	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	B210E00	Voltage supply — Voltage too high
	B21A100	ECU — ECU reset carried out.
	C110500	Radar sensor 5 — Function faulty.
	C110800	Radar sensor 8 — Function faulty.
	U0416FA	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0420FC	CAN connection to power steering ECU — Signal implausible
	U103EFD	Suspension system flexray bus — Communication faulty
	U1042FF	Radar CAN bus front — Communication disturbed
AHE: Trailer recognition	U108FFF	Radar CAN bus rear — Communication disturbed
	B1642	TURN INDICATOR RL — Function faulty.
	B1646	TURN INDICATOR RR — Function faulty.
AML ambient illumination	B16BB	TRAILER BRAKE LIGHT — Fault in electric circuit
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
Audio/Command	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B21A1	ECU — ECU reset carried out.
	U1018	MOST ring position 1 — Interruption in MOST ring cable.
Diesel engine	P06E9FA	STARTER — Function faulty.
	P06E9FB	STARTER — Function faulty.
	P250B9A	Engine oil level sensor — Function faulty.
	U0427FA	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U144F84	Fuel level — Level TOO LOW
Electr. power steering	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B210E	Voltage supply — Voltage too high

Reg.nr: **UF71464**, VIN: **WDD2130041A002661**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	B210F	POWER SUPPLY OF TERMINAL 30 — Faulty power supply
	U0122	CAN bus connection to traction control ECU — Communication disturbed
	U0416	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0429	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
	U11A6	CAN CONNECTION TO RADAR SENSOR ECU — Communication disturbed
ESP/EFB OBD	C0061FD	Lateral acceleration sensor — Function faulty.
	C0063FD	Yaw rate sensor — Function faulty.
	P056200	VEHICLE ELECTRICS VOLTAGE — Voltage too low
	P056216	VEHICLE ELECTRICS VOLTAGE — Voltage limit value undershot
	P0610FF	CAN bus connection to instrument cluster — Received invalid data
	U0100FB	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U0423E3	CAN bus connection to instrument cluster — Received invalid data
	U042700	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U0427E5	CAN bus connection to electronic ignition lock — Implausible data received.
	U042908	CAN bus connection to steering column module — Signal missing/faulty
	U0429EF	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
	U0431FE	CAN bus connection to body control module front — Implausible data received.
	U11A5E2	CAN bus connection to multi-axle acceleration sensor — Communication disturbed
	U11A5FB	CAN bus connection to multi-axle acceleration sensor — Communication disturbed
	U11A5FF	CAN bus connection to multi-axle acceleration sensor — Communication disturbed
EZS digital OBD	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B214B	No-load current cutoff relay — Function faulty.
	U1038	Diagnostic CAN bus — Communication disturbed
Front radar sensor left	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	C110155	Radar sensor 1 — Configuration missing
	U042900	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
Front radar sensor right	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042900	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
HEAD-UP DISPLAY	B210A84	System voltage — Voltage too low
	B210D16	Voltage supply — Voltage too low
	U015587	CAN bus connection to instrument cluster — CAN message missing
	U023187	CAN bus connection to rain/light sensor — CAN message missing
KG keyless entry and start system	B154E	AERIAL MODULE — Function faulty.
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	U0019	CABIN CAN-BUS — Communication disturbed
KI (Kombiinstrument): Instrument cluster	B210A84	System voltage — Voltage too low
	B226656	Authorisation data — RECEIVED INVALID DATA
	U012287	CAN bus connection to traction control ECU — CAN message missing
KLA Electronic climate control	B112749	Air quality sensor — Internal fault



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Mercedes Benz Intelligent Drive		
MFK Stereo	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B229B	Multi-function camera — Function faulty.
	U0416	CAN bus connection to traction control ECU — Implausible data received.
	U0423	CAN bus connection to instrument cluster — Received invalid data
	U0429	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
	U103E	Suspension system flexray bus — Communication faulty
	U120B	CAN bus connection to headlight ECU — NO COMMUNICATION POSSIBLE
MRM steering column module		
PTCU: powertrain	U300E00	Input signal of term. 15 — Signal of term. 15 "ON" implausible
Rear radar sensor left	B210A00	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042900	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
Rear radar sensor right	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U042900	CAN bus connection to steering column module — Implausible data received.
SAM hinten Rear Electronic Module	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
SAM vorne: central electrical unit ECU front	B1989	Horn — Function faulty.
	B1F45	Starter battery — Resistance too high
	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B2198	Wiper motor — Faulty power supply
	B21F5	Term. 30.1 — Faulty power supply
	B21F6	Term. 30.2 — Faulty power supply
	B2326	LEVEL SENSOR FOR WASHER FLUID — Function faulty.
	U118A	Headlight leveling ECU, left — Communication disturbed
SG-LML-L: Matrix LED headlight left	B1783	Driving light ECU — Function faulty.
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
	B21DD	System voltage — Voltage incorrect
SG-LML-R: Matrix LED headlight right	B1783	Driving light ECU — Function faulty.
	B1FEF	Signal cable to other system ECUs — Communication disturbed
SG-SW-L headlight ECU left	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
SG-SW-R headlight ECU right	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
SRS airbag ECU	B00A0	Passenger weight sensing system — Function faulty.
	B1C1F	Passenger seat occupancy detection — Function faulty.
	U1444	CAN bus connection to radar sensor ECU — Signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Telematics HERMES	B210D00	Voltage supply — Voltage too low
	U010000	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U140D00	Wheel-RPM Signal — Implausible Signal From ONE OR More WHEELS
TPAD: Touch pad		
TSG HL door ECU RL	B22EF	LIGHTING OF INNER DOOR HANDLE — Function faulty.
TSG HR door ECU RR	B22EF	LIGHTING OF INNER DOOR HANDLE — Function faulty.
TSG VL door ECU FL	B1755	Entrance light — Function faulty.
TSG VR door ECU FR	B173D	BLINKER IN EXTERIOR MIRROR — Fault in electric circuit
	B22EF	LIGHTING OF INNER DOOR HANDLE — Function faulty.
ZAN OBD	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low
ZBE: Central control board	B210A	System voltage — Voltage supply/power supply low
	B210D	Voltage supply — Voltage too low

Utført uten feil (12)

System	Beskrivelse
Airbag	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
	RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR
Audio/Video	Sound OBD
Comfort	DBE digital OBD
	PARK: parking assist
	PSD: Panorama roof
Engine	FSCU fuel pump
	SCR: exhaust gas reduction
OBD	
Tire pressure monitoring	RDK OBD
Transmission	Transmission
	VGS: fully integrated transmission control