



5939086

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	520d xDrive	Motoreffekt	120 kW
Type	5K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ59465	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBA5L5108FG088463	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	178822	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	12.06.2015
		Frist for neste EU kontroll	24.03.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5939086

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
6.13	Bremsekiver	Deformert bremsekjold:	Venstre bak
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
28.3	Utvendig tilstand motor	Manglende / skadet deksel under motor	
42.5	Drivaksler	Ulyd i ledd:	Høyre ytre foran
45.11	Instrumenter	Multiskjerm, striper/forstyrrelser	
65.7	Dekk	Dekk er skjevlitt:	Venstre bak, Høyre bak
65.13		Corden er synlig	Venstre bak, Høyre bak
66.4	Felg	Mangler hjulbolt / mutter:	Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Venstre bak
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.4		Skadet:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Støtfanger bak, Høyre bakskjerm
99.8	Bilbelte	* Mugg på bil belter bak .	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.10	Frontrute	Slitt frontrute	



5939086


Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Dato	Km.stand
12.01.2024	144680
09.03.2023	128943
08.12.2021	107193
13.04.2021	95660
20.04.2020	83986
25.02.2020	83196
29.06.2018	59358
16.05.2018	58118
31.05.2017	42483
22.06.2016	27161

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



5939086

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	R 40 - Girkasse (automatisk) ✓
2 - Unormal lyd	R 41 - Differensial O
Generell informasjon	42 - Drivaksler R
3 - Nøkler / Utstyr	43 - Mellomaksel ✓
4 - Service/ Dokum.	Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsebelegg R	45 - Instrumenter R
6 - Bremseskiver R	46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsevirkning ✓	48 - Oppvarmet bakrute ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsevæskens kokepunkt ✓	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
13 - Bremseslanger ✓	52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremsekraftforsterker ✓	53 - Sentrallås ✓
15 - Bremsepedal ✓	54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	56 - Drivrem generator ✓
17 - Lys ✓	57 - Batteri ytre tilstand ✓
19 - Refleks ✓	59 - Tilhengerkontakt ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
21 - Varsellamper R	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet R	65 - Dekk R
e-Diagnose	66 - Felg R
23 - Full systemskann R	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager R
27 - Motor virkemåte ✓	Styring
28 - Utvendig tilstand motor R	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
29 - Oljenivå motor ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
30 - Kjølevæske ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
31 - Kjølevifte ✓	Hjuloppheng
32 - Kjølesystem ✓	75 - Støtdempere ✓
33 - Eksosanlegg ✓	76 - Stabilisator ✓
35 - Motorfester ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓




5939086

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5939086

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	19,90 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	19,90 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	300,00
9.4		Bremsevirkning, HB	300,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,60 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5939086

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5939086

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt




22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg




49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt




65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



5939086

Bilder og vedlegg



73. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ59465	WBA5L5108FG088463
Årsmodell	Merke/Modell
14-17	520d F11 Touring xDrive
Motorkode	Km
B47 D20 A	Ukjent

Utført med feil (18)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
AHM Trailer ECU	802808	Trailer turn indicator left — Fault in electric circuit
	80280A	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
CAS immobilizer ECU	930769	Cutoff terminal 15 — Upper cranking ability limit reached.
	93076A	Cutoff terminal 15 — Upper startup capability limit reached, however, switch-off inhibitor active
	93076B	Cutoff terminal 30B — Upper cranking ability limit reached.
	93076C	Cutoff terminal 30B — Upper start capability limit reached, switch-off inhibitor or obligatory power consumer active
DSC Electronic stability control	480A11	Brake pad wear sensor on front axle — Service limit reached
	480A12	Brake pad wear sensor on rear axle — Service limit reached
IHKA Air conditioning ECU	8011B9	Blender flap sensor FL — Interruption/short circuit to plus
JBE Body control module	8020E6	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8020E7	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	8020E8	Voltage supply of term. 30F — Shutdown active or malfunction!
RDC tire pressure monitoring ECU	481F8B	Tyre pressure sensor FL — Faulty signal reception!
	481F8C	Tyre pressure sensor FR — Faulty signal reception!
	481F8D	Tyre pressure sensor RL — Faulty signal reception!
	481F8E	Tyre pressure sensor RR — Faulty signal reception!
ZGM Central gateway module	801C15	Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.
	801C20	Centrale gateway — Fault memory full



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (29)

System	Beskrivelse
ABS	EMF Parking brake ECU
Air conditioning	FKA Air conditioning ECU rear
Airbag	ACSM Airbag ECU CBX-eCall Emergency call module REMALI Automatic belt retractor left REMARE Automatic belt retractor right
Audio/Video	AMP audio amplifier CIC Infotainment head unit TBX Infotainment controls
Comfort	CON Infotainment controls FZD Sun roof ECU HKL hatchback module HUD = Head-Up Display ICM ABS/ESC control unit KOMBI Instrument cluster LHML Headlight ECU left LHMR Headlight ECU right STML Headlight ECU left STMR Headlight ECU right SZL Steering column switching unit
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	ACC Long-range radar KAFAS front camera ECU PDC Park Distance Control SWW Lane change warning
Steering	EPS power steering ECU
Suspension	EHC Ride height leveling ECU
Transmission	EGS Transmission ECU



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

GWS Gear selection switch ECU