

5952075

NAF Bruktbiltest

Testdato
11.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548581



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	2979 cm ³
Modell	335I	Motoreffekt	225 kW
Type	392C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ZZ33154	Drivstofftype	Bensin
Understellsnr.	WBAWB71080PV75804	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	207132	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2008
Karosseritype	Kupé	Registrert første gang	31.03.2008
		Frist for neste EU kontroll	20.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5952075

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
38.5	Clutch	Slurer / slitt	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.3	Felg	Skadet felg:	Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre baksjerm, Venstre fordør
86.3		Lakkriper:	Høyre fordør, Støtfanger bak
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
95.2	Innvendig speil	Løst speil	
102.4	Laste-/bagasjerom	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Høyre foran
6.16		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
65.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	Venstre foran, Høyre foran
77.11	Fjærer / fjærbein	Senkesett er montert og anmerket i vognkort	
77.13		Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
85.12	Takluke/Panoramatak	* Takluke ligger noe lavt i bakkant	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.34		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		* Liten skade på spoiler	
102.7	Laste-/bagasjerom	Småskader i gulvteppe	



5952075

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

**Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:**

står på
sommerdekk og
lite drivstoff



5952075

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch R
2 - Unormal lyd	R 39 - Girkasse (manuell) ✓
Generell informasjon	41 - Differensial ✓
3 - Nøkler / Utstyr	42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R 43 - Mellomaksel ✓
Bremser	Elektriske anlegg
5 - Bremsbelegg	44 - Instrument belysning ✓
6 - Bremseskiver	45 - Instrumenter ✓
8 - Parkeringsbrems	46 - Radio / Multimedia ✓
9 - Bremsvirkning	47 - Elektrisk vindusheis ✓
10 - Bremsvæsknivå	48 - Oppvarmet bakrute O
11 - Bremsvæskens kokepunkt	49 - Kupevifte ✓
12 - Bremsørør	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
13 - Bremseslanger	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
14 - Bremskraftforsterker	52 - Lyktespyler / Visker ✓
15 - Brems pedal	53 - Sentrallås ✓
Lys og signaler	54 - Setevarmer ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator ✓
19 - Refleks	R 57 - Batteri ytre tilstand
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk O
e-Diagnose	✓ 66 - Felg R
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett R
Motor	68 - Hjullager ✓
27 - Motor virkemåte	70 - Hjulcapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor	Styring
29 - Oljenivå motor	R 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	O 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	Hjuloppheng
35 - Motorfester	✓ 75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	✓ 77 - Fjærer / fjærbein R
	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers ✓



5952075

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	O
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	R
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5952075

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,40 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,50 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	19,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	19,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5952075

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




5952075

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5952075


Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Felg



5952075


Bilder og vedlegg



25. Høyre baksjerm



26. Høyre fordør



27. Innvendig speil




28. Lys



29. Lys



30. Lys



31. Utvendig tilstand motor



32. Venstre fordør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ZZ33154	WBAWB71080PV75804
Årsmodell	Merke/Modell
07-10	335i E92 Coupe
Motorkode	Km
N54 B30 A	Ukjent

Utført med feil (38)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P0301	Combustion on cyl. 1 — Misfiring detected
	P0302	Combustion on cyl. 2 — Misfiring detected
AB airbag	93D0	Voltage supply — Voltage supply too low
	9408	Voltage supply — Voltage supply low
Audio Gateway OBD	A179	ECU — Function/electric circuit faulty
	E18C	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
CAS immobilizer ECU	A0B4	Engine start/starter operation — Function faulty.
DME Digital Motor Electronics	29CC	Ignition circuit — Misfire on at least 2 cyl.
	29CD	Ignition circuit of cyl. 1 — Emission-influencing misfires
	29CE	Ignition circuit of cyl. 2 — Emission-influencing misfires
	29CF	Ignition circuit of cyl. 3 — Emission-influencing misfires
	29D0	Ignition circuit of cyl. 4 — Emission-influencing misfires
	29D9	Misfire — Misfire at low tank filling level
	2ACC	Main relay — Switching delay
	2DEC	Battery monitoring — Function faulty.
	2F8F	Drive-by-wire system and brake pedal — Signals implausible among one another
	2F9E	Engine oil level sensor — Function faulty.
DSC Electronic stability control	5DB6	Wheel rpm sensor RL — Direction of rotation faulty
	5DF4	ECU — Supply voltage faulty
	5DF7	Voltage supply — Voltage supply too high
	9503	ECU voltage supply — Voltage/power supply too high
	D373	CAN bus connection to steering column switch — Communication disturbed
FRM Underhood electrical center	9CB5	Battery — Voltage too low
	9CB8	Battery discharge protection — Shutoff parking light
	9CD4	Belt hand-over driver seat — Communication disturbed
FZD Sun roof ECU	A669	Interior light front — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Hands-free telephone system OBD	A9A9	Speaking button — Key jamming
	DE50	Ignore fault code — FC has not been specified by vehicle manufacturer!
IHKA Air conditioning ECU	9C6C	Switch module of centre console — Faulty supply voltage (12 V)
JBE body control module 2	A738	System voltage — Voltage supply/power supply low
	A739	C/locking motor for boot lid — Fault in electric circuit
KOMBI Instrument cluster	931D	Vehicle electrics voltage — Faulty ECU power supply
	A559	Instrument cluster — Faulty power supply
NAV navigation system	A199	ECU — Function/electric circuit faulty
SMBF seat ECU passenger		
SMFA seat ECU driver		

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Antenna amplifier OBD
	Control panel OBD
Comfort	CID Infotainment display
	CON Infotainment controls
Engine	EKPS Fuel pump ECU
Safety	PDC Park Distance Control