



5944693

NAF Bruktbiltest

Testdato
08.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	546367



Kjøretøy

Bilmerke	Citroen	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	BERLINGO	Motoreffekt	73 kW
Type	7	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	DR39871	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF77BBHYMHJ890058	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	120687	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	20.12.2017
		Frist for neste EU kontroll	09.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5944693

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
2.9		Ulyd i drivverk	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
3.6		Nøkkel/er virker ikke	
4.4	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Kjørelengde mellom servicer er overskredet, Tid mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
5.6		Bremsene ligger på:	Høyre bak
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
17.1	Lys	Virker ikke:	venstre fjernlys, Høyre nærlys, Venstre nærlys
17.11		Skadet lyktglass:	Venstre baklys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	Høyre bak
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
27.4	Motor virkemåte	Unormal motorgange/vibrasjon	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
51.6	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Vindusvisker virker ikke	Begge sider foran, Bakrute
53.1	Sentrallås	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 1 nøkkel
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
72.2	Styresnekke, tannstang	Ulyd/slag	
74.9	Styreservo	* - Periodisk feil på servo.	
84.2	Lås	Feilfunksjon på lås:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør, Tak, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm, Kanal høyre side
86.4		Skadet:	Venstre sidekanal, Støtfanger bak, Bakluke, Støtfanger foran
86.9		Rustangrep:	Venstre fordør, Tak, Panser
86.10		Rust/rusthull:	Høyre forskjerm
86.12		Steinsprut/lakksår	Høyre sidekanal
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør



5944693

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremsekivene	Venstre bak, Høyre bak
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Begge sider bak
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
38.12	Clutch	Tar langt ute	
39.16	Girkasse (manuell)	Oljelekkasje / svetteing	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.21		Steinsprut:	Venstre forskjerm
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	Midten, Bak, Foran

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Bilen dør ut av seg selv.



5944693

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
5 - Bremsebelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	R
8 - Parkeringsbrems	✓	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsevirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
12 - Bremserør	O	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
15 - Bremsepedal	✓	66 - Felg	✓
Lys og signaler		67 - Ekstra hjulsett	R
17 - Lys	R	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	R	72 - Styresnekke, tannstang	R
22 - Varsellamper utvidet	R	73 - Styrestag/ledd	✓
e-Diagnose		74 - Styreservo	R
23 - Full systemskann	R	Hjuloppheng	
Motor		75 - Støtdempere	✓
27 - Motor virkemåte	R	76 - Stabilisator	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	77 - Fjærer / fjærbein	✓
29 - Oljenivå motor	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
30 - Kjølevæske	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	O	Karosseri	
35 - Motorfester	✓	81 - Frontrute	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
37 - Registerreim	R	83 - Dør-/panseråpner	✓
Drivverk		84 - Lås	R
38 - Clutch	O	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
39 - Girkasse (manuell)	O	87 - Utvendig speil	✓
42 - Drivaksler	✓	88 - Underside	O
		89 - Understellsnummer	✓



5944693

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5944693

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	270,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	175000
37.2		eller ved, måneder:	60
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,20 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,20 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	4,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



5944693

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5944693

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5944693


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5944693

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5944693

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



5944693

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DR39871	VF77BBHYMHJ890058
Årsmodell	Merke/Modell
15-18	Berlingo-III 1.6 Blue-HDi 100 FAP
Motorkode	Km
BHY (DV6FD)	120 687

Utført med feil (44)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	(CAN)	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
		U1113	CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed
		C0051	Steering-angle sensor — Function faulty.
		C1311	Yaw rate sensor — Signal implausible
		C139B	Multi-axis acceleration sensor — ECU-internal checksum fault recognized
		P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
		U1105	CAN bus connection to steering angle sensor — No communication
		U1118	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
		U1205	CAN bus connection to steering angle sensor — Received value implausible
		U1225	CAN communication with multi-axis acceleration sensor — Message faulty
Automatic gearbox		U1325	CAN communication with multi-axis acceleration sensor — Message faulty
		U0100	CAN bus connection to electric powertrain control module — No communication
		U1113	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Central switch unit BSI		017	CAN bus connection to A/C controls rear — No communication
		40A	Engine oil level sensor — Function faulty.
		5FF	Signal acquisition module — Function faulty.
		71	Body CAN bus — Communication missing/incorrect
		98C	Dipped beam right — Function faulty.
		98D	Dipped beam left — Function faulty.
		9B7	Relay for power supply term. 15 — Incorrect actuation. Missing message
EDC 17 CAN		P0504	Brake pedal switch — Signal faulty
		P0560	Vehicle electrical system battery — Function faulty.
		P058D	Battery monitoring — Voltage difference between current sensor and engine ECU faulty
		P0685	Power relay — Faulty control
		P06B8	Internal of engine ECU — Memory faulty
		P1403	Control feed of aux. heater 1 — Fault in electric circuit
		P1632	Engine ECU — Function faulty.
		P2002	Soot particulate filter — Soot particulate filter not present
		P250A	Engine oil level sensor — Signal faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System		Feilkoder og Beskrivelse	
		U0118	CAN bus to additive dosing module — Communication disturbed
		U1105	CAN bus connection to steering angle sensor — No communication
		U1213	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Communication disturbed
		U1400	LIN bus — Alternator signal faulty
Electr. power steering		C1178	ECU — Internal fault
		C1408	VEHICLE SPEED SIGNAL — Signal missing
		P0603	ECU — Memory chips KAM defective (internal)
		U1105	Steering-angle sensor — Function faulty.
		U1305	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
Parking assist	CAN	BC6	Distance sensor rear outside left — Function faulty.

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbags CAN
Audio/Video	Display/telematics
Comfort	Instrument cluster CAN
	Steering-wheel switch moduleCAN