



5966399

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549799



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1984 cm ³
Modell	S60	Motoreffekt	100 kW
Type	F	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RK55401	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1FS31A1D1209950	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	179486	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2012
Karosseritype	Sedan	Registrert første gang	21.12.2012
		Frist for neste EU kontroll	14.11.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5966399

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
53.3	Sentrallås	Feilfunksjon på sentrallås:	Høyre fordør
54.2	Setevarmer	Setevarme virker ikke:	Venstre bak
65.6	Dekk	Feil rotasjonsretning:	Venstre bak, Høyre foran
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Bakluke/-dør
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Tak
86.4		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Høyre bakdør, Høyre baksjerm
86.16		* Skadet grill	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran, Høyre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.16	Nøkler / Utstyr	Bilen er utstyrt med lastestativ	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
17.30	Lys	Krakerert lykteglass	Venstre sideblinklys, Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
67.26	Ekstra hjulsett	Dekk er skjevslitt:	2 dekk
67.28		Ripe/slitasje	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.20		Bulk(er)	Høyre fordør
86.22		Små lakkblærer:	Tak
86.27		Diverse lakkrust	
86.35		* Diverse steinsprut/lakksår	
96.4	Dørtrekk	Liten skade i dørtrekk:	Venstre bakdør
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør



5966399

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 9 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Mørkt;Vått

Er bilen skitten eller nediset: Nei



5966399

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter ✓
3 - Nøkler / Utstyr	46 - Radio / Multimedia ✓
4 - Service/ Dokum.	47 - Elektrisk vindusheis ✓
Bremser	48 - Oppvarmet bakrute R
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	✓ 50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
10 - Bremsvæsknivå	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
12 - Bremsrør	○ 53 - Sentrallås R
13 - Bremseslanger	✓ 54 - Setevarmer R
14 - Bremskraftforsterker	✓ 55 - Ladespenning generator ✓
15 - Brems pedal	✓ 56 - Drivrem generator ✓
Lys og signaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
17 - Lys	Hjul, dekk, felg
19 - Refleks	○ 65 - Dekk R
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 66 - Felg O
21 - Varsellamper	✓ 67 - Ekstra hjulsett O
22 - Varsellamper utvidet	✓ 68 - Hjullager ✓
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	○ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	74 - Styreservo ✓
29 - Oljenivå motor	Hjuloppheng
30 - Kjølevæske	○ 75 - Støtdempere ✓
31 - Kjølevifte	✓ 76 - Stabilisator ✓
32 - Kjølesystem	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
33 - Eksosanlegg	✓ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
35 - Motorfester	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 80 - Travers ✓
37 - Registerreim	O
Drivverk	
38 - Clutch	✓
39 - Girkasse (manuell)	✓
42 - Drivaksler	✓



5966399

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5966399

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,60 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,50 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	7,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5966399

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5966399


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5966399

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5966399

Bilder og vedlegg




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5966399

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



19. des. 2025

Køretøj: Volvo S60 D3 2.0 20V CDI
Motorkode: D 5204 T7
Produktionsår: 12-15
Kilometerstand: 179486 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: RK 55401
VIN: YV1FS31A1D1209950 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 19. des. 2025 08:12:46

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
------------	------------	---------------

Drivlinje	Dieselmotor	1 Fejl
------------------	--------------------	---------------

Fejlkode: P003A
Ladetryksregulering A
Indlæringsværdi over grænseværdi.

bremsesystem	ABS BCM	0 Fejl
---------------------	----------------	---------------

bremsesystem	PBM parkeringsbremse	0 Fejl
---------------------	-----------------------------	---------------

bremsesystem	SAS Ratvinkelgiver	0 Fejl
---------------------	---------------------------	---------------

Passiv sikkerhed	SRS Airbag	0 Fejl
-------------------------	-------------------	---------------

Termostyring	CCM klimaanlægsstyring	ikke tilgængelig
---------------------	-------------------------------	-------------------------

Termostyring	CPM tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
---------------------	---------------------------	-------------------------

Førerassistentsystem	Kollisionshastighedsmodul	0 Fejl
-----------------------------	----------------------------------	---------------

Komfort	CEM centralelektronikmodul	3 Fejl
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0159
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Komfort	Nøgleløst	ikke tilgængelig
Komfort	Kombiinstrument	ikke tilgængelig
Komfort	Førerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	Passagerdersmodul	ikke tilgængelig
Komfort	elektr. sædejustering	ikke tilgængelig
Komfort	Overvågning for	ikke tilgængelig
Komfort	HCM belysning	3 Fejl

Fejlkode: B1109
Servomotor for centrallås passagerdør
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B110A
Centrallås-servomotor førerside bag
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U0159
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for parkeringshjælp
Kommunikation forstyrret.

Komfort	PAM parkeringshjælp	ikke tilgængelig
Komfort	PAC bakkamera	ikke tilgængelig
Komfort	Anhængermodul	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearkasse	ikke tilgængelig
Gearkasse	DEM differentiale-elektronikmodul	ikke tilgængelig
Undervogn	aktivt chassis	ikke tilgængelig
Styretøj	Elektr. servostyring	0 Fejl
Infotainmentsystem	Betjeningspanel ICM	ikke tilgængelig
Infotainmentsystem	IAM audiomodul	ikke tilgængelig