



5924824

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
01.12.2025

## Kunde

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Navn                | Auksjonen.no C/O Toyota Kredittbank GMBH |
| Medlemsnummer       | 14713531                                 |
| Adresse             | Døvleveien 23                            |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM                                 |
| Telefon             | 22222222                                 |
| Ekstern referanse   | 539944                                   |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Toyota             | Motorstørrelse              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | PROACE             | Motoreffekt                 | 90 kW                |
| Type             | V                  | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | RL51750            | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | YARVFAHK8GZ191873  | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 50015              | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Hvit               | Registreringsår             | 2020                 |
| Karosseritype    | Integrert førerhus | Registrert første gang      | 30.12.2020           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 29.12.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5924824

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                              |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23.1   | Full systemskann          | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                                                          |
| 37.3   | Registerreim              | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                          |
| 67.24  | Ekstra hjulsett           | * 1 dekk har punktert                                                                                                      |                                                          |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig | Bulk (er):                                                                                                                 | Kanal venstre side                                       |
| 86.3   |                           | Lakkriper:                                                                                                                 | Venstre bakdør                                           |
| 86.4   |                           | Skadet:                                                                                                                    | Støtfanger foran                                         |
| 86.12  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                                                         | Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm |
| 97.1   | Døråpning                 | Sår eller skade:                                                                                                           | Venstre fordør, Høyre fordør                             |
| 98.3   | Seter                     | Hull/rift gjennom setetrekk:                                                                                               | Venstre foran                                            |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak   |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                   |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                   |
| 66.10  | Felg                              | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                   |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                   |
| 86.28  |                                   | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                   | våt og skitten    |
| 98.7   | Seter                             | Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.                                  |                   |
| 102.8  | Laste-/bagasjerom                 | Lasterom har spesialinnredning                                                                        |                   |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t  
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 8 °C  
**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått  
**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor



5924824

| Prøvekjøring                    |   | Elektriske anlegg                      |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | ✓ | 48 - Oppvarmet bakrute                 | ✓ |
| Bremseser                       |   | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 5 - Bremsesbelegg               | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | ○ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
| 9 - Bremsesvirkning             | ✓ | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| 10 - Bremsesvæskesnivå          | ✓ | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| 12 - Bremseserør                | ✓ | 55 - Ladespenning generator            | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 14 - Bremseskraftforsterker     | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand             | ✓ |
| 15 - Bremsespedal               | ✓ | 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | ○ |
| Lys og signaler                 |   | Hjul, dekk, felg                       |   |
| 17 - Lys                        | ✓ | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 66 - Felg                              | ○ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 67 - Ekstra hjulsett                   | R |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett | ✓ |
| e-Diagnose                      |   | Styring                                |   |
| 23 - Full systemskann           | R | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| Motor                           |   | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| 27 - Motor virkesmåte           | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 29 - Oljesnivå motor            | ✓ | Hjuloppheng                            |   |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 75 - Støtdempere                       | ✓ |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 76 - Stabilisator                      | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 77 - Fjærer / fjærbein                 | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel    | ✓ |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel    | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ | 80 - Travers                           | ✓ |
| 37 - Registerreim               | R |                                        |   |
| Drivverk                        |   |                                        |   |
| 40 - Girkasse (automatisk)      | ✓ |                                        |   |
| 42 - Drivaksler                 | ✓ |                                        |   |



5924824

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5924824

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                                         | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk               |
| 6.1    | Bremseskiver                    | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:                | 26,00 mm            |
| 6.2    |                                 | Bremseskivetykkelse VF                                        | 26,20 mm            |
| 6.3    |                                 | Bremseskivetykkelse HF                                        | 26,20 mm            |
| 6.4    |                                 | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:                  | 20,00 mm            |
| 6.5    |                                 | Bremseskivetykkelse VB                                        | 20,70 mm            |
| 6.6    |                                 | Bremseskivetykkelse HB                                        | 20,70 mm            |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 190,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 210,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 210,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 210,00              |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C               |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 160000              |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                  |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 9 °C                |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 14,30 volt          |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,70 volt          |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 5,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 5,00 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 5,00 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 5,00 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk          |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg      |



5924824

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





5924824

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt





5924824

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt






5924824

## Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Døråpning



31. Døråpning



32. Døråpning



33. Ekstra hjulsett



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig





5924824

## Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig



38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lakk / karosseri utvendig



42. Lakk / karosseri utvendig



43. Lakk / karosseri utvendig



44. Lakk / karosseri utvendig



45. Seter

NAF SEM  
Døvleien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



28. nov. 2025

Køretøj: Toyota Proace 2.0 D-4D Kassebil  
Motorkode: 4WZ-FTV (AHK/DW10FE)  
Produktionsår: 16-  
Kilometerstand: 50015 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: RL51750  
VIN: YARVFAHK8GZ191873 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 28. nov. 2025 10:08:58

---

Fejlkode

---

| <b>OBD</b>       | <b>OBD</b>         | <b>0 Fejl</b>  |
|------------------|--------------------|----------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Dieselmotor</b> | <b>12 Fejl</b> |

Fejlkode: U1213-81  
CAN-bus-forbindelse til ABS/ESP-styreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U1218-81  
CAN-bus/forbindelse til karosseristyreenhed  
Ingen kommunikation mulig.

Fejlkode: U1209-81  
CAN-bus/forbindelse til gearkassestyreenhed  
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: P0562-16  
Batteri køretøjets net  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: U2FFF-00  
Ingen fejlkode  
Fejlkode uden betydning.

Fejlkode: P1AA2-49  
Startergenerator-effektelektronik  
Spændingsforsyning, strømkreds med fejl.

Fejlkode: P0215-72  
Hovedrelæ  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: P008A-21  
Brændstof, lavtrykssystem  
Tryk for højt.

Hella Gutmann Solutions GmbH



Fejlkode: P00BA-21  
Brændstof, lavtrykssystem  
Tryk for højt.

Fejlkode: P0113-17  
Lufttemperaturføler luftmassemåler  
Spænding for lav.

Fejlkode: P1199-7B  
Brændstofstand  
For lavt påfyldningsniveau.

Fejlkode: P1053-02

|                     |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b>    | <b>Additiv diesel</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Drivlinje</b>    | <b>Ladekontrol</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>bremsesystem</b> | <b>ABS/VSC</b>        | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: P0560-16  
ABS/ESP-styreenhed  
Strømkreds med fejl.

|                         |                          |               |
|-------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b>     | <b>ASR-kontakt</b>       | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>SRS Airbag</b>        | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Termostyring</b>     | <b>Tilskudsvarme CAN</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: DTC 2C07  
Overopvarmning  
for mange overopvarmninger i rækkefølge

|                             |                                       |                         |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Termostyring</b>         | <b>Klimaanlægsbetjeningsenhed bag</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>         | <b>Klimaanlæg bag</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>         | <b>Klimaanlæg</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Multifunktionskamera</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Parkeringsassistent</b>            | <b>12 Fejl</b>          |

Fejlkode: B121A-87  
Karosseristyreenhed  
Konfiguration ukorrekt.

Fejlkode: U1802-87  
Kørselshastighedssignal  
Signal med fejl.

Fejlkode: B1244-97  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-97  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1225-35  
Parkeringsensor foran til højre indvendig  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1250-92  
Parkeringsensor foran til venstre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1251-92  
Parkeringsensor foran til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1228-35  
Parkeringsensor bag til højre udvendigt  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-92  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1244-35  
Parkeringsensor VB side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-92  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1245-35  
Parkeringsensor bag til højre side  
Funktion ukorrekt.

## **Komfort**

## **Central styreenhed**

## **15 Fejl**

Fejlkode: B173E  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B173D  
nøgle  
Fejlagtig registrering.

Fejlkode: B1808  
Startspærre  
Frigivelsessignal forstyrret/overlapper.

Fejlkode: B1153  
Forrudevisker  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1627  
Batteriladetilstand-styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1715

Dørlås-berøringskontakt FH  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1716  
Dørlås-berøringskontakt FV  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1717  
Dørlås dobbeltdør bag  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B175C  
Dørkontakt i førerside  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B171D  
Dørlåskontaktafbryder VF  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1805  
startermotor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B173A  
Dørlåskontakt førerdør  
Tilstand ikke plausibel.

Fejlkode: B1418  
Selelåskontakt førerside  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: B1811  
Additivpumpe  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1825  
Olieniveauekontrol  
Funktion ukorrekt.

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Motorskifteenhed</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-------------------------|-------------------------|

|                |                           |                         |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Anhængerstyreenhed</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------------|

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Multifunktionsskærm</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------------|

|                |                                   |               |
|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Multifunktions-touchscreen</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: U3FFF-FF

|                |                        |               |
|----------------|------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Ratkontaktmodul</b> | <b>3 Fejl</b> |
|----------------|------------------------|---------------|

Fejlkode: B1836-00  
Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1836-12



Transponderantenne  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1835-00  
Radiofjernbetjening  
Signal/funktion med fejl.

|                |                                  |                         |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Ratbetjeningsknapper</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Multiplex-betjeningsenhed</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Regn-/lyssensor</b>           | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: U1807  
Slutfrakobling  
Tilbage melding mangler.

|                           |                                                   |                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>            | <b>Spændingsbevaring</b>                          | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Beskyttelse og styring af strømforsyningen</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Køretøjsafstandsassistent</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>HUD head-up-display</b>                        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Elektronisk tændingslås</b>                    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Skydedør højre</b>                             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Skydedør venstre</b>                           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Sikkerhedsselevisning</b>                      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Automatgearkasse-betjening</b>                 | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>TC gearkassestyring</b>                        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>alarmhorn</b>                                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>TD tyverialarm</b>                             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Hydraulisk servostyring</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Servicemodul</b>                               | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Navigation</b>                                 | <b>6 Fejl</b>           |

Fejlkode: B100C  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: B1503  
Audioudgang, bagest venstre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1504

Audioudgang, bagest højre  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1562  
USB-tilslutning 2  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563  
USB-tilslutning 1  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B1563  
USB-tilslutning 1  
Funktion ukorrekt.

**Infotainmentsystem**

**Radio**

**ikke tilgængelig**