



5977045

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
02.01.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 553241          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Citroen            | Motorstørrelse              | 1499 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | Berlingo           | Motoreffekt                 | 75 kW                |
| Type             | E                  | Aksler i drift              | 1                    |
| Registreringsnr. | KJ46494            | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | VR7EFYHYCKJ898389  | Kjøretøygruppe              | 315                  |
| Km.stand.        | 108184             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Grå                | Registreringsår             | 2020                 |
| Karosseritype    | Integrert førerhus | Registrert første gang      | 28.01.2020           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 27.08.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5977045

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                      | Resultat                                                                                                                            | Beskrivelse                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6    | Unormal lyd                    | Ulyd fra hjuloppheng foran                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 3.3    | Nøkler / Utstyr                | Bilnøkkel(er) mangler                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| 6.7    | Bremsekiver                    | Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål                                                                                | Venstre foran, Høyre foran                                                                                                        |
| 23.1   | Full systemskann               | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                                    |                                                                                                                                   |
| 28.3   | Utvendig tilstand motor        | Manglende / skadet deksel under motor                                                                                               |                                                                                                                                   |
| 37.3   | Registerreim                   | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales          |                                                                                                                                   |
| 78.1   | Opphengs- / bærearmer foraksel | Slakk i opphengskule:                                                                                                               | Venstre side                                                                                                                      |
| 81.2   | Frontrute                      | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode:Reparasjon</li></ul> |                                                                                                                                   |
| 86.1   | Lakk / karosseri utvendig      | Bulk (er):                                                                                                                          | Venstre forskjerm, Høyre fordør, Venstre baksjerm, Kanal venstre side, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm |
| 86.3   |                                | Lakkriper:                                                                                                                          | Panser, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Støtfanger bak                                                |
| 86.4   |                                | Skadet:                                                                                                                             | Høyre baksjerm, Støtfanger bak                                                                                                    |
| 86.12  |                                | Steinsprut/lakksår                                                                                                                  | Panser                                                                                                                            |
| 86.14  |                                | Lakklipp/flassing                                                                                                                   | Venstre fordør                                                                                                                    |
| 97.1   | Døråpning                      | Sår eller skade:                                                                                                                    | Venstre fordør                                                                                                                    |
| 98.2   | Seter                          | Misfarget/skittent:                                                                                                                 | Venstre foran, Høyre foran, Midten foran                                                                                          |
| 102.2  | Laste-/bagasjerom              | Skader i deksler/panel/vegger/gulv                                                                                                  |                                                                                                                                   |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                      | Beskrivelse |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 23.7   | Full systemskann          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport         |             |
| 39.16  | Girkasse (manuell)        | Oljelekkasje / svetteing                      |             |
| 48.5   | Oppvarmet bakrute         | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur |             |
| 86.18  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                   |             |
| 86.33  |                           | Lakkrens ut over normal klargjøring:          |             |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 50 km/t          |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | -5 °C            |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Glatt;lsete      |
| <b>Bilen ble prøvekjørt:</b>           | Driftsvarm motor |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei              |



5977045

| Prøvekjøring                    |   | Drivverk                              |   |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 38 - Clutch                           | ✓ |
| 2 - Unormal lyd                 | R | 39 - Girkasse (manuell)               | O |
| Generell informasjon            |   | 41 - Differensial                     | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | R | 42 - Drivaksler                       | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | ✓ | Elektriske anlegg                     |   |
| Bremser                         |   | 44 - Instrument belysning             | ✓ |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 45 - Instrumenter                     | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | R | 46 - Radio / Multimedia               | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis             | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ | 48 - Oppvarmet bakrute                | O |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ | 49 - Kupevifte                        | ✓ |
| 11 - Bremsvæskens kokepunkt     | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)  | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) | ✓ |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker             | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 53 - Sentrallås                       | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 54 - Setevarmer                       | ✓ |
| Lys og signaler                 |   | 56 - Drivrem generator                | ✓ |
| 17 - Lys                        | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand            | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri         | ✓ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 59 - Tilhengerkontakt                 | ✓ |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | Hjul, dekk, felg                      |   |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ | 65 - Dekk                             | ✓ |
| e-Diagnose                      |   | 66 - Felg                             | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | R | 67 - Ekstra hjulsett                  | ✓ |
| Motor                           |   | 68 - Hjullager                        | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 70 - Hjulkapsler/navkopper            | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | R | Styring                               |   |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd            | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang           | ✓ |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                   | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 74 - Styreservo                       | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | Hjuloppheng                           |   |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 75 - Støtdempere                      | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ | 76 - Stabilisator                     | ✓ |
| 37 - Registerreim               | R | 77 - Fjærer / fjærbein                | ✓ |
|                                 |   | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel   | R |
|                                 |   | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel   | ✓ |
|                                 |   | 80 - Travers                          | ✓ |



5977045

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | R |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5977045

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Fraser                                                        | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 1 stk               |
| 6.1    | Bremseskiver                    | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:                | 26,00 mm            |
| 6.2    |                                 | Bremseskivetykkelse VF                                        | 25,50 mm            |
| 6.3    |                                 | Bremseskivetykkelse HF                                        | 25,50 mm            |
| 6.4    |                                 | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:                  | 10,00 mm            |
| 6.5    |                                 | Bremseskivetykkelse VB                                        | 11,50 mm            |
| 6.6    |                                 | Bremseskivetykkelse HB                                        | 11,50 mm            |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 35 °C               |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 160000              |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 60                  |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 9 °C                |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 7,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 6,50 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 7,50 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 7,50 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 3,00 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 7,00 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 3,00 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk          |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Stålfelg            |



5977045

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5977045

## Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




5977045

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Bakluke

R



5977045

## Bilder og vedlegg



25. Bakluke

R




26. Døråpning



27. Frontrute

R



28. Girkasse (manuell)

O



29. Høyre bakdør




30. Høyre bakskjerm

R



31. Høyre bakskjerm

R



32. Høyre bakskjerm




33. Høyre bakskjerm

R



34. Panser

R



35. Panser



36. Seter

R



5977045

## Bilder og vedlegg



37. Støtfanger bak

R



38. Tak



39. Tak

R




40. Tak

R



41. Venstre bakskjerm

R



42. Venstre bakskjerm

R



43. Venstre fordør

R



44. Venstre fordør

R



45. Venstre fordør

R



46. Venstre forskjerm

R



47. Venstre kanal

R



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>               |
| KJ46494          | VR7EFYHYCKJ898389        |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>      |
| 20-20            | Berlingo-IV 1.5 Blue-HDi |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                |
| YHY (DV5RD)      | Ukjent                   |

## Utført med feil (58)

| System                     | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS/ESP                    | U1000                    | CAN bus — Communication disturbed                                                                                      |
|                            | U1118                    | CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed                                                    |
|                            | U2213                    | Parking brake release switch — Function/signal faulty                                                                  |
| Accessories ECU            | B2EC0                    | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                                                                   |
|                            | B2EC1                    | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                                                                    |
|                            | B2EC2                    | Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit                                                               |
|                            | B2EC3                    | Trailer turn indicator left — Function faulty.                                                                         |
|                            | B2ECE                    | Rear fog light trailer — Fault in electric circuit                                                                     |
|                            | B2ECF                    | Trailer reverse light — Fault in electric circuit                                                                      |
|                            | B2ED0                    | Trailer brake light — Fault in electric circuit                                                                        |
| Central switch unit BSI    | B132A                    | REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system                                                                        |
|                            | B132F                    | REFRIGANT PRESSURE — Faulty high-pressure system                                                                       |
|                            | B1715                    | Door lock contact FR — Implausible CONDITION                                                                           |
|                            | B1716                    | Door lock contact FL — Implausible CONDITION                                                                           |
|                            | B1717                    | Door lock of gullwing door rear — Function faulty.                                                                     |
|                            | B173D                    | Key — Faulty recognition                                                                                               |
|                            | B1805                    | STARTER — Function faulty.                                                                                             |
|                            | B1808                    | Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed                                                                  |
|                            | B1816                    | Status of hybrid drivetrain/status of start authorization through engine ECU — no signal / communication               |
|                            | B1865                    | Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another |
| Diesel                     | U1809                    | Can connection with instrument cluster ECU — Signal for oil level/-temperature missing or incorrect                    |
|                            | U1F2E                    | CAN bus connection to engine ECU — No communication                                                                    |
| Multifunction touch screen | U1205                    | CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed                                                  |
|                            | B1576                    | Multifunction display unit — Coding missing or faulty                                                                  |
| Multiplex operating unit   | U1FA0                    | Audio-/ video connections — Communication disturbed                                                                    |
|                            | B1530                    | CONTROL MODULE — Function faulty.                                                                                      |
|                            | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log                                                                    |

Reg.nr: **KJ46494**, VIN: **VR7EFYHYCKJ898389**



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                     | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                             |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Navigation                 | B1503                    | Audio outlet RL — Function faulty.                                          |
|                            | B1504                    | Audio outlet RR — Function faulty.                                          |
|                            | U1FA0                    | Audio-/ video connections — Communication disturbed                         |
| Parking assist             | B120E                    | Combustion engine — Signal faulty                                           |
|                            | B1218                    | ESP ECU — Signal faulty                                                     |
|                            | U0140                    | CAN bus connection to body control module — No communication                |
|                            | U1003                    | CAN bus — Function shut down                                                |
|                            | U111D                    | Can connection with parking assist ECU — Communication faulty               |
|                            | U1802                    | Vehicle speed signal — Signal faulty                                        |
|                            | U1805                    | CAN bus connection to ABS/traction control — Wheel rpm values not available |
|                            | U1F00                    | Diagnostic module — Error not recorded in error log                         |
|                            | U1F18                    | Touch screen — fault of CAN connection                                      |
|                            | U1F2E                    | CAN bus connection to engine ECU — No communication                         |
|                            | U1F3E                    | Telematics ECU — Communication faulty                                       |
|                            | U1F95                    | Parking assist ECU — Function faulty.                                       |
| Steer. wheel switch module | B1836                    | Transponder-antenna — Function faulty.                                      |
| Trailer switching unit     | B2EC0                    | Trailer rear light right — Fault in electric circuit                        |
|                            | B2EC1                    | Trailer rear light left — Fault in electric circuit                         |
|                            | B2EC2                    | Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit                    |
|                            | B2EC3                    | Trailer turn indicator left — Function faulty.                              |
|                            | B2ECE                    | Rear fog light trailer — Fault in electric circuit                          |
|                            | B2ECF                    | Trailer reverse light — Fault in electric circuit                           |
|                            | B2ED0                    | Trailer brake light — Fault in electric circuit                             |

## Utført uten feil (7)

| System           | Beskrivelse                  |
|------------------|------------------------------|
| Air conditioning | Air conditioning UDS         |
| Airbag           | Airbag UDS                   |
| Comfort          | Instrument clusterUDS        |
|                  | Multifunction steering wheel |
|                  | Rain/light sensor UDS        |
| OBD              |                              |
| Steering         | Power steering CAN           |