



5383940

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
07.04.2025



## Kunde

**Navn** Auksjonen.no Co/Santander  
**Medlemsnummer** 95140190  
**Adresse** Døvleveien 23  
**Postnummer og -sted** 3170 SEM  
**Telefon** 33300540  
**Ekstern referanse** 483774

### Kontaktperson

**Navn** Auksjonen.no Co/Santander  
**Telefon** 33300540  
**E-post**



## Kjøretøy

**Bilmerke** Porsche  
**Modell** Panamera 4 E-Hybrid  
**Type** 971  
**Registreringsnr.** VH91895  
**Understellsnr.** WP0ZZZ97ZJL128861  
**Km.stand.** 122912  
**Farge** Svart  
**Karosseritype** Kombikupé

**Motorstørrelse** 2894 cm<sup>3</sup>  
**Motoreffekt** 243 kW  
**Aksler i drift** 2  
**Drivstofftype** Bensin  
**Kjøretøygruppe** 101  
**Bruktimportert** Nei  
**Registreringsår** 2017  
**Registrert første gang** 23.10.2017  
**Frist for neste EU kontroll** 03.04.2025



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



5383940

**Testresultater**

| Ref.Id | Repareres                       | Resultat                                                                                                                        | Beskrivelse                                                                    |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9    | Kjøreegenskaper                 | Vibrasjoner ved bremsing                                                                                                        |                                                                                |
| 3.5    | Nøkler / Utstyr                 | Nøkkeler mangler                                                                                                                |                                                                                |
| 4.3    | Service/ Dokum.                 | Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt                                                                                   | Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet |
| 4.7    |                                 | Aktivert serviceindikator                                                                                                       |                                                                                |
| 4.8    |                                 | Frist for EU kontroll er overskredet                                                                                            |                                                                                |
| 17.11  | Lys                             | Skadet lykteglass:                                                                                                              | Venstre baklys, Høyre baklys                                                   |
| 21.5   | Varsellamper                    | Varsellampe for oljenivå lyser                                                                                                  |                                                                                |
| 21.7   |                                 | Varsellampe for bremsesystemet lyser                                                                                            |                                                                                |
| 23.1   | Full systemskann                | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                                |                                                                                |
| 33.2   | Eksosanlegg                     | Lekkasje:                                                                                                                       | Midtre eksosrør                                                                |
| 45.17  | Instrumenter                    | * Kamera foran fungerer ikke                                                                                                    |                                                                                |
| 50.14  | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | * Mangler knapp til temperatur justering                                                                                        |                                                                                |
| 52.1   | Lyktespyler / Visker            | Spyler virker ikke:                                                                                                             | Venstre side, Høyre side                                                       |
| 62.2   | Ladekabel elbil/hybrid          | Ladekabel mangler                                                                                                               |                                                                                |
| 65.12  | Dekk                            | Deformasjon, rift eller andre visuelle skader av betydning på dekkets sideflate:                                                | Venstre bak                                                                    |
| 65.13  |                                 | Corden er synlig                                                                                                                | Venstre bak                                                                    |
| 66.8   | Felg                            | Vesentlig ripe / hakk inn til grunnmaterialet:                                                                                  | Venstre foran, Venstre bak, Høyre foran, Høyre bak                             |
| 67.17  | Ekstra hjulsett                 | Ekstra hjulsett mangler                                                                                                         |                                                                                |
| 81.2   | Frontrute                       | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode: Skift</li></ul> |                                                                                |
| 82.9   | Siderute/bakrute                | Ulovlig film eller tape på ruter:                                                                                               | Venstre fordør, Høyre fordør                                                   |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig       | Skadet:                                                                                                                         | Høyre fordør, Høyre bakdør                                                     |
| 94.4   | Solskjerm                       | Løst feste for solskjerm:                                                                                                       | Venstre                                                                        |

| Ref.Id | Opplysning       | Resultat                                                                                              | Beskrivelse            |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6.15   | Bremeskiver      | Bremeskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse     | Høyre bak, Venstre bak |
| 23.6   | Full systemskann | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                        |
| 29.12  | Oljenivå motor   | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |                        |



5383940

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                                               | Beskrivelse    |
|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 40.18  | Girkasse (automatisk)     | * Når bilen girer ned mellom 1 og 3 gir veksler bilen hardt. Videre feil søk anbefales |                |
| 43.8   | Mellomaksler              | Ikke tilgjengelig for kontroll                                                         |                |
| 65.24  | Dekk                      | * Små skader på VF og HB dekk sideflate                                                |                |
| 86.16  | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                                                             | Støtfanger bak |
| 86.17  |                           | Diverse småbulker/lakkriper                                                            |                |

### Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

### Testforhold

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 60 km/t    |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | 5 °C       |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Tørt       |
| <b>Frist for neste EU kontroll</b>     | 04.04.2025 |



5383940

**Prøvekjøring**1 - Kjøreegenskaper **R****Generell informasjon**3 - Nøkler / Utstyr **R**4 - Service/ Dokum. **R****Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver **O**

8 - Parkeringsbrems ✓

10 - Bremsvæsknivå ✓

12 - Bremserør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Bremsedal ✓

**Lys og signaler**17 - Lys **R**

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper **R**

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**23 - Full systemskann **R****Motor**

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor **O**

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg **R**

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

37 - Registerreim ✓

**Drivverk**40 - Girkasse (automatisk) **O**

41 - Differensial ✓

42 - Drivakslar ✓

43 - Mellomaksel **O****Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter **R**

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) **R**

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker **R**

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

56 - Drivrem generator ✓

61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓

62 - Ladekabel elbil/hybrid **R**

63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓

64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓

**Hjul, dekk, felg**65 - Dekk **R****Hjul, dekk, felg**66 - Felg **R**67 - Ekstra hjulsett **R**

68 - Hjullager ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5383940

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | R |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 85 - Takluke/Panoramatak       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | R |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



5383940

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                              | Fråse                                                  | Måleverdi                                      |
|--------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                    | Antall nøkler:                                         | 1 stk                                          |
| 6.1    | Bremsekiver                        | Min. bremsekivetykkelse før utskifting<br>foran:       | 36,00 mm                                       |
| 6.2    |                                    | Bremsekivetykkelse VF                                  | 37,00 mm                                       |
| 6.3    |                                    | Bremsekivetykkelse HF                                  | 37,00 mm                                       |
| 6.4    |                                    | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:            | 26,00 mm                                       |
| 6.5    |                                    | Bremsekivetykkelse VB                                  | 26,40 mm                                       |
| 6.6    |                                    | Bremsekivetykkelse HB                                  | 26,30 mm                                       |
| 30.1   | Kjølevæske                         | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til<br>minus: | 45 °C                                          |
| 37.1   | Registerreim                       |                                                        | Bilen har registerkjede                        |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg<br>(AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                   | 20 °C                                          |
| 50.2   |                                    | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                   | 7 °C                                           |
| 55.1   | Ladespenning generator             | Ladespenning med last (V)                              | 14,50 volt                                     |
| 55.2   |                                    | Ladespenning uten last (V)                             | 14,90 volt                                     |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid             | Antall ladekabler i bilen:                             | 0 stk                                          |
| 65.1   | Dekk                               | Mønsterdybde VF                                        | 7,00 mm                                        |
| 65.2   |                                    | Mønsterdybde HF                                        | 7,00 mm                                        |
| 65.3   |                                    | Mønsterdybde VB                                        | 7,00 mm                                        |
| 65.4   |                                    | Mønsterdybde HB                                        | 7,00 mm                                        |
| 65.5   |                                    | Bilen er utrustet med:                                 | Piggfrie vinterdekk                            |
| 66.1   | Felg                               | Felg montert på bilen:                                 | Lettmetallfelg                                 |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                    |                                                        | Ikke målt grunnet<br>manglende tilgjengelighet |

**Bilder og vedlegg****1. Generelt****2. Generelt****3. Generelt****4. Generelt****5. Generelt****6. Generelt****7. Generelt****8. Generelt****9. Generelt****10. Generelt****11. Generelt****12. Generelt**




5383940



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Varsellamper



18. Varsellamper



19. Service/ Dokum.



20. Frontrute



21. Frontrute



22. Instrumenter



23. Varmeapparat /  
klimaanlegg (AC)



24. Felg



25. Felg



26. Felg



27. Felg



28. Generelt



29. Generelt



30. Lys



31. Lys



32. Lakk / karosseri utvendig



33. Lakk / karosseri utvendig



34. Solskjerm



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Dekk



41. Dekk



42. Generelt



43. Generelt



44. Eksosanlegg



45. Dekk



46. Generelt



47. Generelt



48. Lakk / karosseri utvendig



5383940

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



7. apr. 2025

Køretøj: Porsche Panamera-4 Biturbo 2.9i V6 24V DFI E-Hybrid Sport Turismo  
Motorkode: M DG.PA (DGPA)  
Produktionsår: 17-23  
Kilometerstand: 122912 (skrevet af kontrolløren)  
Registrering Nr: VH91895  
VIN: WP0ZZZ97ZJL128861 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 7. apr. 2025 08:39:51

---

#### Fejlkode

---

|                  |                                     |               |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>OBD</b>       | <b>OBD</b>                          | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b> | <b>DME benzin</b>                   | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b> | <b>Termostyring</b>                 | <b>0 Fejl</b> |
| <b>Drivlinje</b> | <b>Højspændingseffektelektronik</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 28033  
Ingen fejlkode  
Ingen fejlkode

|                  |                          |               |
|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Højspændingslader</b> | <b>1 Fejl</b> |
|------------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: 14746880  
Ladestatusvisnings-LED ladetilslutning 1  
Strømkreds med fejl.

|                         |                              |                         |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Drivlinje</b>        | <b>Højspændingsbatteri</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>ABS/PSM</b>               | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>bremsesystem</b>     | <b>Bremsekraftforstærker</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Nødopkaldssystem</b>      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Termostyring</b>     | <b>Klimaanlæg</b>            | <b>3 Fejl</b>           |

Fejlkode: 8256  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Servomotor for temperaturstyringsspjæld BH  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8261  
Servomotor for temperaturstyringsspjæld BV  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8471  
Aktuator spjæld, indirekte ventilation til venstre i midten  
Funktion ukorrekt.

|                             |                                        |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Termostyring</b>         | <b>Tilskudsvarmer</b>                  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Frontkamera</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b>   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Radarsensor adaptiv fartpilot 2</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent 2</b>        | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Natsynssystem</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Bak-/360 graders kamerasystem</b>   | <b>2 Fejl</b>           |

Fejlkode: 9598995  
Kamera foran  
Fejl i strømkreds/signal.

Fejlkode: 13706029  
Omgivelseskamera foran  
Spændingsforsyning med fejl.

|                             |                                    |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Kørestrækningsregistrering</b>  | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>Spændingstransformer (48 V)</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>Hjælpebatteri (48 V)</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>              | <b>Kombiinstrument</b>             | <b>6 Fejl</b>           |

Fejlkode: 12652597  
Videosignal-datakabel  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 12652610  
Videosignal-datakabel  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 14680098  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 15361549  
Slitagevisn.bremsebelægning

Funktion aktiv.

Fejlkode: 15361556

Køretøjsnøgle

Visning "Ingen nøgle registreret i køretøjet" aktiv.

Fejlkode: 15361613

Batterispænding

Visning "Spænding for lav" aktiv.

|                |                        |                         |
|----------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Head up-display</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|------------------------|-------------------------|

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Gateway</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|----------------|---------------|

Fejlkode: 1024

styreenhed

Datasæt ukorrekt.

Fejlkode: 8519683

Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning

System aktivt.

|                |                  |               |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>BCM foran</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|------------------|---------------|

Fejlkode: 66308

Læselampe bag til venstre

Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 66309

Læselampe bag til højre

Strømkreds med fejl.

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>BCM bag</b> | <b>2 Fejl</b> |
|----------------|----------------|---------------|

Fejlkode: 65669

Styreenhed elektr. aktiveret bagklap

Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: 131110

Sensor berøring udvendigt dørhåndtag bag til højre

Kortslutning til stel.

|                |                                         |               |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Forlygtejustering i venstre side</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Forlygtejustering i højre side</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------|

|                |                               |               |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Pære, venstre forlygte</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------|

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Pære, højre forlygte</b> | <b>0 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

|                |                                                       |                         |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Projektionsmodul i venstre Matrix-LED-forlygte</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|

|                |                                                     |                         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Projektionsmodul i højre Matrix-LED-forlygte</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Førerdørselektronik</b>            | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Passagerdørselektronik</b>         | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik førerside bag</b>    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik passagerside bag</b> | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Bagklapelektronik</b>              | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>AHK (anhængertræk)</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Hækspoiler</b>                     | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetag</b>                       | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetag bag</b>                   | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering fører</b>            | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: 628992  
Udviklingskode  
Fejlkode ikke defineret af producenten.

|                      |                                        |                         |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>       | <b>Sædejustering passager</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>       | <b>Sædejustering bag i førerside</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Sædejustering bag, passagerside</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>       | <b>Aktuator for karosseristøj</b>      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Komfort</b>       | <b>Kørestøjssimulator</b>              | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>     | <b>Gearelektronik</b>                  | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>     | <b>Tværsperre</b>                      | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>     | <b>Gearvælger-elektronik</b>           | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Tyverisikring</b> | <b>Vehicle Tracking System (PVTs)</b>  | <b>4 Fejl</b>           |

Fejlkode: 15361040  
Køretøjspositionssystem  
Funktion ikke aktiv.

Fejlkode: 15361041  
Styreenhed for køretøjslokalisering  
Førerkort ikke initialiseret.

Fejlkode: 15361042  
Køretøjspositionssystem  
Specialmodus aktiv.

Fejlkode: 15361051  
Køretøjspositionssystem  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Fejl i GPS-signal.

## Undervogn

## Karosseristyring

3 Fejl

Fejlkode: 3211313  
Niveauregulering  
Donkraftfunktion aktiv.

Fejlkode: 307215  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 307216  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

## Undervogn

## Nikkestabilisering foran

ikke tilgængelig

## Undervogn

## Nikkestabilisering bag

ikke tilgængelig

## Styretøj

## Servotronic

1 Fejl

Fejlkode: 17664  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

## Styretøj

## Bagakselstyretøj

ikke tilgængelig

## Styretøj

## Ratstammelåsning

0 Fejl

## Styretøj

## Rat-elektronik

0 Fejl

## Infotainmentsystem

## Kontrolpanel foran

0 Fejl

## Infotainmentsystem

## Betjeningspanel bag

1 Fejl

Fejlkode: 7218  
CAN-bus  
Manglende meddelelse

## Infotainmentsystem

## Lydsystem

0 Fejl

## Infotainmentsystem

## Mediaplayer 1

ikke tilgængelig

## Infotainmentsystem

## Tv-tuner

ikke tilgængelig

## Infotainmentsystem

## DVD-skifter

ikke tilgængelig

## Infotainmentsystem

## PCM/CDR

0 Fejl

## Infotainmentsystem

## Visningsenhed/betjeningsenhed bag venstre

0 Fejl

## Infotainmentsystem

## Visningsenhed/betjeningsenhed bag højre

0 Fejl

**Infotainmentsystem**

**Oplader 1 til mobile terminaler**

**ikke tilgængelig**

**Dæktryksovervågning**

**Dæktryksovervågning**

**1 Fejl**

Fejlkode: 8400905  
Dæktryksensor BV  
Dæktryk for lavt.