

VH62047 - 2014 Volvo XC70 Stasjonsvogn

Km.stand	179 540	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	21.05.2025
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	173 651
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	21.05.2025
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	173 651
Egenvekt	1724	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	14.05.2024
Effekt	163	Medfølger vinterdekk	Nei	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	YV1BZ8756E1196429	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	05.06.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	20.02.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringsensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Normal brukslitasje for alder

Dato: 20.02.2026
Signatur selgerDato: 20.02.2026
Signatur kunde

KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Løs kromlist siderute bak venstre side
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Oljesvetting rundt oljefilterkopp, ikke unormalt for merke
- 5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Det må påregnes bytte av bremseskiver bak ved neste klossebytte pga slitasje

BILDER

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stempler

Servicentr. 9

Utført

Km 158985

Dato 28.05.2024

Arbeidsordre nr. 2090914

Type service

Vedlikeholdsservice

Leira Bil AS

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 10

Utført

Km 173651

Dato 22.05.2025

Arbeidsordre nr. 12293

Type service

Vedlikeholdsservice

Leira Bil AS

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stempler

Servicentr. 6

Utført

Km 92348

Dato 01.02.20

Arbeidsordre nr. 2030915

Type service

Vedlikeholdsservice

Leira Bil AS

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 7

Utført

Km 105 691

Dato 08.06.2021

Arbeidsordre nr. 2044626

Type service

Vedlikeholdsservice

Leira Bil AS

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 8

Utført

Km 122045

Dato 27.06.22

Arbeidsordre nr. 2061244

Type service

Vedlikeholdsservice

Leira Bil AS

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stempler

Servicentr. 3

Utført

Km 64537

Dato 25.06.2018

Arbeidsordre nr. 323852

Type service

Vedlikeholdsservice

NARDO BIL

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 4

Utført

Km 79115

Dato 18.02.19

Arbeidsordre nr. 5003634

Type service

Vedlikeholdsservice

NARDO BIL

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stempler

Servicentr. 1

Utført

Km 16848

Dato 12.6.2015

Arbeidsordre nr. 230227

Type service

Vedlikeholdsservice

NARDO BIL

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 2

Utført

Km 29854

Dato 11.7.2016

Arbeidsordre nr. 250232

Type service

Vedlikeholdsservice

NARDO BIL

7100 Rissa

Org.nr. 967 407 593

Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Ekstra olje- og filterbytte

Stempel

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon



2.15 Løs kromlist siderute bak venstre side



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



5.10 Oljesvetting rundt oljefilterkopp, ikke unormalt for merke

BILDER



PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Ikke oppgitt	Ikke oppgitt	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	5	5	5	5	Uke 44, 2022
Vinterdekk	0	0	0	0	
Bremseklosser	60%	60%	80%	80%	