

## VH62047 - 2014 Volvo XC70 Stasjonsvogn

|             |                   |                      |     |                             |            |
|-------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Km.stand    | 179 540           | Bruktimportert       | Nei | Reg.reim skiftet, dato      | 21.05.2025 |
| Ant. nøkler | 1                 | Antirustgaranti      | Nei | Reg.reim skiftet, km        | 173 651    |
| Drivstoff   | Diesel            | Heftelser            | Nei | Siste service, dato         | 21.05.2025 |
| Farge       | Hvit              | Koll.puter utkoblet  | Nei | Siste service, km           | 173 651    |
| Egenvekt    | 1724              | Medfølger sommerdekk | Ja  | PKK utført                  | 14.05.2024 |
| Effekt      | 163               | Medfølger vinterdekk | Nei | Servicehefte/servicer fulgt | Ja         |
| Chassisnr.  | YV1BZ8756E1196429 | Tilhengerfeste       | Nei | Vognmappe m/instruksjonsbok | Ja         |
| Første reg. | 05.06.2014        | Er prøvekjørt        | Ja  | Utskrift dato               | 05.11.2025 |

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

## Identitet

|     |                                                                                   |                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.1 |                                                                                   | Understellsnr.              |
| 1.2 |                                                                                   | Kjennemerke                 |
| 1.3 |                                                                                   | Dokumentasjon/godkjenninger |
| 1.4 |  | Nøkler                      |

## Eksteriør

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2.1  |    | Lakk                            |
| 2.2  |    | Antirustbehandling/under bil    |
| 2.3  |    | Panser                          |
| 2.4  |    | Kanaler                         |
| 2.5  |    | Dører/bakluke                   |
| 2.6  |    | Låser/tyverisikring             |
| 2.7  |   | Skjermer                        |
| 2.8  |  | Støtfanger/grill                |
| 2.9  |  | Sensorer/parkeringssensor       |
| 2.10 |  | Tak/Takluke/Panoramatak         |
| 2.11 |  | Cabriolet/Hardtop               |
| 2.12 |  | Speil                           |
| 2.13 |  | Elektronisk forb. til tilhenger |
| 2.14 |  | Rust                            |
| 2.15 |  | Frontvindu/vinduer              |
| 2.16 |  | Vinduspussere/-spyler           |
| 2.17 |  | Dekk/reservehjul                |
| 2.18 |  | Felger                          |
| 2.19 |  | Hjulmuttere/-bolter             |
| 2.20 |  | Avtagbar tilhengerkule          |
| 2.21 |  | Tilhengerfeste                  |

## Utvendig lys

|     |                                                                                     |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1 |  | Lysfunksjon foran |
| 3.2 |  | Lysfunksjon bak   |
| 3.3 |  | Markeringslys     |
| 3.4 |  | Retningslys       |
| 3.5 |  | Nødsignallys      |
| 3.6 |  | Parkeringslys     |
| 3.7 |  | Refleks           |
| 3.8 |  | Andre lys         |

## Interiør og instrumenter

|      |                                                                                     |                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.1  |    | Dashbord                |
| 4.2  |    | Instrumenter og brytere |
| 4.3  |    | Midtkonsoll/midtarmlene |
| 4.4  |    | Dørtrekk                |
| 4.5  |    | Seter                   |
| 4.6  |    | Taktrekk                |
| 4.7  |    | Tepper/bekledning       |
| 4.8  |    | Bagasjeromskjuler       |
| 4.9  |    | Vindusheiser            |
| 4.10 |    | Bilbelte                |
| 4.11 |   | Airbager                |
| 4.12 |  | Varme/AC/Klima          |
| 4.13 |  | Signalhorn/Lydsignal    |
| 4.14 |  | Radio/CD/audio/iPod/USB |
| 4.15 |  | Navigasjon              |
| 4.16 |  | Refleksvest             |
| 4.17 |  | Varseltrekant           |
| 4.18 |  | Skillevegg varerom      |

## Motor

|      |                                                                                     |                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5.1  |  | Avlesning av feilkoder          |
| 5.2  |  | Batteri                         |
| 5.3  |  | Tenningsanlegg                  |
| 5.4  |  | Drivstoffanlegg                 |
| 5.5  |  | Dynamo/lading                   |
| 5.6  |  | Eksosanlegg                     |
| 5.7  |  | Elektroniske styresystemer      |
| 5.8  |  | Kjølesystem/vannpumpe           |
| 5.9  |  | Motorfester/demper              |
| 5.10 |  | Oljeforbruk/Røykutvikling       |
| 5.11 |  | Service                         |
| 5.12 |  | Start/arbeidslyd                |
| 5.13 |  | Trekraft                        |
| 5.14 |  | Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor |
| 5.15 |  | Dieselpumpe/dyser/gløding       |

## Miljø

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| 6.1 |  | Støy                     |
| 6.2 |  | Avgass                   |
| 6.3 |  | Lekkasjer (forurensning) |

## Gir og drivlinje

|     |                                                                                     |                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7.1 |  | Girkassefunksjon            |
| 7.2 |  | Differensial funksjon       |
| 7.3 |  | Clutch/kobling              |
| 7.4 |  | System for stabilitet (ESP) |

## Hjuloppheng og styring


|     |                                                                                       |                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8.1 |    | Ratt/styringsmekanisme          |
| 8.2 |    | Ledd                            |
| 8.3 |   | Retningstabilitet/selvopprettig |
| 8.4 |  | Aksler                          |
| 8.5 |  | For-/bakstilling                |
| 8.6 |  | Fjærer/luftbelger               |
| 8.7 |  | Stabilisatorstag                |
| 8.8 |  | Hjullager                       |

## Brems

|      |                                                                                       |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9.1  |  | Bremsefunksjon/ABS        |
| 9.2  |  | Pedal/vandring            |
| 9.3  |  | Parkeringsbrems betjening |
| 9.4  |  | Bremsekraftforsterker     |
| 9.5  |  | Lasteavhengig ventil      |
| 9.6  |  | Bremsebelegg              |
| 9.7  |  | Tromler/Skiver            |
| 9.8  |  | Rør/slanger               |
| 9.9  |  | Lekkasjer                 |
| 9.10 |  | Bremsevæske               |

## GENERELL BESKRIVELSE

Normal brukslitasje for alder

Dato: 05.11.2025  
Signatur selgerDato: 05.11.2025  
Signatur kunde

## KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - Oversiktsbilder av bilen
- 2.1 Eksteriør - Lakk - Vaskestriper over hele bilen
- 2.15 Eksteriør - Frontvindu/vinduer - Løs kromlist siderute bak venstre side
- 5.2 Motor - Batteri - Batteritest ikke godkjent
- 5.10 Motor - Oljeforbruk/Røykutvikling - Oljesvetting rundt oljefilterkopp, ikke unormalt for merke
- 5.11 Motor - Service - Servicedokumentasjon
- 9.7 Bremses - Tromler/Skiver - Det må påregnes bytte av bremseskiver bak ved neste klossbytte pga slitasje

## BILDER

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stemppler

Servicentr. 9

Utført  
Km 158985  
Dato 28.05.2024  
Arbeidsordre nr. 2090914

Type service  
Leira Bil AS  
7100 Rissa  
Org.nr. 967 407 593  
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 10

Utført  
Km 173651  
Dato 22.05.2025  
Arbeidsordre nr. 12293

Type service  
Leira Bil AS  
7100 Rissa  
Org.nr. 967 407 593  
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stemppler

Servicentr. 6

Utført  
Km 92348  
Dato 01.07.20  
Arbeidsordre nr. 2030915

Type service  
Leira Bil AS  
7100 Rissa  
Org.nr. 967 407 593  
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 7

Utført  
Km 105 691  
Dato 08.06.2021  
Arbeidsordre nr. 2044626

Type service  
Leira Bil AS  
7100 Rissa  
Org.nr. 967 407 593  
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 8

Utført  
Km 122045  
Dato 27.06.22  
Arbeidsordre nr. 2061244

Type service  
Leira Bil AS  
7100 Rissa  
Org.nr. 967 407 593  
Tlf. 73 85 90 80, Fax 73 85 90 81

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

5.11 Servicedokumentasjon

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stemppler

Servicentr. 3

Utført  
Km 64537  
Dato 25.06.2018  
Arbeidsordre nr. 323852

Type service  
Nardo Bil  
Tungavelen 2 - 7047 Trondheim  
Tlf. 73 89 43 00 - www.nardobil.no

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 4

Utført  
Km 79115  
Dato 18.07.19  
Arbeidsordre nr. 5003634

Type service  
Nardo Bil  
Tungavelen 2 - 7047 Trondheim  
Tlf. 73 89 43 00, Fax 73 85 90 80

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

01 Service og vedlikehold

Servicedokumentasjon og stemppler

Servicentr. 1

Utført  
Km 16848  
Dato 12.06.2015  
Arbeidsordre nr. 230221

Type service  
Nardo Bil  
Tlf. 73 894 300 Trondheim

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

Servicentr. 2

Utført  
Km 29854  
Dato 11.7.2016  
Arbeidsordre nr. 250232

Type service  
Nardo Bil  
Tungavelen 2 - 7047 Trondheim  
Tlf. 73 89 43 00 - www.nardobil.no

Vedlikeholdsservice  
Ekstra olje- og filterbytte

Bemerkning

Stempel

5.11 Servicedokumentasjon

5.11 Servicedokumentasjon



2.15 Løs kromlist siderute bak venstre side



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen



2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Oversiktsbilder av bilen




2.1 Vaskestriper over hele bilen

## BILDER



5.10 Oljesvetting rundt oljefilterkopp, ikke unormalt for merke



5.2 Batteritest ikke godkjent

## PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

| Prøvekjørt | Føreforhold  | Maks hastighet | Unormal lyd |
|------------|--------------|----------------|-------------|
| Ja         | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt   | Nei         |

## DEKK / BREMSER

| Målt i millimeter | VF  | HF  | VB  | HB  | Prod. uke    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|
| Sommerdekk        | 5   | 5   | 5   | 5   | Uke 44, 2022 |
| Vinterdekk        | 0   | 0   | 0   | 0   |              |
| Bremseklosser     | 60% | 60% | 80% | 80% |              |