

5977620

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	552895



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	1461 cm ³
Modell	CLIO	Motoreffekt	66 kW
Type	R	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY24676	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	VF15RFL0H50834705	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	180201	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2014
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	09.05.2014
		Frist for neste EU kontroll	29.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5977620

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga står på sommerdekk	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
8.2	Parkeringsbrems	Svak bremsevirkning:	
17.13	Lys	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskenivå	
46.5	Radio / Multimedia	Multimedia system er defekt	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Høyre ytre foran
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre side, Høyre side
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Bulk (er):	Høyre fordør, Høyre bakdør
86.3		Lakkriper:	Hele karosseriet
86.12		Steinsprut/lakksår	Støtfanger foran, Panser
86.14		Lakkslipp/flassing	Venstre fordør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.12	Bremsebelegg	Tromler bak ikke demontert, bremsebelegg ikke kontrollert	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
37.5	Registerreim	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
48.5	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	Høyre bak, Høyre foran
75.10	Støtdempere	Skadet støvmansjett	Høyre foran
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.18	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
står på
sommerdekk



5977620

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	✓
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	✓
		41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	R
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	O
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	✓	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
		70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	R
		74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	O
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
30 - Kjølevæske	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	R
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	O		



5977620

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5977620

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,80 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	21,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	21,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
37.2		eller ved, måneder:	72
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5977620

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5977620

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5977620


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Felg



O 24. Høyre bakdør

R



5977620

Bilder og vedlegg



25. Høyre fordør

R



26. Høyre fordør

R



27. Lys

R



28. Panser

R



29. Radio / Multimedia

R



30. Støtfanger foran

R



31. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AY24676	VF15RFL0H50834705
Årsmodell	Merke/Modell
12-16	Clio-IV 1.5 dCi
Motorkode	Km
K9K-608 (K9K-B6)	Ukjent

Utført med feil (15)

System	Feilkoder og Beskrivelse
Communication unit CAN	DTC 93D98F USB port — Function faulty.
Instrument panel CAN	DTC 940811 Seat belt warning lamp — Fault in electric circuit
Radio CAN	DTC 930B13 Speaker RR — Fault in electric circuit DTC 931113 Speaker RL — Fault in electric circuit
Telematics	DTC 93D98F USB port — Function faulty. DTC 93F016 Battery voltage — Voltage/current supply faulty
UCH CAN	DTC 956123 End position of clutch pedal sensor — Fault in electric circuit DTC 95A064 Motor for rear-window wiper — Function faulty.
UPC CAN	DTC 921111 Battery master switch — Function faulty. DTC 921215 Dipped beam left — Fault in electric circuit DTC 926681 Battery current strength sensor — Function/range of electric circuit faulty DTC 926696 Battery current strength sensor — Function/range of electric circuit faulty DTC 926767 Start/stop system — Fault in electric circuit DTC 926768 Start/stop system — Fault in electric circuit DTC 927094 Switch module under steering wheel — Fault in electric circuit

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Automatic air conditioningCAN
Audio/Video	Multimedia interface CAN
Comfort	Keyless entry and drive module CAN