



5986594

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
06.01.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvlevei 23     |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 546962          |



## Kjøretøy

|                  |                    |                             |                      |
|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volvo              | Motorstørrelse              | 1969 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | V90 T8 Twin Engine | Motoreffekt                 | 235 kW               |
| Type             | P                  | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | JD82513            | Drivstofftype               | Bensin               |
| Understellsnr.   | YV1PWBANDJ1062295  | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 111300             | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Brun               | Registreringsår             | 2018                 |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn       | Registrert første gang      | 06.03.2018           |
|                  |                    | Frist for neste EU kontroll | 30.03.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5986594

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                         | Beskrivelse                  |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.8    | Service/ Dokum.                   | Aktivert serviceindikator                                        |                              |
| 6.10   | Bremseskiver                      | Rust på bremseskive:                                             | Høyre foran, Venstre foran   |
| 17.12  | Lys                               | Kraketert lykteglass                                             | Venstre baklys, Høyre baklys |
| 67.9   | Ekstra hjulsett                   | Mønsterdybde under 1,6mm for sommerdekk og 3,0mm for vinterdekk: | 2 dekk                       |
| 69.6   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt                  |                              |
| 86.14  | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkslipp/flassing                                               | Støtfanger foran             |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse      |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.16   | Service/ Dokum.                   | * Ifølge av service historikk har ikke tatt service i 2025                                            |                  |
| 6.17   | Bremseskiver                      | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Høyre bak        |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                  |
| 29.12  | Oljenivå motor                    | Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert                                    |                  |
| 50.15  | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur                                    |                  |
| 51.13  | Vindusvisker, spyler (foran/ bak) | * Lite spylevæske                                                                                     |                  |
| 65.20  | Dekk                              | Piggdekk med slitte og/eller lite pigger                                                              | Venstre foran    |
| 86.28  | Lakk / karosseri utvendig         | Vanskelig å vurdere fordi bilen er:                                                                   | skitten          |
| 86.30  |                                   | Mangelfull oppretting/tilpasning                                                                      | Støtfanger foran |
| 98.9   | Seter                             | * Deksel til isofix er knekt                                                                          |                  |

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

| Dato       | Km.stand |
|------------|----------|
| 12.03.2024 | 89678    |
| 24.03.2023 | 74522    |
| 23.03.2022 | 56986    |
| 11.03.2021 | 47233    |
| 04.03.2020 | 37350    |
| 07.03.2019 | 18986    |

## Testforhold

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Maks hastighet ved prøvekjøring | 80 km/t          |
| Utetemperatur ved prøvekjøring  | -8 °C            |
| Føreforhold ved prøvekjøring    | Glatt;lsete;Vått |
| Er bilen skitten eller nediset: | Ja               |



5986594

| Prøvekjøring                    | Drivverk                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ 40 - Girkasse (automatisk) ✓                      |
| Generell informasjon            | 41 - Differensial ✓                                 |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ 42 - Drivaksler ✓                                 |
| 4 - Service/ Dokum.             | ✓ 43 - Mellomaksler ✓                               |
| Bremser                         | Elektriske anlegg                                   |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ 44 - Instrument belysning ✓                       |
| 6 - Bremseskiver                | ✓ 45 - Instrumenter ✓                               |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ 46 - Radio / Multimedia ✓                         |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓                       |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ 48 - Oppvarmet bakrute ✓                          |
| 12 - Bremserør                  | ✓ 49 - Kupevifte ✓                                  |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O            |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) O           |
| 15 - Brems pedal                | ✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓                       |
| Lys og signaler                 | 53 - Sentrallås ✓                                   |
| 17 - Lys                        | 54 - Setevarmer ✓                                   |
| 18 - Markeringslys/-lykter      | ✓ 56 - Drivrem generator ✓                          |
| 19 - Refleks                    | ✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓                      |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓                   |
| 21 - Varsellamper               | ✓ 59 - Tilhengerkontakt ✓                           |
| 22 - Varsellamper utvidet       | ✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓                   |
| e-Diagnose                      | ✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓                     |
| 23 - Full systemskann           | O 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓   |
| Motor                           | 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓ |
| 25 - Avgassanalyse (Bensin)     | ✓ 65 - Dekk O                                       |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ 66 - Felg ✓                                       |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ 67 - Ekstra hjulsett R                            |
| 29 - Oljenivå motor             | O 68 - Hjullager ✓                                  |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R          |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ 70 - Hjulcapsler/navkopper ✓                      |
| 32 - Kjølesystem                | Styring                                             |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓                      |
| 35 - Motorfester                | ✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓                     |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | ✓ 73 - Styrestag/ledd ✓                             |
| 37 - Registerreim               | ✓ 74 - Styreservo ✓                                 |



5986594

## Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | ✓ |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | ✓ |
| 88 - Underside                 | ✓ |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | O |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



5986594

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi                            |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                                |
| 6.1    | Bremsekiver                     | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:                 | 27,50 mm                             |
| 6.2    |                                 | Bremsekivetykkelse VF                                         | 28,90 mm                             |
| 6.3    |                                 | Bremsekivetykkelse HF                                         | 28,50 mm                             |
| 6.4    |                                 | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:                   | 17,50 mm                             |
| 6.5    |                                 | Bremsekivetykkelse VB                                         | 19,10 mm                             |
| 6.6    |                                 | Bremsekivetykkelse HB                                         | 19,30 mm                             |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                  |
| 25     | Avgassanalyse (Bensin)          |                                                               | Euro 5 eller høyere uten feilkoder   |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 45 °C                                |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 240000                               |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 120                                  |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                               | Ikke målt pga. for lav utetemperatur |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Ikke mulig å måle uten demontering   |
| 62.1   | Ladekabel elbil/hybrid          | Antall ladekabler i bilen:                                    | 1 stk                                |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 5,20 mm                              |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 4,60 mm                              |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 5,10 mm                              |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 4,30 mm                              |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Vinterdekk m/pigg                    |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                       |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 4,00 mm                              |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 1,70 mm                              |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 1,40 mm                              |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 4,70 mm                              |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                           |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                       |



5986594

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5986594

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5986594

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



5986594

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Lakk / karosseri utvendig



☐ 35. Lakk / karosseri utvendig



☐ 36. Lakk / karosseri utvendig

**R**



5986594

## Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig

R




38. Lys




39. Lys

R



40. Reservehjul / dekkreparasjonssett



41. Seter

O



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                         |
| JD82513          |                                    |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>                |
| 18-18            | V90 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid |
| <b>Motorkode</b> | AWD                                |
| B 4204 T35       | <b>Km</b>                          |
|                  | Ukjent                             |

## Utført med feil (19)

| System                                         | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                       |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASDM ECU of active radar and camera monitoring | U0046                    | CAN bus — Function faulty.                                                            |
|                                                | U2C69                    | Signal cable to other system ECUs — Invalid signal registered                         |
| CCM Air conditioning control                   | B12A6                    | Parking heater water pump — Function faulty.                                          |
|                                                | B1A69                    | Air humidity sensor — Function faulty.                                                |
| CEM Central electrics module                   | B14BA                    | Tank lid locking — Fault in electric circuit                                          |
|                                                | B14BB                    | Tank lid locking — Function faulty.                                                   |
|                                                | B14DA                    | Antenna right — Function faulty.                                                      |
|                                                | B14DB                    | AERIAL LEFT — Function faulty.                                                        |
|                                                | B14DC                    | Keyless entry and start antenna inside cabin rear — Fault in electric circuit         |
|                                                | U1022                    | No-load current monitoring — No-load current too high, network communication unwanted |
|                                                | U201F                    | CAN communication with remote control reception module — Missing message!             |
| Gasoline engine                                | P26DC                    | Actuator A for exterior noise — Short circuit to ground                               |
|                                                | U0585                    | CAN communication with radiator shutter ECU A — No communication                      |
| PAM Parking assist                             | U2E05                    | Parking assist sensor — Function restricted                                           |
| PSMD Driver seat module                        | U3003                    | Battery voltage — Voltage/current supply faulty                                       |
| Trailer module                                 | B1102                    | Trailer brake light — Fault in electric circuit                                       |
| VCM Vehicle control module                     | U1050                    | Backup battery — Function faulty.                                                     |
|                                                | U106A                    | Remote update — Identification faulty                                                 |
|                                                | U1077                    | Remote update — Software update failed.                                               |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført uten feil (10)

### System

ABS

### Beskrivelse

ABS BCM

SAS Steering-Angle Sensor

VDDM ABS/ESC control unit

Comfort

BECM battery monitoring ECU

DDM driver door module

DIM Instrument cluster

PDM passenger door module

POT Power Operated Tailgate Module

SCL Steering column lock actuator

Engine

BECM battery monitoring ECU