

5977685

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.01.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 549451



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model X	Motoreffekt	193 kW
Type	002	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EK11546	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	5YJXCCE26GF009377	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	135804	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2016
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	01.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	17.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5977685

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.7		Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.3	Nøkler / Utstyr	Bilnøkkel(er) mangler	
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
21.17		* - Diverse varsellamper i bilen.	
51.7	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
74.9	Styreservo	* - Svak/ingen servo virkning må videre feilsøkes.	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
79.1	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slakk i opphengskule:	Bakre venstre øvre
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser, Venstre fordør, Høyre bakdør
86.6		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.9		Rustangrep:	Bakluke
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre bakdør, Høyre bakdør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.5	Full systemskann	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.12	Felg	Påbegynnende oksidering:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
67.29		Dekk er noe skjevslitt	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
83.22	Dør-/panseråpner	* - Periodisk virkning av automatisk døråpner begge sider foran.	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre bakdør, Støtfanger bak
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Støtfanger bak
86.20		Bulk(er)	Venstre fordør
86.21		Steinsprut:	Høyre forskjerm, Høyre



5977685

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
			bakskjerm
86.22		Små lakkblærer:	Panser
88.15	Underside	* - noe skrubbskader under bilen.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Liten eller ingen
servo virkning.



5977685

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
2 - Unormal lyd	R 64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid ✓
Generell informasjon	Hjul, dekk, felg
3 - Nøkler / Utstyr	R 65 - Dekk ✓
4 - Service/ Dokum.	O 66 - Felg O
Bremser	67 - Ekstra hjulsett O
5 - Bremsebelegg ✓	68 - Hjullager ✓
6 - Bremseskiver	Styring
8 - Parkeringsbrems ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
10 - Bremsevæsknivå ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
12 - Bremserør ✓	73 - Styrestag/ledd ✓
13 - Bremseslanger ✓	74 - Styreservo R
15 - Bremsepedal ✓	Hjuloppheng
Lys og signaler	75 - Støtdempere ✓
17 - Lys ✓	76 - Stabilisator R
19 - Refleks ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
21 - Varsellamper R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
e-Diagnose	Karosseri
23 - Full systemskann O	81 - Frontrute O
Motor	82 - Siderute/bakrute ✓
27 - Motor virkemåte ✓	83 - Dør-/panseråpner O
Drivverk	84 - Lås ✓
40 - Girkasse (automatisk) ✓	85 - Takluke/Panoramatak ✓
42 - Drivaksler ✓	86 - Lakk / karosseri utvendig R
Elektriske anlegg	87 - Utvendig speil ✓
44 - Instrument belysning ✓	88 - Underside O
45 - Instrumenter ✓	89 - Understellsnummer ✓
47 - Elektrisk vindusheis ✓	Interiør
48 - Oppvarmet bakrute ✓	91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
49 - Kupevifte ✓	93 - Taktrekk ✓
50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) O	96 - Dørtrekk ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R	97 - Døråpning R
53 - Sentrallås ✓	98 - Seter ✓
54 - Setevarmer ✓	99 - Bilbelte ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓	100 - Gulvmatter/-teppe ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid R	102 - Laste-/bagasjerom ✓
	103 - Interiør generelt ✓



5977685

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	2,00 mm
67.2		Mønsterdybde	4,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5977685

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5977685

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5977685

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5977685

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5977685

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



5977685

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



5977685

Bilder og vedlegg



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt