

5969557

NAF Bruktbiltest

Testdato
22.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	549810



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	GLA 200 CDI 4MATIC	Motoreffekt	100 kW
Type	245 G	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP58175	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDC1569021J069189	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	168994	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	22.10.2014
		Frist for neste EU kontroll	02.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5969557

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
33.12	Eksosanlegg	* - Rustet bakre eksosklammer.	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Høyre foran
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger bak
86.9		Rustangrep:	Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
86.13		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Venstre forskjerm, Støtfanger bak
86.16		* - Tilpasning av panser.	
102.6	Laste-/bagasjerom	* - Mangler håndtak i gulv i bagasjerom.	
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* - Periodisk ulyd motor må videre feilsøkes.	
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremsekiver	* - Noe slitasjekant på skiver foran.	
17.31	Lys	Dugg i lykt:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
66.12		Påbegynnende oksidering:	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.29		Dekk er noe skjevslitt	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Panser
86.18		Diverse småbulker/lakkriper	
86.19		Småbulker:	Høyre bakskjerm
86.21		Steinsprut:	Støtfanger foran, Tak, Venstre fordør, Høyre bakdør, Venstre forskjerm, Panser, Høyre bakskjerm
86.28		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	Foran, Bak, Midten



5969557

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Vått
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja




Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	○	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
Generell informasjon		48 - Oppvarmet bakrute	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	49 - Kupevifte	✓
4 - Service/ Dokum.	○	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	○
Bremser		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
5 - Bremsebelegg	✓	53 - Sentrallås	✓
6 - Bremseskiver	○	54 - Setevarmer	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsevirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsevæskeni­vå	✓	Hjul, dekk, felg	
12 - Bremserør	✓	65 - Dekk	R
13 - Bremseslanger	✓	66 - Felg	○
15 - Bremsepedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	○
		68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		Styring	
17 - Lys	○	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	73 - Styrestag/ledd	R
21 - Varsellamper	✓	74 - Styreservo	✓
e-Diagnose		Hjuloppheng	
23 - Full systemskann	○	75 - Støtdempere	✓
Motor		76 - Stabilisator	R
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjøl­evæske	✓	Karosseri	
32 - Kjøl­esystem	✓	81 - Frontrute	R
33 - Eksosanlegg	R	82 - Siderute/bakrute	✓
35 - Motorfester	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	84 - Lås	✓
37 - Registerreim	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
Drivverk		87 - Utvendig speil	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	88 - Underside	○
41 - Differensial	✓	89 - Understellsnummer	✓
42 - Drivaksler	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
43 - Mellomaksel	✓		



5969557

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	R
103 - Interiør generelt	R



5969557

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	180,00
9.4		Bremsevirkning, HB	180,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5969557

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5969557


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5969557

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



5969557


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



5969557

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



5969557

Bilder og vedlegg



43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



5969557

Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP58175	WDC1569021J069189
Årsmodell	Merke/Modell
14-19	GLA 200 CDI (X156) 4Matic
Motorkode	Km
OM 651.930	Ukjent

Utført med feil (8)

System		Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine		P200A	Variable intake manifold bank 1 — Function faulty.
		P06724B	Glowplug cylinder 2 — Electric fault/open circuit/system has excess temperature
		P200A1D	Swirl flap actuator Bank 1 — Function faulty/current limit value exceeded
		P200A21	Swirl flap actuator Bank 1 — Signal amplitude too small.
		P211271	Throttle valve actuator — Flap is jamming in closed position.
PTS 1	OBD	B1253	Parking aid sensor front inside right — Function faulty.
SAM OBD		B23B3	Brake pad wear sensor FR — Limit value reached
Tire pressure monitoring		C1580	Tyre pressure sensors — Position (right/left) not learned

Utført uten feil (19)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESP OBD
	EFB OBD
Air conditioning	KLA Electronic climate control
Airbag	SRS airbag ECU
Audio/Video	Audio 20 OBD
	ZAN OBD
	ZBE: Central control board
Comfort	Door ECU FL UDS OBD
	Door ECU FR UDS OBD



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

EZS: Electr. ignition lock

Instrument cluster

MRMOBD

SG-SW-L headlight ECU left

Engine

FSCU UDS OBD

PTCU: powertrain

Safety

ABA: Brake assist system

RFK: Rearview camera

Steering

Electr. power steering

Transmission

DKG Dual-clutch transmission OBD