




BMW 730D 245 HK AUTOMAT




CHASSISNR: WBAKM21030CY71820

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.10.2026



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| IDENTITET 🔍 | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓ |
| EKSTERIØR 🔍 | LYS 🔍                           |
| MOTOR ✓     | HJULOPPHENG/STYRING ✓           |
| BREMSER 🔍   | GIR OG DRIVLINJE ✓              |
| INTERIØR ✓  | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓      |

| PUNKT            | BESKRIVELSE                      | PLASSERING  |
|------------------|----------------------------------|-------------|
| Identitet        |                                  |             |
| 1.1 Nøkler -     | Batteri.                         | begge       |
| Eksteriør        |                                  |             |
| 2.1 Lakk         | Generelt mye bruksslitasje.      |             |
| 2.2 Lakk         | Generelt mye riper og småbulker. |             |
| 2.3 Lakk -       | Noe korrosjon/rust.              | høyre bak   |
| 2.4 Lakk -       | Stensprut.                       | foran       |
| 2.5 Lakk -       | Matt.                            | høyre bak   |
| 2.6 Dører -      | Skade.                           | venstre bak |
| 2.7 Skjermer -   | Bulk.                            | venstre bak |
| 2.8 Døråpning -  | Skadet list.                     | alle        |
| 2.9 Støtfanger - | Sprukket.                        | bak         |
| Lys              |                                  |             |
| 3.1 Lys foran -  | Matte glass.                     | begge foran |
| Bremsér          |                                  |             |
| 4.1 Skiver -     | Utslitte skiver og klosser.      | begge bak   |



2.1 Generelt mye bruksslitasje



2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.2 Generelt mye riper og småbulker




2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.2 Generelt mye riper og småbulker



2.3 Noe korrosjon/rust




2.4 Stensprut



2.5 Matt



2.6 Skade



2.7 Bulk



2.8 Skadet list



2.9 Sprukket



2.9 Sprukket



3.1 Matte glass



3.1 Matte glass



4.1 Utslitte skiver og klosser



4.1 Utslitte skiver og klosser

**KJØRETØYDATA**

|                |             |                   |  |
|----------------|-------------|-------------------|--|
| ANTALL NØKLER  | 2           | ANTALL LADEKABLER |  |
| TIDLIGERE BRUK | Normal bruk |                   |  |

**PRØVEKJØRING**

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja         | 50        | Tørt         |

**KLIMAANLEGG**

Temperaturen ikke målt

**AKSLINGER : 2**
**SOMMERDEKK :**

|                           |
|---------------------------|
| Dekksett ikke med på test |
|---------------------------|

**VINTERDEKK :**

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
|            | Uke 25, 2023         |

|         | Venstre | Høyre |
|---------|---------|-------|
| AKSEL 1 | 8,0     | 8,0   |
| AKSEL 2 | 6,0     | 6,0   |

**SERVICEINFORMASJON**

| KOMPLETT HISTORIKK |
|--------------------|
| Ikke kontrollert   |

**REGISTERREIM**

| SKIFTET ? |
|-----------|
| Vet ikke  |

**ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER**

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|----------------------------|
| Nei                        |

 Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

**Identitet**

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

**Eksteriør**

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

**Lys**

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

**Motor**

-  Avgass
-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Dynamo/lading
-  Eksosanlegg
-  Elektroniske styresystemer
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Oljenivå/røykutvikling
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Ladeluftkjøler
-  Kompressor
-  Dieselpumpe/dyser/gløding
-  Motor

**Hjuloppheng/styring**

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

**Bremser**

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremsekraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

**Gir og drivlinje**

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

**Interiør**

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalthorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

**Opplysninger/klargjøring**

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Resultatene er kun ment som en indikasjon på kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Vi påtar oss intet ansvar for skader, tap eller ulemper som kan oppstå som følge av bruk av denne testen.

Resultatene er basert på observasjoner og tester utført i henhold til beste praksis, men det kan være begrensninger i vår evne til å avdekke skjulte eller fremtidige problemer.

Ved å akseptere resultatene av denne testen, forstår brukeren og eieren av kjøretøyet at Mekonomen Bilverkstedet ikke kan holdes ansvarlig for påståtte feil eller mangler som oppstår etter testtidspunktet.