



5963378

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.12.2025

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	548515



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	Transit	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ64803	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYGC74208	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	290193	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	13.09.2016
		Frist for neste EU kontroll	18.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5963378

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt, en redusert test	
9.7	Bremsevirkning	Bremsene ligger på:	Venstre foran, Høyre foran
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Venstre foran, Høyre foran
17.11	Lys	Skadet lykteglass:	Høyre sideblinklys
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
75.9	Støtdempere	* Defekte støt puter bak	
80.7	Travers	* Rust hull travers foran	
86.4	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Bakluke, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre bakskjerm
86.9		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Tak, Venstre fordør, Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.10		Rust/rusthull:	Venstre bakskjerm, Venstre sidekanal
86.12		Steinsprut/lakksår	Panser
88.11	Underside	* Rust hull ramme vange h/bak og mye rust angrep vogn bunn	
97.3	Døråpning	Rust:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	Bakre eksospotte
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
67.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	4 felger
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
ikke prøvekjørt
grunnet sommer
dekker



5963378

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	R 44 - Instrument belysning ✓
Generell informasjon	45 - Instrumenter R
3 - Nøkler / Utstyr ✓	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum. O	49 - Kupevifte ✓
Bremser	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
5 - Bremsbelegg ✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
6 - Bremseskiver ✓	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning R	55 - Ladespenning generator ✓
10 - Bremsvæsknivå ✓	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremsrør R	58 - Tilstand 12 volt batteri ✓
13 - Bremseslanger ✓	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer O
14 - Bremskraftforsterker ✓	Hjul, dekk, felg
15 - Brems pedal ✓	65 - Dekk ✓
Lys og signaler	66 - Felg ✓
17 - Lys R	67 - Ekstra hjulsett O
19 - Refleks ✓	68 - Hjullager ✓
20 - Lyd / lyssignaler ✓	Styring
21 - Varsellamper ✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet ✓	72 - Styresnekke, tannstang ✓
e-Diagnose	73 - Styrestag/ledd ✓
23 - Full systemskann O	74 - Styreservo ✓
Motor	Hjuloppheng
27 - Motor virkemåte ✓	75 - Støtdempere R
28 - Utvendig tilstand motor ✓	76 - Stabilisator ✓
29 - Oljenivå motor ✓	77 - Fjærer / fjærbein ✓
30 - Kjølevæske ✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
31 - Kjølevifte ✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
32 - Kjølesystem ✓	80 - Travers R
33 - Eksosanlegg O	Karosseri
35 - Motorfester ✓	81 - Frontrute O
36 - Drivstofftank, rør, slange ✓	82 - Siderute/bakrute ✓
37 - Registerreim R	83 - Dør-/panseråpner ✓
	86 - Lakk / karosseri utvendig R
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside R
	89 - Understellsnummer ✓
	90 - Tilhengerfeste ✓



5963378

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



5963378

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	15,00 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	15,00 volt
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5963378

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



5963378

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



5963378

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



5963378

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



5963378

Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




5963378

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt




44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

LJ64803

Årsmodell

15-

Motorkode

YLF6

VIN

WF0YXXTTGYGC74208

Merke/Modell

Transit Custom V362 2.0 16V TDCi
EcoBlue FWD VAN

Km

Ukjent

Utført med feil (20)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag ECU audio control module CAN	B1A01	Loudspeaker 1 — Function faulty.
	B1A04	Loudspeaker 4 — Function faulty.
Automatic air conditioning CAN	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
	U1000	CAN bus connection — Data for primary marking missing/wrong
BCMii body control module CAN	B153B	Storage compartment light — Fault in electric circuit
	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
	U3007	ECU — Input electric circuit B faulty
	U3013	ECU — Input circuit C faulty
	U3014	ECU — Input circuit D faulty
Engine PCM Diesel-TDCI	P008A	Low-pressure fuel sensor — Fuel pressure too low
	P126A	Injector 1 — Fault in electric circuit
	P126B	Injector 2 — Fault in electric circuit
	P126D	Injector 4 — Fault in electric circuit
	P2563	Position sensor of boost pressure controller A — Feedback signal faulty
	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
IPC instrument cluster CAN	U0166	CAN bus connection between PCM and auxiliary heater — Function faulty.
Lighting HCM CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
SCCM steering column module	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	ABS(CAN)
Airbag	Airbag(CAN)
Audio/Video	APIM accessory parts interface module CAN
	Front control elements/display (FCDIM)
	RTM radio CAN
Comfort	DC-DC converter CAN
	GWM gateway module A
OBD	
Safety	Image processing module (A)
	Parking assistPAM CAN