



NAF Bruktbiltest

BE27658 Reg. nr.	Mercedes-Benz VITO Bilmodell	15.12.2025 Test utført	174 306 km Kilometerstand	08.03.2026 Frist for neste EU kontroll
---------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------	--

Se alle spesifikasjoner ↓



12 Bør utbedres >	3 Kommentar >
-------------------	---------------

Bør utbedres

Generell informasjon

3. Nøkler / Utstyr

Måleverdier:

Antall nøkler: 1 stk

Feil:

Bilnøkkel(er) mangler

Bremser

8. Parkeringsbrems

Svak bremsevirkning: Høyre Venstre

Lys og signaler

19. Refleks

Skade på refleks:

Motor

28. Utvendig tilstand motor

Manglende / skadet deksel under motor

Drivverk

41. Differensial

Oljelekkasje:

Fremre differensial

Elektriske anlegg

51. Vindusvisker, spyler (foran/bak)

Vindusspyler virker ikke:

Vindusvisker virker ikke

Bakrute

Hjul, dekk, felg

65. Dekk

Måleverdier:

Mønsterdybde VF 6,30 mm

Mønsterdybde HF 5,90 mm

Mønsterdybde VB 6,20 mm

Mønsterdybde HB 6,50 mm

Bilen er utrustet med: Vinterdekk m/pigg

Feil:

Piggdekk med vesentlig avvik (over 50%) i antall pigger:

66. Felg

Måleverdier:

Felg montert på bilen: Stålfelg

Feil:

Vesentlig oksidering/rust

67. Ekstra hjulsett

Måleverdier:

Mønsterdybde 4,80 mm

Mønsterdybde 5,40 mm

Mønsterdybde 5,00 mm

Mønsterdybde 5,50 mm

Ekstra hjulsett er utrustet med: Sommerdekk

Felg på ekstra hjulsett: Lettmetallfelg

Feil:

Dekk er skjevlitt: 2 dekk

Hjuloppheng

77. Fjærer / fjærbein

Brudd:	Venstre foran
--------	---------------

Karosseri

86. Lakk / karosseri utvendig

Skadet:	Støtfanger bak
---------	----------------

e-Diagnose

23. Full systemskann

Det finnes feilkoder, se rapport	Til toppen ⬆
----------------------------------	--------------

 Kommentar

Bremser

11. Bremsevæskens kokepunkt

Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.
--

Karosseri

81. Frontrute

* Noen riper.

86. Lakk / karosseri utvendig

Bulk(er)	Høyre bakdør	Bakluke
Steinsprut:	Støtfanger foran	
Rustangrep:	Høyre bakskjerm	
	Venstre bakskjerm	
	Venstre sidekanal	
* Enkelte lakkriper.		

[Se alle testpunkter >](#)

[Til toppen ⬆](#)